



# ФРЕЗЕРНАЯ МАШИНА

**3708**

**3708 F**

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### *Технические характеристики*

Модель .....	<b>3708 .....</b>	<b>3708 F</b>
Диаметр зажима хвостовика фрезы .....	6 мм .....	6 мм
Частота оборотов на холостом ходу (об/мин).....	35000 .....	35000
Общая длина.....	308 мм .....	308 мм
Масса.....	1.3 кг.....	1.3 кг

- В связи с развитием и техническим прогрессом оставляем за собой право введения технических изменений без предварительного информирования об этом.
- ПРИМЕЧАНИЯ: технические данные могут быть разные в зависимости от страны.

## ПОЯСНЕНИЯ К РИСУНКАМ

- |                                    |  |                           |
|------------------------------------|--|---------------------------|
| 1. Ослабить                        | 21. Направление вращения фрезы.                            | 41. Направляющая втулка   |
| 2. Затянуть                        | 22. Вид сверху.  | 42. Выпуклые части        |
| 3. Зажим                           | 23. Правильные направления                                 | 43. Прямая фреза          |
| 4. Винт-«барашек                   | Подачи фрезы.  | 44. Втулка                |
| 5. Стопорное кольцо                | 24. Башмак фрезы, параллельный<br>упор, направляющий упор. | 45. Расстояние (X)        |
| 6. Шайба (маленькая)               | 25. Болт   | 46. Нет                   |
| 7. Основание                       | 26. Направляющий держатель.                                | 47. Нет                   |
| 8. Шайба (большая)                 | 27. Направляющий упор.                                     | 48. Нет                   |
| 9. Болт                            | 28. Шайба.   | 49. Нет                   |
| 10. Башмак фрезера                 | 29. Стопорное кольцо                                       | 50. Нет                   |
| 11. Ролик                          | 30. Гайка «барашек»  | 51. Нет                   |
| 12. Шкала                          | 31. Зажимной винт (A)                                      | 52. Нет.                  |
| 13. Выступ фрезы                   | 32. Центральное отверстие                                  | 53. Нет                   |
| 14. Фиксатор                       | 33. Закрепить  | 54. Нет                   |
| 15. Регулировка                    | 34. Регулировочный винт                                    | 55. Линия износа щёток    |
| 16. Болт «барашек»                 | 35. Зажимной винт (B)                                      | 56. Крышка щеткодержателя |
| 17. Величина закругления<br>кромок | 36. Направляющий упор                                      |                           |
| 18. Выключатель пуска              | 37. Фреза  |                           |
| 19. Изделие                        | 38. Направляющий ролик.                                    |                           |
| 20. Направление подачи.            | 39. Шурупы   |                           |
|                                    | 40. Отвёртка.  |                           |

### НАЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

Этот электроинструмент предназначен для отделки и обработки дерева, пластика и других сходных материалов..

### ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Инструмент должен быть подключен к сети с напряжением, соответствующим напряжению, указанному на маркировочной табличке. Род тока – переменный, однофазный. В соответствии европейскими стандартами инструмент имеет двойную изоляцию и, следовательно, может быть подключен к незаземленным розеткам.

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Для Вашей же безопасности, пожалуйста, следуйте инструкции по безопасности.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ЕНВ033-1

- 1. Держите инструмент за изолированные ручки при выполнении работ, при которых фреза может попасть на собственный электрошнур. Попадание на токоведущий провод может привести к поражению электрическим током оператора.**
- 2. При продолжительных работах пользуйтесь средствами защиты органов слуха.**
- 3. Аккуратно обращайтесь с фрезами.**
- 4. Тщательно проверяйте фрезу на отсутствие трещин и поломок перед началом работ. Немедленно замените поврежденные.**
- 5. Избегайте попадания фрезой на гвозди. Перед началом работ проверьте образец на отсутствие гвоздей.**
- 6. При работе крепко держите фрезер двумя руками.**
- 7. Не приближайте руки к вращающимся частям.**
- 8. Перед включением убедитесь в том, что фреза не касается образца.**
- 9. Перед тем, как начать использовать машину под нагрузкой, дайте ей поработать на максимальных холостых оборотах не менее 30 секунд в безопасном положении. Немедленно остановите машину при появлении посторонних звуков и вибрации, которые свидетельствуют о неправильной установке фрезы.**
- 10. Проверьте правильность направлений вращения и подачи фрезы.**
- 11. Не оставляйте инструмент без присмотра работающим. Включайте инструмент только когда он находится в руках.**

12. После выключения фрезера, перед снятием его с поверхности образца дождитесь полной остановки фрезы.
13. Не прикасайтесь к фрезе сразу после окончания работы, она может быть очень горячей и привести к ожогам..
14. Всегда располагайте электрошнур в направлении от машины к розетке.

**СОХРАНЯЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ.**

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

### **Установка и снятие фрезы (Рис. 1)**

**ВАЖНО:** перед установкой или снятием фрезы, убедитесь в том, что машина выключена и отключена от сети.

Вставьте фрезу в зажимную гильзу. Надавите на фиксатор вала и, удерживая вал в неподвижном состоянии, с помощью ключа крепко закрепите фрезу. Удалите фрезу выполняя те же действия в обратном порядке.

Примечание:

- Не затягивайте гайку зажимной гильзы при не вставленной фрезе или без переходной втулки, так как это приведет к повреждению цанги.
- Используйте ключи, прилагаемые к электроинструменту

### **Установка башмака фрезера (рис. 2)**

(После снятия с инструмента)

Примечание:

Башмак фрезера установлен на новом электроинструменте.

Используйте болты, гайки «барашки», стопорные кольца и шайбы для установки башмака фрезера (рис. 2).

### **Регулировка выступа фрезы (рис 3)**

Для регулировки выступа фрезы откройте фиксатор (14) и переместите основание фрезера вниз или вверх до нужного уровня. После установки зафиксируйте основание фрезы.

### **Регулировка угла основания фрезера (рис. 4)**

Отпустите болты «барашки» и выставите нужный для работы угол.

### **Регулировка величины закругления кромок**

Для регулировки отпустите гайки «барашки» и переместите башмак фрезера.

**ВНИМАНИЕ:** Выключите инструмент из источника питания и покрутите цангун (крепление фрезы) для того, чтобы убедится, что фреза не касается основания и башмака фрезера.

### **Включение и выключение устройства (рис 5)**

**ВНИМАНИЕ:** перед включением в сеть проверьте, выключатель пуска он должен находиться в положение “OFF”.

Для включения устройства поверните выключатель в положение “ON”.

Для выключения устройства поверните выключатель в положение “OFF”.

### **Подсветка (только 3708 F)**

**ОСТОРОЖНО:**

Никогда не направляйте инструмент в свою сторону, чтобы проверить работу подсветки.

Подсветка включается автоматически при включении инструмента и автоматически отключается при его выключении.

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

Всегда используйте только чистую ткань для очистки стекла подсветки.

**Эксплуатация устройства (Рис. 6,7 и 8)**

Включите инструмент на холостом ходу для того, чтобы он набрал максимальные обороты. После этого начните работу электроинструментом, при работе основание и башмак фрезера должны соприкасаться с обрабатываемой поверхностью.

Этот инструмент может использоваться и как обычный фрезер, если снять башмак фрезера.

При работе по закруглению кромок и снятию фасок обрабатываемая поверхность должна находится слева от фрезы по направлению подачи.

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

- Быстрая проводка инструмента по поверхности материала может привести к ухудшению качества обработки, поломке фрезы или мотора. Слишком медленная проводка инструмента может поджечь или ухудшить обрабатываемую поверхность. Нормальная обработка зависит от размера фрезы, обрабатываемого материала и глубины проводки. Проверьте работу электроинструмента на ненужном кусочке материала.
- При использовании башмака фрезера параллельный упор и направляющий упор должны находиться с права по направлению подачи.

**ВНИМАНИЕ:**

Глубина фрезерования не должна превышать 3 мм за один проход. Для увеличения глубины фрезеруйте в два-три приема с постепенным увеличением глубины.

**Параллельный упор (рис 9,10,11 и 12)**

При использовании параллельного упора, установите его с правой стороны устройства по направлению подачи. (Рис. 8)

Установите параллельный упор на направляющем держателе с помощью болта-«барашка» (B). Вставьте направляющий держатель в отверстия в основании устройства и закрепите с помощью болта-«барашка» (A).

При необходимости увеличения расстояния между фрезой и параллельным упором используйте дополнительные деревянные пластины заданной толщины, которые могут быть прикреплены к параллельному упору с помощью винтов через отверстия в упоре.

Также при работе с широкими фрезами, более 15 мм в диаметре, используйте деревянные пластины для избежания попадания фрезы в соприкосновение с параллельным упором. (Рис. 10)

**Фрезерование окружностей (рис. 13, 14 и 15)**

- Выполнение данного вида работ возможно с параллельным упором и направляющим держателем как показано на рис. 13, 14.

Рис 13, Установка упора для фрезерования окружностей радиусом 70 мм -121 мм

Рис 14 Для фрезерования окружностей радиусом 121 мм – 221 мм.

Примечание: Фрезерование окружностей радиусом 172 мм – 186 мм не может быть выполнено данной фрезерной машиной.

- Минимальный и максимальный радиус выполняемых работ по фрезерованию окружностей:  
Мин 70 мм  
Макс 221 мм

Совместите центральное отверстие на параллельном упоре с центром предполагаемой окружности. Забейте гвоздь диаметром не более 6 мм в центральное отверстие, чтобы зафиксировать параллельный упор. При работе поворачивайте инструмент по часовой стрелке.

## **Направляющий упор (рис. 16, 17 и 18)**

Данным инструментом можно фрезеровать шпон и фанеру, а также другие материалы применяющиеся при производстве мебели. Направляющий ролик обеспечивает превосходные результаты фрезерования.

Отпустите винты барашки и зафиксируйте основание фрезера в горизонтальном положении. Установите направляющий упор на основание фрезера с помощью зажимного винта (A). Отпустите зажимной винт (B) и отрегулируйте расстояние между фрезой и направляющим упором, используя регулировочный винт. (1 мм за 1 оборот) После регулировки затяните винт (B), для фиксации направляющего упора.

## **Направляющая втулка (рис. 19, 20, 21 и 22)**

Направляющая втулка – это втулка, через которую проходит фреза. Снимите основание фрезы. Отпустите винты барашки и зафиксируйте основание фрезера в горизонтальном состоянии. Отпустите винты на основании фрезера. Подсоедините направляющую втулку к основанию фрезера. На направляющей втулке находятся 4 выпуклости, зафиксируйте направляющую втулку с помощью двух болтов и двух выпуклостей. Установите основание фрезера. Зафиксируйте шаблон на обрабатываемой поверхности. Поместите фрезер на шаблон и начните фрезерование, перемещая фрезер по шаблону.

В результате того, что между фрезой и наружной частью направляющей втулки есть так называемое расстояние (x) обрабатываемая поверхность будет иметь незначительные отличия от шаблона. (x) – можно рассчитать по следующей формуле:

$$(x) = \frac{\text{Наружный диаметр направляющей втулки} - \text{диаметр фрезы}}{2}$$

## **ОБСЛУЖИВАНИЕ**

**ВНИМАНИЕ:** перед проведением каких-либо сервисных работ с устройством, убедитесь в том, что оно выключено и отсоединенено от электросети.

### **Замена угольных щеток (Рис. 29 и 30).**

Заменяйте угольные щетки, когда они изношены до ограничительной метки. Щетки необходимо менять парами. Для безопасной и надежной работы инструмента помните, что ремонт, обслуживание и регулировка инструмента должны проводиться в условиях сервисных центров фирмы «Макита» с использованием только оригинальных запасных частей и расходных материалов. Щеткодержатели откручиваются с помощью отвёртки.

## **ГАРАНТИИ**

Мы гарантируем работу инструмента фирмы «МАКИТА» в соответствии с законом страны поставки.