

* Des idées en action.

Instrukcja obsługi
Návod k obsluze



27

36373829



B

C

14

R



Z1

Z2

67

22

68

Po polsku

1 OGÓLNE WSKAZÓWKI BEZPIECZE

Wyci gn wtyczk z gniazdka, zanim b dzie
mo na dokonywa jakichkolwiek regulacji
narz dia, wymiany osprz tu dodatkowego lub
uprz tni cia go.

upozorující značka Dbejte rozměr pilového kotouče. Průměr otvoru musí bez výšky lícovat s nástrojovým výetenem. Nepoužívejte žádne redukce nebo adaptéry.

upozorující značka ezy provádějte tahem v ukázaném pořadí.

upozorující značka Při přeprovádzce u upozorzení na výkon je třeba použít pouze způsoby uvedené v tabulce.

Namontování pilového kotouče

Skôr ako prisuniete obrobok k pílovému listu, musí pílový list dosahovať maximálne obrátky.

Ruky, prsty a predlaktia nepribližujte k rotujúcemu pílovému listu.

V priestore pílového listu nesiahajte za dorazovú lištu, aby ste pridržiavali obrobok, odstránili drevené triesky alebo z iných dôvodov. Vzdialenosť Vašej ruky od rotujúceho pílového listu je pritom veľmi malá.

Vždy pí

Štandardný uhol zošikmenia horizontálne

(pozri obrázok)

Na rýchle a precízne nastavenie asto používaných uhlov zošikmenia sú na rezacom stole urobené zárezy 17:

Dajte náradie do pracovnej polohy.

Uvo nite areta ný gombík 14, ak je utiahnutý.

Pá ku 15 potiahnite a rezací stôl 18 oto te do ava alebo doprava až na želaný uhol zošikmenia. Potom pá ku opäť uvo nite. Pá ka musí pritom po ute ne zasko it' do zárezu.

ubovo né uhly zošikmenia horizontálne

Horizontálny uhol zošikmenia sa dá nastavovať v rozsahu 52° (avostranne) až 60° (pravostranne).

Dajte náradie do pracovnej polohy.

Uvo nite areta ný gombík 14, ak je utiahnutý.

Potiahnite pá ku 15 a sú asne stla te aretovaciu zvierku 13, až do zárezu 17 (L[8.9(8)(9)]10218lo(Fa01T23)(2a))1067Tf<0.0109184TD10 TD([10221TtT.22132518(93)]

Nastavenie h bkového dorazu

(pozri obrázok)

Ak chcete píliť drážku, treba h

Dorazová lišta

TARTALOMJEGYZÉK

1 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELÍRÁSOK

AZ ELEKTROMOS SZERSZÁMOKHOZ

**Olvassa el és tartsa be
valamennyi utasítást. A
következő biztonsági**

el

Tájékoztató jelzés

Zúzódásos sérülés veszélye! Fogja át az ujjaival szállításnál a szállítófogantyút.

Tájékoztató jelzés

A fogantyú beállításának megváltoztatásahoz

A legnagyobb munkadarab-méretek

Húzómozgás nélkül végrehajtott vágás (a munkadarab végének derékszögben történ levágása)

49.

(. . .)

(
)

48

0°.

1	-1
2	-2
3	-4

()

CUPRINS

1 INSTRUC IUNI DE ORDIN GENERAL

Nu l sa i niciodat o alt persoan s in piesa sau
s

Marcaj indicator

Aten ioneaz asupra manevr ii corecte de ex.

Simboluri specifice pentru ma ini

Aspirare cu instalare exterioar (recomandat)

ipci pentru tavane (standard SUA)

Dacă doriți să prelucrați ipcile pentru tavane așezate plan pe masa de fierastrău, va trebui să reglați unghiul de despicate standard de 31,6° (orizontal)

6 ÎNTRE INERE I SERVICE

min/s

/

.

(
).

45°

18

Radna površina se enja mora gore i dole biti slobodna od smetnji. Ne testerite drvo sa ekserima, zavrtnjima itd.

Ako je list testere blokiran, odmah iskljuite elektro alat i izvucite mrežni utikač. Uklonite tek onda kajlovanji radni komad.

Ne zabijajte list testere silom u radni komad ili ne pritiskajte previše kod upotrebe električnih alata. Izbegavajte posebno zapinjanje lista testere kod radova na oškovima, ivicama, itd.

Izbegavajte preoptere enje motora posebno kod

.../min

0

Obrtaji ili pokreti u minuti

Pozicija: isklju

Obrtaji, udarci, kružne trake itd. u minuti.

Oznake specifične za aparat

Znak pažnje

Obratite pažnju na dimenzije lista testere. Presek otvora mora odgovarati vretnu alata bez zazora. Ne upotrebljavajte nikakve redukuju e komade ili adaptere.

Znak pažnje

Izvodite preseke sa pokretima povla enja

Znak pažnje

Pokazuje poziciju poluge za blokadu za
u vrš pYasS-@aNJè;B•'6M~9À&,À-~B•rqÀ—pP.ÑE

Definicija gledanja aparata

Prvo puštanje u rad

Izvadite sve zajedno isporuene delove oprezno iz svoga pakovanja.

Izvadite sav zapakovani materijal električnog aparata i zajedno isporučenog pribora.

Stacionarna ili fleksibilna montaža

**Radi obezbeđivanja sigurnog rukovanja
morate električni**

Vadjenje lista testere

Dovedite aparat u radnu poziciju.

6 ODRŽAVANJE I SERVIS

Održavanje

Pre svih radova na aparatu izvucite mrežni utikač.

Znak zapovedi

Uporabljajte zaš itne glušnike.

Prvi zagon

Vse dobavljenе dele previdno vzemite iz embalaže.

Z elektri

Demontaža žaginega lista

Ta pomožni prislon je dovoljeno uporabljati samo za jeralne reze pod kotom 0°. Funkcionalnost elektri nega

6 VZDRŽEVANJE IN SERVIS

SADRŽAJ

1 OP

**Kontrolirajte da li poni ni dijelovi ure aja
besprijekorno djeluju i da nisu zaglavljeni, te da**

Ako je list pile blokiran odmah isklju

SW

Otvor klju

Simboli specifi ni za ure aj

znak napomene

Pridržavajte se dimenzija lista pile. Promjer
otvora mora bez zazora odgovarati vretenu za

Simbol	Značenje	
	znak napomene	<p>Pokazuje položaj poluge za aretiranje, za utvrđivanje kraka alata i kod namještanja vertikalnih kutova kosog rezanja.</p> <p>lijevi stupac: Podru je kuta kosog rezanja : Nagib lista pile u lijevo</p> <p>desni stupac: – Podru je kuta kosog rezanja : Nagib lista pile u desno – Podru je kuta kosog rezanja : Ukupno podru je zakretanja kraka alata</p>
	znak napomene znak napomene	<p>Pokazuje položaj poluge za aretiranje, za utvrđivanje kraka alata i kod namještanja vertikalnih kutova kosog rezanja.</p> <p>Ureaji, pribor i ambalaža šalju se na ekološki prihvatljivu ponovnu uporabu. Dijelovi od plastičnih masa označeni su, tako da se može provesti recikliranje po vrstama. Označavanje električnih i elektroničkih ureaja prema lančku 11(2) Smjernica 2002/96/EC (WEEE)</p>

Definicija pogleda na ureaji

Standardni kut 0°

Da bi se standardni kut 0° mogao lako ponovno namjestiti, pritega 41 preska e u podru je kuta kosog rezanja , kada se krak alata s desne strane zakrene preko 0°-položaja.

Ukupno podru je kuta kosog rezanja

**% ÜLDISED OHUTUSJUHISED
ELEKTRILISTE TÖÖRIISTADE KASUTAMISEKS**

Ärge töödelge asbesti sisaldavat materjali.

Kui on oht, et tarvik võib puutuda kokku varjatud elektrijuhtme või seadme enda toitejuhtmiga, tuleb elektrilist tööriista hoida ainult isoleeritud

Antud seadet puudutavad sümbolid

Kohustav sümbol Kandke kuulmiskaitsevahendeid.

Kohustav sümbol Kandke tolumumaski.

Viitetähis Pöörake tähelepanu saeketta möötmetele. Siseava läbimõõt peab tööriista spindlile ilma lõtkuta sobima. Ärge kasutage kahandusdetaile ega adaptereid.

Viitetähis Teostage tömbeliigutustega löiked toodud

- 3%** Juhiku lukustuskrudi
- 32** Kaldenurkade skaala (vertikaalne)
- 33** Nurganäidik (vertikaalne)
kaldenurgavahemikule
- 34** (Vertikaalse) 33,9°-kaldenurga
reguleerimisnupp
- 35** Spetsiaalvöti
- 36** Kauguspiiriku **37** lukustuskrudi
- 37** Kauguspiirik
- 38** Saepingi töötasapinna pikendus
- 39**

Laeliistud (USA standardi järgi)

Kui soovite töödelda laeliiste lapiti saepingile asetatuna, peate reguleerima paika standardkaldenurgad

SATURA RÚDĀTŪJS

%VISPŪRē

**% VISPŪRēJIE DROŠĀS NOTEIKUMI
DARBAM AR ELEKTROINSTRUMENTIEM**

Elektroinstrumentu, kas netiek darbināts, uzglabājiet piemērotū

Apstr des laik ne aujiet citai personai tur t vai
balst t apstr d jamo priekšmetu. Izmantojet
piem

APZĀMĒJUMI

Svarīgs norādījums. Šeit aplūkoti daži apzīmējumi, kuru nozīmi ir svarīgi zināt, lietojot instrumentu. Tāpat c

Apzīmējumi konkrētam elektroinstrumentam

Apzīmējums

Nozīme

Norādījums

B

lest diet v lamo apstr des le i.

lesl dziet elektroinstrumentu.

Nospiediet fiks jošo pogu 8 un l ni p rvietojiet lejup

instrumenta moto • Tf(l)5.5(e)8.1(k)8.oin-0.,4(ju1)-1 tue(o)(o-) TJk(p)69(s)]Ta/TT8 1Tf4.7424 0 TD0 19.4<0014>T

Grādas lētes

Ieteikumi grādas līstu apstr

% BENDROSIOS DARBO SAUGOS NUORODOS

DIRBANTIEMS ELEKTRINIAIS ČRANKIAIS

Perskaitykite visas šias
nuorodas. Jei nepaisysite toliau
pateikt

Reikalavimo ženklas Naudokite klausos apsaugos nuo triukšmo

Prietaiso vaizd apibrėžimas

3 FUNKCIJ APRAŠYMAS

Skaitydami instrukcij

4 MONTAVIMAS

Venkite netikė

Öranki keitimasis

Prieš atlikdami bet kokius priežiros darbus

Atraminės juostos prailginimas

(ži r.pav.

Nuspauskite atblokovimo mygtuk **8** ir, laikydami už rankenos **7**, iš l to nuleiskite prietaiso galvut žemyn.

pjaukite ruošinio briaun

Oświadczenie o zgodności

