Резак-горелка РГ-1П (пропановый) составные, инжекторные предназначены для ручного раскроя листового и сортового металла из низкоуглеродистых сталей толщиной до 50 мм и для ручных процессов газокислородной сварки, пайки, нагрева и других видов газопламенной обработки металлов.

РГ-1П рекомендован для работы на **пропан-бутане** или **природном газе** (т.е, в качестве горючего газа применяется пропан-бутан или природный газ в смеси с кислородом). Хотя климатическое исполнение резаков – **УХЛ1** и **Т1** по **ГОСТ15150-69**, диапазон рабочих температур от - **40°** до + **40°**.

Комплектация резака-горелки РГ-1П:

Перечень	Наименование	Количество
Мундштук внутренний	№ 1/2/3	1*/1/1
Рукоятка сборе с ниппелями и гайками		одна
Режущая насадка		одна
Сварочная насадка		одна
Мундштук наружный	Nº 1	1*
Сварочный мундштук	Nº 2/3/4	1*/1/1

Информация для заказа (Артикул): Комплект Резак-горелка РГ-1П (пропановый), ГСЕ КРАСС - 2278066 Технические характеристики:

Помолого жарактеристики	Режим	Режим		
Показатели	резки	сварки		
Условный проход	6,3/9	6,3/9		
присоединяемого рукава, мм	0,3/9			
Присоединительные размеры				
штуцеров:	M16x1,5	M16x1,5		
- для кислорода	M16x1,5 LH	M16x1,5 LH		
- для горючего газа				
Размеры габаритов, мм не более	506*140*55	402*140*55		
Вес резака, кг не более	0,800	0,500		
Мундштук наружный	Nº 1	-		
Мундштук внутренний	№ 1,2,3	-		
Сварочный мундштук	-	№ 2П,3П,4П		
Толщина разрезаемой стали, мм	0-50	-		
Толщина свариваемого металла,		2-12		
мм		2-12		
Расход, м3/час				
Кислорода при работе на	те на 3,5-9,3			
пропане, природном газе	5,5-9,5	0,24-3,68		
Пропан-бутана	0,01-0,1	-		
Давление на входе, МПа				
Пропан-бутана	0,01-0,1	0,01-0,1		
Кислорода	0,35-0,5	0,35-0,7		

Принцип работы Резака-горелки РГ-1.

В режиме - резка:

- открыть вентиль **кислорода** на рукоятке на **1/4** оборота вентиля подогревающего кислорода и на **1/2 горючего газа**,
- зажечь горючую смесь.
- отрегулировать вентилями резака "нормальное" пламя.
- пуск режущего кислорода осуществить открытием вентиля режущего кислорода на 1/2 и более оборота.

В режиме - сварка:

- открыть вентиль кислорода на рукоятке на 1/4 оборота и на 1/2 горючего газа,
- зажечь горючую смесь.
- отрегулировать вентилями резака "нормальное" пламя.
- выключить подачу газов в обратном порядке:
 - горючий газ,
 - кислород.