

LUMME

ВЕСЫ БЫТОВЫЕ ДЛЯ КУХНИ Руководство по эксплуатации

LU-1321



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией изделия во избежание повреждений в процессе использования.
- Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке.
- Использовать в домашних условиях для взвешивания пищевых продуктов.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Не разбирайте и не перегружайте прибор, поскольку это в дальнейшем может нарушить точность показаний.
- Не используйте абразивные средства для чистки весов.
- Во время хранения следите за тем, чтобы на весах не было никаких предметов.
- Обращайтесь с прибором бережно. Избегайте влажности и ударов при использовании.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

1. Перед первым использованием прибора тщательно промойте пластиковую чашу.
2. Установите весы на твердую, горизонтальную поверхность.
3. Убедитесь, что после нагрузки весов, стрелка возвращается в положение “ 0 ”.
4. Поместите продукты в пластиковую чашу для дальнейшего взвешивания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный вес	10 кг
Вес нетто / брутто	0,60 кг / 0,75 кг
Размеры коробки (Д x Ш x В)	260 мм x 140 мм x 182 мм

Завод-изготовитель: NINGHAI SHENGXIANG ELECTRONIC CO LTD.,
DONGJIA XIDIAN TOWN NINGHAI, ZHEJIANG, CHINA
Нинхай Шенсян Электроник Ко., Лтд.,
Донгдзя Сидьен Таун Нинхай, Джедзян, КНР