



ВЕСЫ LU-1319

LÜMME

ЦИФРОВОЙ
ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ
ДИСПЛЕЙ

ФУНКЦИЯ «ТАРА»

ИНДИКАТОР ПЕРЕГРУЗКИ



ЦВЕТ:

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕСОВ :

- Современный дизайн
- Цифровой жидкокристаллический дисплей
- Функция «Тара»
- Индикатор перегрузки
- Максимальная нагрузка: 5 кг
- Цена деления: 1 г
- Индикатор замены батареи
- Автоматическое отключение
- Взвешивание в различных единицах измерения (g/oz/lb)
- Работа от одной литиевой батарейки 3 V (входят в комплект)



Серебро

5 КГ / 1 Г