









# Deutsch

## Sicherheitshinweise

### Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise













- Zum Entnehmen des Universalhalters schieben Sie die Verriegelungshülse **5** nach hinten und entnehmen den Universalhalter **28** aus der Werkzeugaufnahme.

## Wartung und Service

### Wartung und Reinigung

- w **Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den Netzstecker aus der Steckdose.**
- w **Halten Sie das Elektrowerkzeug und die Lüftungsschlit-**

## 14 | English

There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.

w **Do not expose power tools to rain or wet conditions.**

Water entering a power tool will





## Assembly

w **Before any work on the machine itself, pull the mains plug.**

### Auxiliary Handle

w **Operate your machine only with the auxiliary handle 12.**

#### Changing the position of the auxiliary handle (see figure A)

The auxiliary handle **12** can be set to any position for a secure and low-fatigue working posture.

- Turn the bottom part of the auxiliary handle **12** in counter-clockwise direction and swivel the auxiliary handle **12**



























## Datos técnicos

Martillo perforador

GBH 3-28 DRE

## Información sobre ruidos y vibraciones















**Dados técnicos**

Martelo perfurador

GBH 3-28 DRE  
Professional

GBH 3-28 DFR

**Informação sobre ruídos/vibrações**













## Descrizione del prodotto e caratteristiche

Leggere tutte le avvertenze di pericolo e le  
istruzioni operative.







**Estrazione di accessori senza SDS-plus (GBH 3-28 DFR)  
(vedi figura I)**

- Tenere saldamente l'





bij het dragen van het elektrische gereedschap uw vinger aan de schakelaar hebt of wanneer u het gereedschap ingeschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot ongevallen leiden.

- w **Verwijder instelgereedschappen of schroefslutels voordat u het elektrische gereedschap inschakelt.** Een instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van het gereedschap kan tot verwondingen leiden.
- w **Voorkom een onevenwichtige lichaamshouding. Zorg ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft.** Daardoor kunt u het elektrische gereedschap in ongewachte situaties beter onder controle houden.
- w **Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende kle-**







- Reinig de schacht van het inzetgereedschap en smeer het licht met vet.
- Zet het inzetgereedschap draaiend in de gereedschapopname tot het automatisch wordt vergrendeld.
- Controleer de vergrendeling door aan het inzetgereedschap te trekken.

Het SDS-plus inzetgereedschap is systeemafhankelijk vrij beweegbaar. Daardoor ontstaat bij onbelast lopen een rond-









## Støj-/vibrationsinformation

### Overensstemmelseserklæring



**Indsatsværktøj uden SDS-pl**

### **Indstil drejeretning**

Med retningsomskifteren **13** kan du ændre el-værktøjets drejeretning.



w Ett elverktyg 6

## Tekniska data

## Buller-/vibrationsdata

### **Försäkran om överensstämmelse**

Vi försäkrar härmed under exklusivt ansvar att denna produkt

**Så här sätts kuggkranschucken in (se bild C)**

- Rengör universalhållarens insticksända och smörj lätt med





















**Tekniset tiedot**

Poravasara

GBH 3-28 DRE  
ProfessionalGBH 3-28 DFR  
Professional**Melu-/tärinätiedot**

### **Standardinmukaisuusvakuutus**

Vakuutamme yksin vastaavamme siitä, että kohdassa "Tekni-

**Hammaskehäistukan asennus (katso kuva C)**

- Kierrä SDS-plus-liitosvarsi **17** hammaskehäistukkaan **16**. Lukitse hammaskehäistukka **16** lukkoruuvilla **15**. **Ota huomioon että lukkoruuvissa on vasen kierre.**

**Hammaskehäistukan kiinnitys (katso kuva C)**







**αοὺ ὁά =αεαοι Ἰί α αἰαηοῖ αοά αεα αἰεαοαοῖ ὀηεί ὁα**  
**ἰαί α=ηζοί ἰῶι φῶαά.** Ἐεαεῖ οοί ὀηζόζ ὀῦί ἔαεὸηεῖῖ  
ἀηαεαῖῦί αῶι ὀαεαῖ αεὸα ὀι εεῖῖ αῶ=ἔἰ Ὀῦῖ.



























**dostosowanego również do zastosowań zewnętrznych.**  
Użyjcie właściwego przedłu, acz (dostosowanego do

napięciem może doprowadzić do powstania porażenia lub porażenia elektrycznego. Uszkodzenie przewodu gazowego może doprowadzić do wybuchu. Wniknięcie do przewodu wodociągowego powoduje szkody rzeczowe lub może spowodować porażenia elektryczne.

Liczba uderzeń przy nominalnej prędkości obrotowej

min<sup>-1</sup>

0–4 000

0–4 000

**Informacja na temat hałasu i wibracji**



Do wiercenia udarowego oraz do dłutowania należy używać narzędzi roboczych SDS-plus, umieszczonych w uchwycie wiertarskim SDS-plus.

Do wiercenia bez udaru w drewnie, metalu, ceramice i tworzywach sztucznych, a także do wkręcania śrub używa się narzędzi bez systemu SDS-plus (np. wiertła cylindryczne). Do osadzania tego rodzaju narzędzi potrzebny jest szybkoobrotowy uchwyt wiertarski lub uchwyt wiertarski z wiertłem z białym.

GBH 3-28 DFR: Wymienny uchwyt wiertarski SDS-plus **2** można łatwo zastąpić wymiennym szybkoobrotowym uchwytem wiertarskim **1** (zawarty w zestawie z narzędziami).




## Praca

### Uruchamianie

w Należy zwrócić uwagę na napięcie sieci! Napięcie źródła prądu musi zgadzać się z danymi na tabliczce znamionowej elektronarzędzia. Elektronarzędzia przeznaczone do pracy pod napięciem 230 V mogą









- Hloubkový doraz vytáhněte natolik ven, aby vzdálenost mezi špičkou vrtáku a špičkou hloubkového dorazu odpovídala požadované hloubce vrtání X.

### **Volba sklíčidla a nástroj**

Pro přímé vrtání a sekání potřebujete nástroje SDS-plus, jež se nasazují do sklíčidla SDS-plus.

Pro vrtání bez přímého vrtání do dřeva, kovu, keramiky a umělé







Takto budete môc ru né elektrické náradie v  
neo akávaných situáciách lepšie kontrolova .

w **Pri práci noste vhodný pracovný odev. Nenoste široké**













w













- Forgassa el a 9











Δααί -εε εί νδδδδ δί ο SDS-plus εί ααδ νάι άί αο άάεάί έγ, εί οί δαγί άόνεί άεάί α νενάι ί ε. Ά δαράεουαά γοί άί ί α οί εί νδδδ δί οί αο άί άί έεααδ δααεάεuí ί α άεάί εά. Υοί ί α εί ααδ άεεγί έγ ί α δί -ί ί νου νάδδεάί έγ, δαε εάε νάδδεί οάί οδε-δδδδδδ δαδδ ί αδε-άνεε.

#### Νί γεά δααί -άάί εί νδδδδ δί οα SDS-plus (νί . δέν. G)

- Νάαεί υαά οεένεδδδδδδδδδ δέευδ 5 ί αρά ε ααί υαά δααί -εε εί νδδδδ δί ο εά ί αδδδ ί α.

#### Όνοάί ί άεά δααί -εε εί νδδδδδ δί οί ά άαδ SDS-plus (GBH 3-28 DRE)

**Όεαράί εά:** ί α ί δέι άί γεά εί νδδδδ δί ού άαδ SDS-plus άέγ οαδδδ ί άί νάδδεάί έγ έεε άί εεάί έγ! Εί νδδδδ δί ού άαδ SDS-plus ε νάδδεεεεί ύεί ί αδδδ ί άάδδδ ί ί άδδδδδδ δί οί δέ οαδδδ ί ί νάδδεάί έε ε άί εεάί έε.

- Όνοάί ί αεά ί αδδδ ί ί νάδδδδδδ δαί οί ί

- Naaeí uoa í aí ðaaeyþuop oðoao 27 onóðí enóaa Saugfix á

aa eðái eáí èè oae, =óí aú aí eí aea onóðí enóaa Saugfix

á57(þuop oðoaa)46(o)]TJ/TT10 1 Tf8.53 0 TD-0.001 Tc0 Tw(27)TjTT12 1 Tf1.0859 0 TD-0.0043 Tc0.0009 Tw[(íí (-)-7.80aaeaeííè)-50.3÷áép

é, =áóí aei í, =óí a27í uoaaý-50.5(÷anou oa)-65(e-)]TJT\*-0.0003 Tc-0.0002 Tw[(ean)-656(e)4.1(íí)-656(e÷a)-6.2(n)1.2eí Sp oðoau íñ ñú í

- eái eí çao26oá aue aeí o

o íí ða-50.7è

ae024.156e)æ2a eaaneSp oðoaa

oae, eaçáí í í 53.ðnóí eáoi yí è-50.2(á)]TJ/TT10 1 Tf8.0234 0 TD1 Tc(0 Tw(X)TjTT12 1 Tf0.5623 0 TD|)Tj2 8.5859 -1.1719 TD-0.0004 Tc-0.0001 Tw[(ñí í)-



Ó÷eoUaaé oá í aí ðyæáí eá í ðyæáí eá

enóí é÷í eéaé oí eá aí eæí í ñnaðnna-52.3ñí aabú aaf í úí í à

çaaí aneí aáee÷eá yeaeoóí eí nne

**Óhóaf í áea áeóí á (ñí . ðeñ. L)**

w Óhóaf ááééááéóá yéáéóóí éí ñóóóí áí ó í á áeí ó èèè  
ááééó óí eúéí á áúééþ=áí í í ñí ñóí yí èè.  
Áðàúáþúeáñý ðááí -eá éí ñóóóí áí óú í í áóó  
ñí ñéí eúçí óóú.

















## Român

### Instruc iuni privind siguran a i protec ia muncii

Indica ii generale de avertizare pentru scule  
electrice

Citi i toate indica iile de





### **Declarație de conformitate**

Declarăm pe proprie răspundere că produsul descris la  
paragraful „Date tehnice” este în conformitate cu următoarele

## Alegerea mandrinei și a accesoriilor

Pentru găurirea cu percuție















-



**Í ανòòí έάαí ά ίά άυέάí +έί άαά ίά ί όí άέάάí ά νί όεñοάάέά  
çά ί όαóí όέάάýí ά (άέάάά όέά. K)**

Í ί άάά άά όέεñέόάάά άέάάί άάά άυέάí +έί ά ίά ί όí άέάάί ά X  
ñúçí έ ñ ί ί ί όέόάί ά ί όεñοάάέά çά ί όαóí όέάάýí ά.

- Άέάάάάά άάάί όί έý έί ñóóí ά ί ό ñ ί ί άάέά SDS-plus άί











## Promena nazubljene stezne glave

**Skidanje upotrebljenih alata bez SDS-plus-a  
(GBH 3-28 DFR) (pogledajte sliku I)**

–

**Ukljuivanje-iskljuivanje**

- Za **ukljuivanje** elektri nog alata pritisnite prekida za


















- w **Rezne alate održavajte oštrim i čistim.** Pažljivo održavani rezni alati s oštrim oštricama manje će se zaglaviti i lakše se s njima radi.
- w **Električni alat, pribor, radne alate, itd. koristite prema ovim uputama i na način kako je to propisano za poseban tip uređaja. Kod toga uzmite u obzir radne uvjete i izvođene radove.** Uporaba električnih alata za druge primjene nego što je to predviđeno, može dovesti do opasnih situacija.

#### Servisiranje

w













Laske kahjustatud detailid enne seadme kasutamist parandada. Paljude õnnetuste põhjuseks on halvasti hooldatud elektrilised tööriistad.

w Hoidke löiketarvikud teravad ja puhtad. Hoolikalt

hooldatud, teravate lõikeservadega löiketarvikud  
kiilduvad harvemini kinni ja neid on lihtsam juhtida.

w

Tehnilised andmed








































t \E u \ æ ä      ÿ x n v <sup>3</sup> e ê , y  
lô € y q fê œn dí € y <sup>2</sup> u [































