

Содержание

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.....	40
СЕРТИФИКАЦИЯ.....	40
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	42
НАЗНАЧЕНИЕ.....	42
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.....	42
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ.....	43
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	43
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.....	45
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ.....	46
ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	47
ХРАНЕНИЕ.....	47
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ.....	47
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ.....	47

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

При покупке изделия в розничной торговой сети требуйте проверки его работоспособности и комплектности, а также штампа торгующей организации и даты продажи в гарантийном талоне.








Чтобы избежать недоразумений внимательно ознакомьтесь с данной Инструкцией. Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение данного изделия, т.е. оно не должно использоваться для профессиональных работ или в коммерческих целях.

На изделии размещены специальные пиктограммы, обращающие Ваше внимание на наиболее важные моменты.

	Внимательно прочитайте данную Инструкцию.		Соблюдайте требования техники безопасности, особенно вблизи с вращающимися (двигающимися) деталями и инструментами .
	Изделие изготовлено по второму (II) классу защиты от поражения электрическим током.		
	Будьте внимательны при всех видах работы.		
	Примите меры по экологически чистой утилизации пришедшей в негодность упаковки, изделия или аксессуаров.		Всегда используйте защитные средства.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Изделие соответствует требованиям технических регламентов Таможенного Союза: «О безопасности низковольтного оборудования» (TP TC 004/2011), «Электромагнитная совместимость технических средств» (TP TC 020/2011), «О безопасности машин и оборудования» (TP TC 010/2011).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	MPID710V	MPID 850V	MPID 1050VD
Артикул	85066	85069	
Напряжение питания	220-240 В, 50 Гц	220-240 В, 50 Гц	220-240 В, 50 Гц
Максимальная потребляемая мощность	710 Вт	850 Вт	1050 Вт
Максимальный потребляемый ток	3,6 А	4,25 А	5,25 А
Количество фиксированных передач редуктора	1	1	2
Число оборотов без нагрузки	0-2800 об/мин	0-2700 об/мин	0-1100 об/мин 0-2800 об/мин
Тип патрона	С ключом	С ключом	С ключом
Диаметр хвостовика, зажимаемый патроном	1,5-13 мм	1,5-13 мм	1,5-13 мм
Максимальный диаметр сверления			
Древесина	25 мм	25 мм	30 мм
Сталь	9 мм	10 мм	12 мм
Бетон	10 мм	13 мм	13 мм
Установочный размер шпинделя,	1/2"	1/2"	1/2"
Уровень звукового давления по EN 60745	(104,7±3) дБ(А)	(104,8±3) дБ(А)	(104,0±3) дБ(А)
Уровень акустической мощности по EN 60745	(93,7±3) дБ(А)	(93,8±3) дБ(А)	(93,0±3) дБ(А)
Уровень вибрации по EN 50144	(5,293±1,5) м/сек ²	(4,474±1,5) м/сек ²	(5,5±1,5) м/сек ²
Материал кабеля электропитания	ПВХ	ПВХ	Резина
Длина кабеля электропитания	2,0 м	2,0 м	2,0 м
Вес по EPTA-Procedure 01/2003	1,9 кг	2,4 кг	2,5 кг

НАЗНАЧЕНИЕ

Ударная электрическая дрель артикул модель MPID710V и модели MPID 850V, MPID 1050VD (далее по тексту - дрель) предназначена для следующих работ.

- 1 Сверление отверстий в металлах, пластмассах, дереве – режим сверления.
- 2 Сверление с ударом (перфорация) отверстий в бетоне, кирпиче, камне и др. аналогичных материалах – ударный режим.
- 3 В режиме сверления дрель допускается кратковременно использовать для закручивания/откручивания шурупов и винтов.

Дрель имеет

- 1 Ключевой патрон, позволяющий устанавливать сменный инструмент с хвостовиком диаметром от 1,5 до 13 мм.
- 2 Редуктор с металлическим корпусом, что обеспечивает высокий крутящий момент шпинделя на низких оборотах и продлевает срок службы дрели.
- Однопозиционный (одна передача) для моделей MPID710V и м MPID 850V.
- Двухпозиционный (две передачи) - с двухпозиционным переключателем частоты вращения шпинделя для модели MPID 1050VD.
- 3 Выключатель с электронным регулятором, позволяющим плавно менять обороты и мощность двигателя в зависимости от характера работы.
- 4 Регулятор-ограничитель максимальных оборотов двигателя.
- 5 Фиксатор выключателя для облегчения эксплуатации при длительной работе.
- 6 Переключатель направления вращения (реверс).
- 7 Дополнительную рукоятку и глубиномер для облегчения работы.
- 8 Двойную электрическую изоляцию активных частей электропривода (класс защиты от поражения электрическим током – II), что позволяет работать без применения индивидуальных средств защиты от поражения электрическим током и не требует заземления дрели.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ*

Инструкция по эксплуатации

Дрель с патроном 1/2"

Ключ патрона**

Дополнительная рукоятка**

Глубиномер**

Упаковочная коробка**.

*Производитель имеет право на конструктивные изменения с целью улучшения качества и дизайна, а также на изменение комплектации изделия.

**Принадлежности являются расходным материалом и на них гарантийные обязательства не распространяются.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Конструктивно дрель состоит из электрического двигателя, редуктора, ударного механизма, шпинделя с патроном и корпуса.

1 Высокооборотный коллекторный двигатель. Вал ротора двигателя имеет передний и задний подшипники качения и ведущую шестерню редуктора. Задний подшипник опирается непосредственно на корпус машины, а передний – на станину редуктора, которая, в свою очередь, также зафиксирована в корпусе.

2 Двухступенчатый редуктор с промежуточным валом и **одной** фиксированной передачей (**MPID710V** и **MPID 850V**). Промежуточный вал редуктора с двумя промежуточными шестернями имеет игольчатые подшипники, опирающиеся на станину и металлический корпус редуктора

3 Двухступенчатый (**MPID 1050VD**) редуктор с двумя передачами обеспечивает понижение оборотов двигателя и ступенчатый выбор максимальных оборотов (частоты вращения) шпинделя между 1100 (положение «1») или 2800 об/мин (положение «2») с помощью переключателя передач **8** (см. рис. А). В положении «1» обеспечивается более высокий крутящий момент шпинделя на низких оборотах, необходимых при сверлении отверстий в металлах и древесине. Промежуточный вал редуктора с двумя промежуточными шестернями имеет игольчатые подшипники, опирающиеся на станину и металлический корпус редуктора. Ведомая шлицевая шестерня редуктора установлена непосредственно на вале шпинделя. Именно ее переключатель частоты вращения перемещает по шлицам вдоль вала ротора, сцепляет с одной из промежуточных шестерней и изменяет, тем самым, передаточное число редуктора.

3 Основой ударного механизма являются ребристые сцепляющиеся диски, позволяющие шпинделю совершать толкающие (похожие на удар молотком) осевые движения сверла. Амплитуда ударов небольшая, а сила удара пропорциональна осевому со шпинделем усилию, прикладываемому оператором к дрели. Таким образом, производительность работы в этом режиме тем выше, чем выше обороты шпинделя. Один диск механизма (неподвижный) зафиксирован на станине редуктора, а второй диск (подвижный и подпружиненный) зафиксирован на вале шпинделя.

4 Шпиндель опирается на подшипники качения, установленные в станине редуктора и корпусе редуктора. Это позволяет выдерживать шпиндель и машину в целом повышенные осевые и радиальные нагрузки. В передней части шпиндель имеет резьбу $\frac{1}{2}$ " под патрон **1** (см. рис. А).

5 Корпус дрели состоит из металлического корпуса редуктора и пластикового корпуса двигателя. В ручке корпуса двигателя размещен выключатель с электронным регулятором оборотов **9** (см. рис. А), ограничителем оборотов **6** и фиксатором **5**. Выключатель конструктивно объединен с переключателем направления вращения **4**, который может переключать половины обмотки статора к щеткам коллектора, что изменяет направление вращения ротора.

В передней части корпуса редуктора имеется специальная шейка для установки дополнительной рукоятки **2**. Рукоятка имеет кольцо, которое затягивается на шейке корпуса или высвобождает ее, если вращать ручку рукоятки соответственно по часовой стрелке или против часовой стрелки. Кроме того, рукоятка имеет отверстие под глубиномер **10**. Фиксация глубиномера осуществляется одновременно с фиксацией рукоятки.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасная работа изделия возможна только после внимательного изучения потребителем настоящей Инструкции перед проведением работ и при условии соблюдения им изложенных в ней требований. Несоблюдение этих требований может стать причиной не только отказов или инцидентов, но и критических отказов или аварий. В следующих подразделах приведен перечень критических отказов и возможных ошибочных действий потребителя, которые приводят к инциденту или аварии. Там же описаны действия потребителя в этих случаях.

Запрещается эксплуатация изделия

- 1 Во взрывоопасных помещениях или помещениях с химически активной средой.
- 2 В условиях воздействия капель и брызг, а также на открытых площадках при атмосферных осадках.
- 3 При несоответствии характеристик электрической сети в месте подключения, указанным в разделе **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**.
- 4 При неисправной электропроводке или электрической розетке, а так же если их токовые параметры ниже требуемых со стороны изделия (см. раздел **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**).
- 5 При обнаружении перед работой или возникновении во время работы хотя бы одной из следующих неисправностей.
 - 5.1 Повреждение электрического кабеля или штепсельной вилки.
 - 5.2 Искрение щеток на коллекторе, сопровождающееся появлением кругового огня на его поверхности.
 - 5.3 Появление дыма или запаха, характерного для горящей изоляции.
 - 5.4 Неисправность или нечеткая работа выключателя.
 - 5.5 Вытекание смазки из вентиляционных прорезей или редуктора.
 - 5.6 Появление нехарактерных звуков (стука).
 - 5.7 Поломки или трещины в патроне, деталях корпуса изделия или дополнительной рукоятки.
 - 5.8 Неисправность сменного инструмента. Неисправный инструмент - это сломанный, тупой, имеющий трещины и выбоины или искривленный (приводящий к биению) бур или сверло.

Запрещается при эксплуатации изделия

- 1 Заземлять изделие.
- 2 Использовать ненадлежащий по форме, размеру и другим техническим характеристикам сменный инструмент.
- 3 Оставлять без надзора дрель, подключенную к электросети.
- 4 Переносить включенное (работающее) изделие.

- 5 Передавать дрель лицам, не имеющим права пользоваться ею.
- 6 Работать с приставных лестниц.
- 7 Натягивать и перекручивать электрический кабель, подвергать его нагрузкам.
- 8 Превышать предельно допустимую продолжительность работы (см. раздел **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ**).
- 9 Передавать изделие для эксплуатации лицам моложе 18 лет, либо лицам, не имеющим навыков работы с данным изделием, которые не прошли инструктаж по правилам безопасности и не прочитали данную Инструкцию.

Общие правила безопасности при эксплуатации изделия

- 1 Учитывайте влияние окружающей среды.
 - 1.1 Не подвергайте дрель воздействию атмосферных осадков.
 - 1.2 Не пользуйтесь изделием поблизости от легковоспламеняющихся жидкостей и газов.
 - 1.3 Не пользуйтесь изделием для обработки сырых материалов.
 - 1.4 Позаботьтесь о хорошем освещении.
- 2 Избегайте физического контакта с заземленными объектами (металлическими трубами, батареями и т.д.).
- 3 Перед началом работы проверяйте рабочую зону на наличие скрытых коммуникаций (газопровода, водопровода, электрической или телефонной проводки и т.д.).
- 4 Не позволяйте посторонним людям и животным приближаться к месту работы.
- 5 При работах связанных с образованием пыли пользуйтесь пылеуловителями, особенно в закрытых помещениях.
- 6 При работе в помещениях с повышенной концентрацией пыли или мелких опилок для предотвращения электрического пробоя необходимо использовать устройства токовой защиты.
- 7 Не подвергайте изделие перегрузкам.
 - 7.1 Используйте его строго по назначению.
 - 7.2 Используйте только рекомендованный, соответствующий проводимой работе и исправный сменный инструмент.
 - 7.3 Исключите при работе падение оборотов или остановку двигателя вследствие чрезмерной подачи или заклинивания инструмента. **При заклинивании немедленно выключите изделие!**
 - 7.4 Правильно обращайтесь с электрическим кабелем изделия.
 - 8.1 Не носите изделие, держась за кабель.
 - 8.2 Для отключения изделия от сети беритесь за штепсельную вилку, а не за кабель.
 - 8.3 Кабель должен быть защищен от случайного повреждения (острыми гранями, движущимся рабочим инструментом и т.д.).
 - 8.4 Не допускайте непосредственного соприкосновения кабеля с горячими и масляными поверхностями.
 - 8.5 Если произошёл инцидент и кабель поврежден в процессе работы, то, не касаясь его, выньте вилку из розетки и замените электрический кабель в Сервисном центре.
- 9 Избегайте непреднамеренного включения.
 - 9.1 Перед подключением вилки электрического кабеля дрели к сетевой розетке, проверьте правильность и надежность соединений всех узлов изделия и убедитесь, что выключатель находится в выключенном положении.
 - 9.2 Отключайте изделие выключателем при внезапной остановке (вследствие исчезновения напряжения в сети, заклинивания движущихся деталей и т.п.).
 - 9.3 Не переносите подключенное к сети изделие, держа палец на выключателе.
- 10 Пользуйтесь, в случае необходимости, электрическими сетевыми удлинителями промышленного производства, расчитанными на ток, потребляемый Вашим изделием (см. раздел **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**).
- 11 Носите подходящую одежду и используйте защитные средства (защитные очки, пылезащитная маска, наушники и т. д.). При работе пользуйтесь средствами защиты органов слуха. Воздействие шума может привести к потере слуха.
- 12 Надежно закрепляйте обрабатываемую деталь.
 - 12.1 При необходимости пользуйтесь тисками или струбциной.
 - 12.2 Запрещается зажимать в тиски само изделие.
- 13 Содержите в порядке рабочее место. Прежде чем включить изделие, проверьте, не забыли ли Вы убрать из зоны работы ключи, отвертки и другой вспомогательный инструмент.
- 14 Всегда будьте внимательны.
 - 14.1 Обязательно используйте дополнительную рукоятку изделия.
 - 14.2 При всех видах работы обязательно держите дрель обеими руками так, чтобы не закрывать вентиляционные прорези - это защитит от возможных травм из-за попадания рук в рабочую зону.
 - 14.3 Никогда не держите обрабатываемую деталь ногой, рукой или на коленях. Закрепляйте ее на устойчивой подставке (верстаке). Это является важным условием в минимизации опасности контакта со сменным инструментом, его заклинивания или потери контроля над дрелью.
 - 14.4 Удерживайте изделие только за пластиковую ручку корпуса и дополнительную рукоятку, особенно в случае выполнения работ, при которых возможно касание режущим инструментом скрытой электропроводки или кабеля питания самой машины. Наличие контакта с проводкой, находящейся под напряжением, может привести к тому, что шпиндель также окажется под напряжением, что ведет к поражению оператора электрическим током в случае несоблюдения этого требования.
 - 14.5 Не отвлекайтесь во время работы, выполняйте ее вдумчиво.
 - 14.6 Страйтесь работать в устойчивом положении, постоянно сохраняя равновесие, причем инструмент и обрабатываемая поверхность должны находиться в поле Вашего зрения.
 - 14.7 Подносите изделие к материалу, с которым будете работать, только после включения и набора оборотов двигателем.
 - 14.8 Осторожно подводите и отводите инструмент к уже начатому отверстию, не допуская его заклинивания или падения оборотов двигателя из-за чрезмерной подачи.
 - 14.9 По окончании работ, во время перерыва или перед заменой сменного инструмента после выключения изделия не

- кладите его на какую-либо поверхность, прежде чем патрон полностью не остановится, т.к. он может зацепиться за поверхность, что приведет к потере контроля над изделием и серьезным травмам. Затем обязательно отключите дрель от электросети. Замену сменного инструмента производите только после его остыния до приемлемой температуры.
- 14.10 Не допускайте механических повреждений, ударов, падения изделия на твердые поверхности и т.п.
- 14.11 Оберегайте дрель от воздействия интенсивных источников тепла или химически активных веществ, а также от попадания жидкостей и посторонних твердых предметов внутрь изделия.
- 14.12 Не рекомендуется работать с изделием, если Вы сильно утомлены, находитесь в состоянии алкогольного опьянения или принимаете сильнодействующие медикаменты.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Внимание!

- 1 Используйте изделие и аксессуары в соответствии с настоящей Инструкцией и в целях, для которых они предназначены.
- 2 Использование изделия для других операций и в иных целях, чрезмерная перегрузка или непрерывная работа выше 20 минут может привести к его выходу из строя.
- 3 Ознакомьтесь с предыдущими разделами и выполняйте изложенные в них требования.

Установка дополнительной рукоятки и глубиномера

Внимание!

- 1 Убедитесь, что вилка электрического кабеля отключена от электрической розетки.
- 2 Установите, если требуется, дополнительную рукоятку 2 (см. рис. А) на шейку дрели, разверните ее в удобное для работы положение и зафиксируйте, вращая ее ручку по часовой стрелке (см. рис.1). При любых видах работ **всегда пользуйтесь дополнительной рукояткой**.
- 3 Воспользуйтесь входящим в комплект поставки глубиномером 10, если необходимо высверлить отверстие заданной глубины. Для этого ослабьте фиксацию рукоятки, повернув на несколько оборотов ее ручку против часовой стрелки. Вставьте в отверстие дополнительной рукоятки глубиномер 10. Установите конец глубиномера на одном уровне с кончиком сверла или бура, а затем сдвиньте глубиномер на расстояние, равное необходимой глубине сверления. Зафиксируйте глубиномер и дополнительную рукоятку, надежно завернув ее ручку.

Замена сменного инструмента

Внимание! Убедитесь, что вилка электрического кабеля дрели отключена от сетевой розетки.

Дрель укомплектована ключевым патроном 1 (см. рис. А). Установка или извлечение сменного инструмента осуществляется с помощью специального ключа 7, который закреплен на кабеле электропитания.

Вставьте ключ патрона в одно из отверстий в патроне. При вращении ключа по часовой стрелке, кулакчи (губки) патрона сходятся, зажимая, тем самым, хвостовик сменного инструмента (см. рис.3). При вращении ключа против часовой стрелки кулакчи патрона расходятся и освобождают хвостовик.

Переключение режимов работы и частоты вращения шпинделя

Включение ударного режима или его отключение осуществляется перемещением переключателя режимов 3 (см. рис. А) влево или вправо до упора, так чтобы на корпусе дрели был виден значок в виде молотка или сверла соответственно (см. рис. 2).

Двухступенчатый (только модель MPID 1050VD) редуктор обеспечивает понижение оборотов двигателя и ступенчатый выбор максимальных оборотов (частоты вращения) шпинделя между 1100 (положение «1») или 2800 об/мин (положение «2») с помощью переключателя частоты вращения шпинделя 8 (см. рис. А). В положении «1» обеспечивается более высокий крутящий момент шпинделя на низких оборотах, необходимых при сверлении отверстий в металлах и древесине.

Внимание! Переключение частоты вращения шпинделя переключателем 8 допускается производить только после выключения дрели и полной остановки двигателя.

Включение/Выключение

Внимание!

- 1 Убедитесь, что вилка электрического кабеля отключена от сетевой розетки.
- 2 Убедитесь в надежности и правильности установки сменного инструмента (см. подраздел **Замена сменного инструмента**).
- 3 Проверьте, что дрель выключена. Для этого нажмите до упора и отпустите клавишу 9 (см. рис. А) выключателя.

Включение

- 1 Подключите вилку электрического кабеля к сетевой розетке.
- 2 Нажмите, плавно увеличивая усилие, клавишу выключателя 9. Дрель включится, причем обороты двигателя будут расти по мере утапливания клавиши (см. рис.5).
- 3 Режим работы с низкими оборотами за счет электронного регулятора оборотов и, следовательно, с пониженной мощностью двигателя должен быть кратковременным.
- 4 Для продолжительной работы на максимальных оборотах можно зафиксировать включение, для чего необходимо после набора оборотов утопить и удерживать кнопку фиксатора 5. Теперь клавишу выключателя, а затем и кнопку фиксатора, можно отпустить.
- 5 Ограничителем оборотов 6, расположенным на клавише выключателя, можно ограничить максимальные обороты при полностью нажатой клавише выключателя. Осуществлять регулировку следует при зафиксированной клави-

ше выключателя (см. предыдущий п.). В этом режиме следует учитывать выше изложенные особенности работы на пониженных оборотах двигателя.

Выключение

Просто отпустите клавишу выключателя 9 (см. рис. А) или нажмите и отпустите ее, если предварительно была нажата кнопка фиксатора 5.

Переключение направления вращения

Режим реверса можно использовать для вывода заклинившего бура или сверла из отверстия. Режим не рекомендуется использовать длительное время и при этом возможно увеличение искрения щеток.

1 Внимание! Переключение в режим реверса и обратно допускается производить **только после выключения дрели и полной остановки двигателя**.

2 Для перевода дрели в режим реверса утолите клавишу переключателя реверса 4 (см. рис. А) с правой стороны, на которой нанесена стрелка, направленная от патрона. Это положение соответствует вращению патрона против часовой стрелки (см. рис.4).

3 Для перевода машины в обычный режим утолите клавишу переключателя реверса с левой стороны, на которой нанесена стрелка, направленная к патрону. Это положение соответствует вращению патрона по часовой стрелке (см. рис.4).

Первое включение

1 Распакуйте изделие и произведите осмотр комплекта поставки на предмет отсутствия внешних механических повреждений.

2 Внимание! Если при транспортировке температура окружающей среды была ниже +10 °C, перед дальнейшими операциями необходимо выдержать изделие в помещении с температурой от +10 до +35 °C и относительной влажностью не выше 75% не менее четырех часов. В случае образования конденсата на узлах и деталях изделия, его эксплуатация или дальнейшая подготовка к работе **запрещена** вплоть до полного высыхания конденсата.

3 Установите, если это еще не сделано, и надежно закрепите дополнительную рукоятку (см. подраздел **Установка дополнительной рукоятки и глубиномера**). Установите и надежно закрепите нужный сменный инструмент (см. подраздел **Замена сменного инструмента**). При предпродажной проверке выполнение данного пункта необязательно.

4 Убедитесь, что дрель выключена. Для этого нажмите до упора и отпустите клавишу выключателя.

5 Включите дрель (см. подраздел **Включение/Выключение**) и дайте ей поработать без нагрузки около трех минут.

Внимание! Некоторое время возможно повышенное искрение щеток, т. к. происходит их притирание к коллектору, а из вентиляционных прорезей корпуса могут вылетать мелкие фрагменты смазки.

6 Проверьте режимы работы (см. подраздел **Переключение режимов работы и частоты вращения шпинделя**), функционирование выключателя, фиксатора, ограничителя оборотов, переключателя реверса и патрона.

7 Если проверки прошли успешно – можете приступать к работе. В противном случае обратитесь за консультацией в торгующую организацию или Сервисный центр.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ

1 Внимательно ознакомьтесь с предыдущими разделами и выполняйте изложенные в них требования.

2 Перед началом работы проверьте функционирование дрели.

2.1 Произведите осмотр изделия на предмет отсутствия внешних механических повреждений.

2.2 Установите, если это еще не сделано, дополнительную рукоятку и требующийся инструмент. Проверьте, что они надежно и правильно закреплены.

2.3 Убедитесь, что дрель выключена. Для этого нажмите до упора и отпустите клавишу выключателя. Подключите кабель электропитания к электрической сети.

2.4 Проверьте работу изделия в течение десяти секунд без нагрузки.

3 Помните!

3.1 Изделие рассчитано на эксплуатацию при температуре окружающей среды от +5 до +35 °C.

3.2 Продолжительность непрерывной работы дрели не должна превышать 20 минут с последующим перерывом не менее десяти минут.

3.3 Патрон дрели рассчитан только на установку сверел (буров), имеющих цилиндрический хвостовик с диаметром, указанным в разделе **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**, или бит с шестигранным стандартным хвостовиком 6,35 мм.

3.4 Основной режим работы дрели – сверление отверстий, которое должно производиться на максимальных оборотах двигателя и нужном для конкретной работы положении переключателя частоты вращения шпинделя.

3.5 Не допускайте заклинивания сменного инструмента. **Внимание!** При заклинивании **немедленно** выключите изделие!

3.6 Использование дрели для закручивания/ откручивания шурупов является дополнительной функцией, поэтому продолжительность непрерывной работы изделия в этом режиме не должна превышать двух минут с последующим перерывом не менее десяти минут.

3.7 Суммарная продолжительность работы дрели составляет 60 часов в год, после чего требуется провести послегарантийный профилактический осмотр, замену щеток и смазки в Сервисном центре.

4 Не прикладывайте к изделию во время работы чрезмерного усилия, т. к. при этом обороты двигателя и, следовательно, производительность падают, а также появляется угроза вывести из строя двигатель. Осевое усилие на инструмент не должно превышать 6 кг.

5 Запрещается прикладывать к дрели радиальные (боковые) усилия.

- 6 Для работы в ударном режиме используйте буры с наконечниками из твердосплавных материалов. Суммарное время работы в этом режиме не должно превышать 3 часа в день.
- 7 При сверлении отверстий большого диаметра предварительно сделайте направляющие отверстия малого диаметра.
- 8 При сверлении глубоких отверстий регулярно вынимайте инструмент и очищайте их от пыли или стружки.
- 9 При сверлении металла используйте только хорошо заточенные сверла класса HSS из высокопроизводительной быстрорежущей стали. Для сверления стали, в качестве смазки, используйте машинное масло; для алюминия – скрипидар или парафин; для бронзы, меди, чугуна смазка не нужна, но необходимо чаще вынимать сверло для его охлаждения.
- 10 Закручивание шурупов производите на минимальных оборотах шпинделя с учетом всего изложенного в данном и предыдущем разделах. При выкручивании сильно затянутых шурупов рекомендуется 1 – 2 оборота сделать обычной мощной отверткой.
- 11 Не допускайте попадания пыли в вентиляционные прорези дрели, что приводит к ее перегреву. Следите за температурой корпуса изделия в районе редуктора и двигателя, которая не должна превышать 50 °C. При перегреве дайте поработать дрели на холостых оборотах 30 – 60 секунд и выключите ее для остывания и удаления пыли (см. также раздел **ОБСЛУЖИВАНИЕ**). **Внимание!** Наличие пыли в вентиляционных прорезях и внутри изделия является нарушением правил эксплуатации и основанием для снятия его с гарантийного обслуживания.
- 12 После выключения изделия, прежде чем положить его на какую-нибудь поверхность, дождитесь полной остановки сменного инструмента.
- 13 Сразу по окончании работ произведите обслуживание дрели (см. раздел **ОБСЛУЖИВАНИЕ**).
- 14 В случае выхода из строя изделия или его электрического кабеля осуществляйте ремонт только в уполномоченных на это Сервисных центрах.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Внимание! Перед проведением ниже описанных работ убедитесь, что изделие отключено от электропитания. Обслуживание включает в себя ежедневную очистку дрели, но в первую очередь ее вентиляционных прорезей и патрона, от пыли и грязи.

Регулярно смазывайте кулачки патрона 1-2 каплями индустриального масла.

После работы в помещениях с повышенным содержанием пыли или мелких опилок и сразу после перегрева (см. раздел **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ**, п. 11) необходимо продуть вентиляционные прорези, двигатель и патрон сжатым воздухом.

При попадании масла корпус дрели и дополнительную рукоятку необходимо протереть ветошью, слегка смоченной йайт-спиритом. После этого их необходимо вытереть насухо.

Через каждые 60 часов эксплуатации, но не реже одного раза в год, осуществляйте профилактический послегарантийный осмотр с заменой щёток и смазки изделия в уполномоченных на это Сервисных центрах.

ХРАНЕНИЕ

Хранить изделие следует после проведенного в полном объеме обслуживания в помещении с относительной влажностью не выше 75% при температуре не ниже +5 °C.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортировка предварительно прошедшего обслуживание и размещенного в штатную упаковку изделия производится в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ

Когда изделие, дополнительные принадлежности и упаковка придут в негодность, примите меры по экологически чистой их утилизации в соответствии с законодательством РФ.

Не скигать!