




- ES MANUAL DE INSTRUCCIONES ORIGINAL
- GB ORIGINAL USER GUIDE
- FR MANUEL ORIGINAL D'UTILISATION

## SPIRAL-26



C/ Albuñol, par.250  
Pol. Ind. Juncaril,  
18220 ALBOLOTE (Granada) ESPAÑA  
Telf: (+34)958 490 410  
Fax: (+34) 958 466 645  
[info@simasa.com](mailto:info@simasa.com)  
[www.simasa.com](http://www.simasa.com)






## Información General.

La Dobladora de Ferralla SPIRAL-26 está diseñada y fabricada exclusivamente para realizar doblados en espiral de barras metálicas redondas y rígidas. No es idónea para cualquier otro propósito. Esta máquina puede operarse utilizando accesorios especiales para realizar doblados de diversas formas. Para obtener el mejor rendimiento de su SPIRAL-26, colóquela de manera que su utilización sea cómoda para el operario y le permita trabajar con más eficiencia. El lugar de colocación de la máquina debe estar próximo a la zona de almacenamiento de la ferralla, y cubierta de techado a ser posible. Recomendamos la colocación de bancadas de trabajo a ambos lados de la máquina. La longitud de cada bancada debe ser la del material más largo que necesite cortar. Con el apoyo de estas bancadas, el operador podrá manipular el material a doblar sin necesidad de levantarla o girarlo al peso, aumentando así su productividad.

## ¡Atención!

- Antes de arrancar la máquina lea detenidamente este manual de instrucciones y mantenimiento.
- Sólo personal cualificado debe tener acceso a operar con esta máquina.
- Desenchufe la máquina antes de examinarla, darle mantenimiento, lubricarla o realizar ajustes.
- Siga todas las recomendaciones que encontrará en este manual de instrucciones.

**FIGURA 1**



## 1. INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN Y CONEXIÓN

- 1.1 Coloque la máquina sobre una superficie sólida y perfectamente plana y nivelada (**Figura 1**).
- 1.2 Deje que sea un electricista cualificado el que realice la conexión a la red eléctrica.

**Nota: Conexión a la red eléctrica**

- 1.3 Enchufe el cable de suministro eléctrico de  $5 \times 4 \text{ mm}^2$  a la red principal de suministro eléctrico.
- 1.4 Es necesario realizar una toma de tierra por razones de seguridad. Por favor, no conecte la máquina sin haber realizado previamente una toma de tierra.

**Toma de tierra:** Para realizarla, siga el proceso descrito a continuación: conecte un extremo del cable de tierra a un hilo de cobre con un diámetro mínimo de 16 mm, a fin de garantizar la conductividad eléctrica. El otro extremo del cable debe ser conectado a un tubo con propiedades de conductividad eléctrica que esté clavado en tierra (preferiblemente en suelo húmedo), o a una pieza de cobre enterrada profundamente en el suelo.


### 1.2 INSTRUCCIONES DE PUESTA EN MARCHA.

- 1.2.1 Compruebe que la máquina se ha instalado conforme a las instrucciones.
- 1.2.2 Retire todas las piezas (incluyendo el dispositivo doblador) de la superficie superior de la máquina.
- 1.2.3 Seleccione el interruptor (IZQUIERDA/PARADA/DERECHA) hacia la IZQUIERDA o la DERECHA, y el interruptor (MAN-AUTO) a la posición MAN, y compruebe el sentido de giro de la máquina accionando el pedal.

**Nota:** Si rota en el sentido de las agujas del reloj se entiende que gira a la derecha, y al contrario, se entiende que gira a la izquierda, siempre considerado desde la posición del operador en la parte frontal de la máquina, (donde se ubica el panel de control). Si la máquina rota en el sentido inverso al fijado con el interruptor es que las fases de la conexión eléctrica están al revés. Esta situación no crea ningún problema a la hora de usar la máquina. En tales casos bastaría usar el interruptor, al contrario.

- 1.2.4 Comience a realizar los ajustes de doblado según el sentido del giro.

**FIGURA 2. Botones de control**



## 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

### Capacidad de Doblado

Resistencia del material	Máximo diámetro de doblado por unidad.
45 kg/mm <sup>2</sup>	Ø 26x1
65 kg/mm <sup>2</sup>	Ø 22x1
85 kg/mm <sup>2</sup>	Ø 20x1

Modelo:

**SPIRAL -26**

**Dimensiones**

Nombre:

**Máquina dobladora de espirales de ferralla**

Ancho : 0.72 m

Entrada par motor.

11,9 – 23,8 Nm

Largo : 1.12 m

Par de salida del reductor:

852,7 -1023,2 Nm

Altura : 0.98 m

Peso : 300 kg

### Especificaciones del motor.

Potencia : 1,5 - 2,5 kW

Revoluciones : 697 - 1387 rpm


Voltaje : 380 V

Frecuencia : 50 Hz


### **3. ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS SUMINISTRADAS CON LA MÁQUINA.**

- Pedal (accionamiento con el pie): 1 unidad.

**Colocación correcta de la Ferralla:**



**Colocación Incorrecta de la ferralla.**



#### **4. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y USO EFICIENTE.**

- ▼ No utilice la máquina cuando está mojada.
- ▼ No doble ferralla de dimensiones o cantidades distintas de las especificadas en la placa de la máquina.
- ▼ No utilice la máquina mientras la puerta del panel eléctrico se encuentre abierta.
- ▼ Evite hacer cambios de los ajustes eléctricos en el lugar de trabajo.
- ▼ No utilice la máquina sin toma de tierra.
- ▼ No utilice la máquina mientras las cubiertas de protección están abiertas.
- ▼ No deje usar la máquina a nadie que no sea personal cualificado.
- ▼ Nunca utilice la máquina sin aceite lubricante.
- ▼ No permita que se retiren las etiquetas de aviso adheridas a la máquina.
- ▼ No utilice recambios o accesorios que no sean los originales de marca SIMA.
- ▼ Evite operar la máquina con un accesorio deformado o agrietado y/o con las escuadras para un diámetro interno superior al admitido. No intente hacer doblados.
- ▼ No intente doblar material de manera incorrecta (**Figuras 3**).
- ▼ No use aire a presión para limpiar la máquina.
- ▼ Si necesita acceder al panel eléctrico, antes de abrir la puerta del mismo asegúrese de que el interruptor principal está en posición desconectado.
- ▼ No doble barras múltiples mientras no estén correctamente colocadas una encima de otra. (**Figures 2**).
- ▼ Evite usar la máquina con el protector. (**Figures 3**).

#### **5. GARANTÍA**

El fabricante acepta exclusivamente la garantía y responsabilidad conforme a los siguientes términos y condiciones:

- ▼ Se han seguido todas las precauciones de protección.
- ▼ Se han tenido en cuenta todas las señales de aviso.
- ▼ La máquina no se ha usado sin toma de tierra.
- ▼ No se han reemplazado repuestos o accesorios de otra marca que la del fabricante, SIMA.
- ▼ Se han seguido las instrucciones de seguridad de éste manual.
- ▼ Se han seguido las instrucciones de seguridad y uso eficaz.
- ▼ Se han seguido las instrucciones de instalación.
- ▼ Se han verificado y validado las condiciones de carga, transporte y descarga de la máquina.
- ▼ La máquina solo ha sido usada por operadores cualificados.
- ▼ Se han respetado las medidas, dimensiones y calidades del material según se describe en la placa de matrícula de la máquina.
- ▼ La máquina se ha usado solo para el uso que ha sido diseñada.
- ▼ La conexión con la red ha sido realizada por un electricista cualificado.
- ▼ La máquina no se ha utilizado en ningún momento en que cualquier pieza haya sido desensamblada.
- ▼ El motor no se ha cambiado.
- ▼ Se han observado las instrucciones de servicio y mantenimiento.
- ▼ Se han seguido las instrucciones de modo correcto para doblar ferralla (**Figures 4, 5 y 6**).

## **6. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD.**

### **6.1 Deben usarse siempre:**

- Guantes de seguridad.
- Cascos
- Gafas de seguridad
- Botas de punta de Acero.

Utilice el material de seguridad arriba indicado mientras trabaja con la máquina. De no usarse este material de seguridad existe riesgo de que el uso de la máquina pueda causar heridas tales como cortes en la mano o que la mano quede atrapada en la máquina.

### **6.2. Evite lo siguiente mientras utiliza la máquina.**

Atención: No es conveniente usar la máquina si se tiene el pelo largo y suelto, vestimenta con mangas largas, medallas u otros complementos, como anillos, pulseras o collares, o delantales largos. Existe el riesgo de resultar herido o quedar atrapado en la máquina.

## **7. TRANSPORTE**

Use un elevador de horquilla y/o una grúa Puente fijo o móvil para elevar y transportar la máquina. El elevador de horquilla solo puede ser usado cuando la máquina descansa sobre un pallet o contenedor. Coloque la máquina en el contenedor o pallet usando calzos de madera en las ruedas, de modo que estas no toquen el suelo del contenedor o, de lo contrario, desmonte las ruedas antes de colocar la máquina sobre el contenedor. Use cable de acero, cadenas y/o aparejos de poliéster especiales para elevar la máquina. Use los amarres al gancho de la grúa para elevar la máquina sin contenedor. Asegúrese de que este proceso lo realizan solo personas o subcontratistas especializados en elevación.

### **¡Atención!**


Mueva la máquina sin someterla a vibraciones. Evite su transporte en condiciones de humedad.

Por favor, reporte al fabricante las partes que se hayan perdido o dañado durante el transporte.

- Considere utilizar la máxima capacidad de transporte y elevación de equipo.
- Tenga en cuenta durante la elevación cual es el centro de gravedad de la máquina.


**Nota:** Siga todas las instrucciones escritas en las etiquetas de precaución adheridas a la máquina.

**FIGURE 14**



## 8. VERIFICACIONES Y AJUSTES.

**FIGURE 15**



Número	Botón o interruptor	Función
1	IZQ/ STOP/ DCH (Izquierda/Parada/Derecha)	Hace que la máquina gire hacia la derecha o la izquierda.
2	ON	Arranca la máquina
3	MAN/ AUTO	Selecciona el control manual o automático de la máquina.
4	OFF	Detiene el funcionamiento de la máquina.
5	LED de funcionamiento	Se enciende en la posición ON para indicar que la máquina está conectada.
6	Parada de emergencia	Al presionarlo en caso de emergencia detiene la máquina.
7	Conexion	Comutador de apagado y encendido (posición 0 para apagado y 1 para encendido)
8	Panel eléctrico	Controla y verifica que los parámetros de alimentación eléctrica de la máquina sean los adecuados.

### 8.1 Ajuste del campo térmico de corriente y del disyuntor del motor.

La máquina viene ajustada de fábrica con 8.6 A para un motor de 1.5 -2.5 kW a 750 -1.500 rpm. **(Figure 15). No cambie este ajuste.** El disyuntor del motor está instalado para desactivar la máquina cuando haya sobrecarga de electricidad, evitando así que resulte dañada. Coloque el interruptor en la posición (1) para volver a arrancar la máquina en caso de que se haya detenido por haber saltado el disyuntor. No retire o desmantele el disyuntor de la máquina bajo ningún concepto.

**Nota:** en caso de detención de la máquina pulsando el botón de parada de emergencia, coloque el interruptor MAN/AUTO en la posición MAN (MANUAL) y el selector IZQ/STOP/ DCH indicando al sentido de giro contrario al que esté seleccionado en ese momento; y luego presionando el pedal y retirando el material que haya quedado atrapado en la máquina.


## 8.2. Ajustes de Doblado

Coloque el interruptor MAN/AUTO en la posición MAN. Realice los ajustes que se precisen en diámetro y posición con la escuadra de ajuste y la rampa. Cierre el protector y empuje la ferralla en la dirección de la flecha, accionando el pedal. Vuelva a realizar ajustes, si es necesario, de la manera indicada. Para ajustar el diámetro, gire el perno de ajuste moviendo el rodillo de ajuste hacia adelante y hacia atrás (Figure 4). Closer the adjustment roller to the fixed roller smaller the diameter (D) of the material is, and vice versa). To adjust the pitch (t) among the spiral circles lift the bending slope up and down by means of the bolt underneath (Figure 4). Lower the slope smaller the pitch is, and vice versa. Following the adjustments required shift the machine in AUTO position and start to make serial bending (Figure 6).

**Precaución:** los rodillos de la máquina siguen girando mientras el pedal continúe presionado. Si se levanta el pie del pedal se detendrán. Los rodillos de la máquina girarán al presionar una sola vez el pedal si la máquina está en modo AUTO, y no se detendrá hasta volver a pisar el pedal nuevamente.


Cuanto mas cerca este el rodillo móvil del fijo, mas cerrado será el diámetro de la espiral y viceversa. Para ajustar el paso de espiral regule la altura de la rampa ( Figura 4 ) . Tras los ajustes necesarios colocar el mando de la máquina en posición AUTO y empezar a hacer espirales ( Figura 6 ) .

**FIGURA 4**




t=HELEZON ADIMI  
D=DEMIR DIS CAPI

**FIGURA 5**



D=DEMIR DIS CAPI

**FIGURA 6**




## 9. MANTENIMIENTO Y LUBRICACIÓN

Un mantenimiento adecuado es esencial para prolongar la vida de la máquina en condiciones de servicio, y para asegurar que opera de manera segura. Recomendamos a los usuarios establecer un sistema fiable de control y mantenimiento de la máquina, para lo cual les remitimos a las siguientes instrucciones.

Utilice lubricante número 140 para el redactor de la máquina.

**FIGURA 7**



### **Mantenimiento diario**

- Limpie minuciosamente restos de polvo y ferriche de la máquina usando un cepillo.
- Use también un cepillo para limpiar la parte superior de la máquina.
- Verifique que la máquina no emite, en funcionamiento, ningún ruido extraño.

### **Mantenimiento semanal**

- Limpie y engrase las partes móviles. Limpie y engrase las partes móviles el soporte de ajuste.

### **Mantenimiento mensual**

- Compruebe el buen estado de los pins de doblado y los soportes. Reemplace aquellas piezas que aparezcan deformadas o agrietadas.
- Verifique que no hay fugas de aceite desde el reductor.

### **Mantenimiento bi-anual**

- Compruebe y apriete todos los tornillos y tuercas de la máquina.

### **Mantenimiento anual**

- Sustituya el aceite lubricante del reductor.
- Compruebe y reemplace cualquier pieza dañada o averiad.
- Compruebe y reemplace cualquier defecto en las juntas y cojinetes.

## **10. LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS.**

Por favor, acuda al cuadro de localización de averías (a continuación) para cualquier error o problema que pueda surgir durante la utilización de la máquina.

**¡Atención! Antes de nada, desconecte la máquina girando el interruptor principal a la posición (0) en caso de requerirse abrir la tapa del panel eléctrico para localizar una avería. No permita que nadie, salvo un electricista cualificado, examine o repare el panel eléctrico.**


NUM.	SÍNTOMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCION
1.	La máquina no se pone en marcha.	1. El suministro eléctrico se ha interrumpido y / o una de las fases se queda corta. 2. El botón de parado de emergencia está activado. 3. El interruptor de protección está desconectado. 4. El Selector IZQ/Stop/DCH está en posición Stop. 5. La tapa del panel eléctrico está abierta o mal cerrada. 6. El Selector STOP LENTO RAPIDO está en la posición STOP.	1. Compruebe el suministro eléctrico y las fases. 2. Compruebe el botón. Para abrirlo, gírelo en la dirección de la fecha que verá sobre el botón si sigue presionado. 3. Compruebe el interruptor de protección, colocándolo en la posición (1) si lo encontrara desconectado. 4. Compruebe el selector. Gírelo a la derecha o izquierda si estuviera en la posición Stop. 5. Compruebe la tapa del panel eléctrico. 6. Compruebe el selector, girándolo a la posición requerida.
2.	El botón de protección salta continuamente.	1. Diodo quemado. 2. Motor quemado. 3. Se está intentando doblar ferralla de diámetro mayor al permitido por la máquina. 4. Se cae una fase en el suministro eléctrico. 5. Transformador quemado. 6. Cortocircuito o daño en los cables.	1. Compruebe el diodo. 2. Compruebe el motor. 3. Compruebe que el material acortar es idóneo en composición y dimensión con las especificaciones de la placa de la máquina. 4. Compruebe la fase de la red de suministro. 5. Compruebe el transformador 6. Compruebe cables y conexiones.
3.	La máquina no arranca cuando se pisa el pedal.	1. Se ha desenchufado. 2. Pedal defectuoso. 3. Contactores eléctricos defectuosos.	1. Verifique que está enchufada. 2. Compruebe que el pedal funciona correctamente. 3. Compruebe los contactores del Sistema eléctrico.
4.	La parada de emergencia no funciona.	1. El interruptor de la parada de emergencia es defectuoso. 2. Algun cable se ha desconectado.	1. Sustituya la parada de emergencia. 2. Compruebe la conexión de los cables.

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cojinetes desgastados</li> <li>2. El propulsor hace contacto con el casquillo.</li> <li>3. Engranajes rotos.</li> <li>4. Falta aceite en el reductor.</li> <li>5. Se cae una fase en el suministro eléctrico.</li> <li>6. La máquina opera por encima de su capacidad.</li> <li>7. El freno de electromagnético no se abre o el revestimiento de las pastillas se ha desprendido.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Compruebe los cojinetes.</li> <li>2. Compruebe los casquillos propulsores.</li> <li>3. Compruebe los engranajes</li> <li>4. Compruebe el aceite en el redactor.</li> <li>5. Verifique las fases.</li> <li>6. Verifique que el material con el que trabaja es el recomendado en la placa de la máquina.</li> <li>7. Compruebe si el freno y los revestimientos funcionan normalmente.</li> </ol>
5.	La máquina emite sonidos raros.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El interruptor del ventilador de aire del redactor no está instalado.</li> <li>2. La junta torica de motor tiene fugas.</li> <li>3. Los tornillos de sujeción del reductor se han aflojado.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Compruebe si el enchufe está bien atornillado.</li> <li>2. Vuelva a colocar la junta tórica de embalaje.</li> <li>3. Compruebe y apriete todos los tornillos.</li> </ol>

**LISTA DE RECAMBIOS**

Num	Número de Pieza	Nombre de la pieza	Unids.
1	01	BASTIDOR	1
2	02	MESA	1
3	03	ENGRANAJE 6213 ZZ	4
4	04	EJE	2
5	05	Ø 65 ANILLO DEL EJE	2
6	06	Ø 120 ANILLO DE ENTRADA	2
7	07	Ø CALZO 12x8x45 DIN 6885	2
8	08	ENGRANAJE Z=63 Mn=3	2
9	09	Ø 40 ANILLO DEL EJE	2
10	10	FLANGIA REDUCTORA	1
11	11	PROTECCIÓN INFERIOR	1
12	12	M16 MUELLE ARANDELA DIN 1440	4
13	13	M16x40 TORNILLO 8,8 DIN 933	4
14	14	PIÑÓN ENGRANAJE Z=25 MN=3	1
15	15	REDUCTOR	1
16	16	M10 MUELLE ARANDELA DIN 1440	4
17	17	M10x30 TORNILLO 8,8 DIN 933	4
18	18	CALZO 8x7x51DIN 6885	1
19	19	MOTOR	1
20	20	MUELLE ARANDELA DIN 1440	4
21	21	TORNILLO	4
22	22	CUBIERTA DE PROTECCIÓN INFERIOR	1
23	23	M10x15 TORNILLO 8,8	4
24	24	CONECTOR DE EMPUJE	4
25	25	M12x30 TORNILLO 8,8 DIN 912	8
26	26	AJUSTE DE EMPUJE	1
27	27	EJE	1
28	28	Ø 40 ANILLO DEL EJE	1
29	29	ENGRANAJE 6210 ZZ	2
30	30	RODILLO MÓVIL	1
31	31	Ø 50 ANILLO DEL EJE	1
32	32	TORNILLO DE AJUSTE	1
33	33	ACANALADURA	1
34	34	M 16 MUELLE ARANDELA DIN 1440	2
35	35	M16x50 TORNILLO 8,8 DIN 933	2
36	36	CALZO 14x9x45 DIN 6885	2

PARTS LIST			
No	PART NUMBER	PART NAME	UNIT
37	37	RODILLO ESTACIONARIO	2
38	38	Ø 50 ANILLO DEL EJE	2
39	39	PLATAFORMA DE LANZAMIENTO.	2
40	40	RODILLO DE ACERO	2
41	41	ENGRANAJE 6003 ZZ	4
42	42	EJE DEL RODILLO	2
43	43	PLATO DE PROTECCIÓN DEL CONECTOR	1
44	44	M16x15 TORNILLO 8,8 DIN 7991	2
45	45	BISAGRA	2
46	46	CUBIERTA DE PROTECCIÓN	4
47	47	M6x15 TORNILLO 8,8 DIN 7991	1
48	48	PANEL ELÉCTRICO	1
49	49	PEDAL	1
50	50	TAPA DE MANTENIMIENTO	1
51	51	M6x30 TORNILLO 8,8 DIN 7991	4
52	52	CUBIERTA DEL PANEL PRINCIPAL	1
53	53	CUBIERTA DEL PANEL DE CONTROL	1
54	54	M6x15 TORNILLO 8,8 DIN 7991	4
55	55	M6x30 TORNILLO 8,8 DIN 7991	4
56	56	CIERRE DEL PANEL	2
57	57	LLAVE	1
58	58	CUBIERTA DEL PANEL	2
59	59	M8x10 TORNILLO 8,8 DIN 417	1
60	60	M12x30 TORNILLO 8,8 DIN 933	2
61	61	M10 MUELLE ARANDELA DIN 1440	4
62	62	M10x30 TORNILLO 8,8 DIN 933	4
63	63	PARADA DE EMERGENCIA	1
64	64	CUBIERTA	1
65	65	M6x10 TORNILLO 8,8 DIN 933	2






ORIGINAL USER GUIDE

## SPIRAL-26

C/ Albuñol, par.250  
Pol. Ind. Juncaril,  
18220 ALBOLOTE (Granada) ESPAÑA  
Telf: (+34)958 490 410  
Fax: (+34) 958 466 645  
[info@simasa.com](mailto:info@simasa.com)  
[www.simasa.com](http://www.simasa.com)





## Overview

The **SPIRAL-26** Spiral Bending Machine is designed and manufactured only for spiral bending of round and rigid metallic bar materials. All other purposes of use are not allowed. This machine can be operated with different optional apparatus for various shapes of bending. In order to get the best output from your **SPIRAL-26** locate it in such a position so as to be operated easily, and to provide more efficient work from the Operator. Therefore, the site where the machine will be operated is to be near the storage area of construction iron, and to be covered with a shed, which would be more convenient. We recommend you to locate workbenches in both sides of the machine. The length of each bench is to be the longest length of the material to be bent. By means of support of these benches, the Operator will be able to bend any kinds of material without lifting and turning over them, and thus the possibility of more productive work may be obtained from the Operator.

## Important Warning

- Prior to operate the machine read through this Operating & Maintenance Manual, carefully.
- Only the qualified personnel are allowed to operate the machine.
- Disconnect the power prior to make checks, maintenance, lubrication, and/or adjustments.
- Observe all guidelines provided in this Operating & Maintenance Manual.

## 1. SET-UP PROCEDURES


- 1.1 Level the machine on a flat and sound ground (**Figure 1**).
- 1.2 Made the power connection by a qualified electrician.

### Note: Power Connection

- 1.3 Plug on the power supply cord of  $5 \times 4 \text{ mm}^2$  to the feeding line of main power.
- 1.4 Grounding is to be made for safety. Do not operate the machine without grounded power.

**Grounding Connection:** Follow the procedure below. Connect one end of the ground cable to a copper wire (minimum 16 mm) so as to ensure electrical conductivity. The other end of the cable is to be connected to a tube having ability of conductivity dipped sufficiently into the ground (into the damp soil, preferably), or to a copper plate buried under the soil as deeper as possible.

**FIGURE 1**




## 1.2. START UP PROCEDURE

- 1.2.1 Check and ensure that the machine is installed in accordance with instructions.
- 1.2.2 Remove all parts (including bending apparatus) from the top surface of the machine.
- 1.2.3 Turn the switch (LEFT/STOP/RIGHT) to the LEFT or RIGHT, and the switch (MAN-AUTO) to the MAN position, and determine the direction of rotation of the machine by pressing the food pedal down.

**Note:** The clockwise rotation is accepted as the right rotation and the counter clockwise rotation as the left from the front view (the control panel side) of the machine. If the machine rotates counter clockwise in comparison to the turning direction of switch, it means that the phases of power network are reverse. This situation will not create any problem for the operation of machine. In such cases, you may turn the control switch (LEFT/STOP/RIGHT) to the LEFT or RIGHT.

- 1.2.4 Start to make bending adjustments by following determination of rotation.

**FIGURE 2. Control Buttons**



## 2 . TECHNICAL SPECIFICATIONS

### Bending Capacity

Strength of material	Diameter/ Bendable unit
45 kg/mm <sup>2</sup>	Ø 26x1
65 kg/mm <sup>2</sup>	Ø 22x1
85 kg/mm <sup>2</sup>	Ø 20x1

Model	: <b>SPIRAL-26</b>	<b>Dimensions</b>
Name	: <b>Spiral Bending Machine for Construction Iron</b>	Width : 0.72 m
Motor Input Torque	: 11,9 – 23,8 Nm	Length : 1.12 m
Reducer Output Torque	: 852,7- 1023,2 Nm	Height : 0.98
		Weight : 300 kg


### Motor Specifications

Power	: 1,5-2,5 kW
Rate	: 697-1387 rpm
Voltage	: 380 V
Frequency	: 50 Hz


## 3. APPARATUS AND TOOLS SUPPLIED WITH THE MACHINE

- Foot Pedal : 1 ea

### Proper Fixing Forms of Construction Iron



### **Improper Fixing Forms of Construction Iron**



#### **4. GUIDELINES FOR SAFETY, AND EFFICIENT USE**

- ▼ Do not operate the machine when it is wet.
- ▼ Do not try to make bending using the measurements, dimensions or quantities other than those specified in the name plate.
- ▼ Do not operate the machine when the cover of electric panel is opened.
- ▼ Do not change the electrical adjustments made in ex works.
- ▼ Do not operate the machine without grounded power.
- ▼ Do not operate the machine when protective covers are opened..
- ▼ Do not allow the machine to be operated by those other than the qualified operators.
- ▼ Do not operate the machine without lubrication oil.
- ▼ Do not allow removing the warning labels stuck onto the machine.

- ▼ Do not allow to use the spare parts and apparatus other than the genuine ones manufactured by **SIMA**.
- ▼ Do not try to make bending by using the bent, distorted and cracked apparatus, and/or the sleeves having the inner diameter enlarged.
- ▼ Do not try to make bending material in improper forms. (**Figures 3**).
- ▼ Do not use pressurised air to clean the machine.
- ▼ In case of need to open the lid of the power panel, ensure that main switch is to be off.
- ▼ Do not bend the material in multiple form, put one over another. (**Figures 2**).
- ▼ Do not allow the machine to be operated with the retainer dismantled. (**Figures 3**).

## 5. WARRANTY

The producer will only accept the warranty and responsibility subject to the following terms and conditions:

- ▼ Observe all protective precautions.
- ▼ Observe the warning signs.
- ▼ Do not operate the machine without grounded power.
- ▼ Do not replace failure parts and apparatus other than the genuine ones manufactured by **SIMA**.
- ▼ Observe the instructions specified in the safety guidelines.
- ▼ Observe the guidelines for safety, and efficient use.
- ▼ Observe the instructions for installation.
- ▼ Observe the conditions for loading, transportation, and unloading of the machine.
- ▼ Operate the machine by qualified operators.
- ▼ Observe the measurements, dimensions and the quality of material specified in the nameplate.
- ▼ Use always the machine in conformance with its production purposes.
- ▼ The power connection is to be made by a qualified electrician.
- ▼ Do not allow the machine to be operated when any of its part is disassembled.
- ▼ Do not change the motor.
- ▼ Observe the instructions for proper service and maintenance.
- ▼ Follow always the instructions for proper bending forms (**Figures 4, 5 and 6**).

## 6. PROTECTIVE PRECAUTIONS

### 6.1 Protective Cloths

- Protective helmets
- Goggles
- Boots with steel heads.
- Gloves

Use the above protective material when you work on the machine. In case of not use these protective materials note that there is always a risk of injury such as hand-cut and/or hand-caught.

### 6.2. Working Garments

Note that the following are the things and garments **not convenient** to wear against the risk of injury and caught during working with the machine: long hairs, dresses with long arms, identity disks or jewellery, long working aprons etc.

## 7. TRANSPORTING

Utilize a forklift and/or a mobile, or a bridge-crane for transporting and lifting the machine. Use forklifts only when the machine is in a container. Put the machine in a container using wooden wedges under its wheels so as they do not touch on the bottom of a container, or locate it in a container with its wheels disassembled. Use steel ropes, chains and/or polyester tackle-block for lifting the machine. Use the lifting collets for crane hook to lift it without its container. Employ experienced or specialized people or subcontractors for lifting purposes.

### **Warning!**


Move the machine without causing any vibration. Do not transport it in wet conditions.

Please forward to the producer a report for the parts lost or damaged during transportation.

- Take maximum capacities of transportation and lifting machinery and equipment into your consideration.
- Take the centre of gravity of the machine into consideration during lifting it.


**Note:** Observe all instructions written on the warning labels

**FIGURE 14**



## 8. CHECKS AND ADJUSTMENTS

**FIGURE 15**



No	BUTTON	FUNCTION
1	LEFT/ STOP/ RIGHT	Ensures the machine to rotate to the right or left direction.
2	ON	Ensures the machine to be started.
3	MAN/ AUTO	Ensures the machine to be controlled automatically or manually.
4	OFF	Ensures the machine to be stopped.
5	POWER LED	Indicates the power in the system is on when the button (ON) is pressed on.
6	EMERGENCY STOP	Provides the machine to be stopped in emergency by disconnecting the power.
7	MAIN SWITCH	It is such a toggle switch ensuring the power input for the machine (0 means the machine is off, and 1 is on.)
8	POWER PANEL	It is such a component ensuring and controlling power to be supplied for the machine.

### 8.1 Adjustment of thermal current field, and motor circuit breaker

It is ex-works adjusted by its manufacturer as 8.6 A for 1.5 -2.5 kW motor with 750 -1.500 rpm. (**Figure 15**) Do not change this adjustment. The motor circuit breaker is installed onto the machine to de-energize the motor in order the machine not to be damaged when it takes excessive current. Turn the switch to the position (1) for re-starting the machine in case of circuit breaking. Under no circumstances the circuit breaker is dismantled.


**Note:** Should the machine be stopped by pressing the emergency stop knob turn the MAN/AUTO switch to the MAN position and the LEFT/STOP/RIGHT switch to the reverse of direction in that moment, and then to the direction of arrow the Emergency Stop, and press the foot pedal and pull the material compressed out of the machine.

## 8.2. Bending Adjustments


Turn the switch (MAN/AUTO) to the MAN position, close the shield and push the material to the direction of arrow by pressing the foot pedal down. Make adjustments both in diameter and in pitch by means of the adjustment bracket and the bending slope. Make the adjustment of diameter by means of turning the adjustment bolt and moving the adjustment roller forward and back (**Figure 4**) (Closer the adjustment roller to the fixed roller smaller the diameter (D) of the material is, and *vice versa*). To adjust the pitch (t) among the spiral circles lift the bending slope up and down by means of the bolt underneath (**Figure 4**). Lower the slope smaller the pitch is, and *vice versa*. Following the adjustments required shift the machine in AUTO position and start to make serial bending (**Figure 6**).

**Note:** The rollers of the machine continue to turn as long as the foot pedal is pressed down. The rotation of rollers stop if the foot pedal is stopped pressing. The rollers start to turn if the foot pedal is pressed one time whilst the machine is on AUTO position. Press one time again onto the foot pedal to stop it again.


**FIGURE 4**



**FIGURE 5**




**FIGURE 6**



## 9. MAINTENANCE AND LUBRICATION

Note that the proper maintenance is very important in order to prolong the service life of the machine, and to ensure the bending works in safety. We recommend the users are to establish a reliable system to control and maintain the machine. Please refer to the following instructions when you need. Use the lubrication oil no.140 for the gearbox of the machine.

**FIGURE 7**



### Daily Maintenance

- Clean thoroughly dust and burrs on the machine by brush.
- Use brushes to clean the top of machine.
- Check if an abnormal sound from the machine.

### **Weekly Maintenance**

- Clean and grease the moving parts actuating the adjustment bracket.

### **Monthly Maintenance**

- Check the bending pins and brackets. Replace the bent and/or cracked parts.
- Check if any leakage from the gearbox.

### **Biannual Maintenance**

- Check and tighten all bolts and nuts of the machine.

### **Annual Maintenance**

- Change the gearbox lubrication oil.
- Check and replace if any damaged or failure parts.
- Check and replace if any damaged or failure seals and ball bearings.

## **10. TROUBLESHOOTING**

Refer to the Troubleshooting Chart below for the failures, errors and/or troubles, which may be take place during utilization of the machine.

**Warning! Disconnect first the power by turning the main switch to the (0) position in case of a need to open the lid of power panel for troubleshooting. Do not allow the people other than a qualified electrician to make a check and/or a repair in the power panel.**

NO	SYMPTOM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
1.	Machinery fails to operate.	1. Power supply is interrupted and/or one of the phases is short. 2. Emergency stop knob is remained pressed. 3. Protection switch is cut-out 4. The Left/Stop/Right switch is closed. 5. The lid of power panel is opened or is not closed properly. 6. The STOP SLOW FAST switch is on the STOP position.	1. Check power supply and phases. 2. Check the knob. To open turn it to the arrow direction on the knob if it is remained pressed. 3. Check protection switch. Turn it to Position (1) if it is off. 4. Check the switch. Turn it to right or left if it is on the stop position. 5. Check the power panel lid. 6. Check the switch. Turn it to the position required.
2.	Protection switch cuts-out continuously.	1. Diode is burned. 2. Motor is burned. 3. Machine bends material with larger diameter than its capacity. 4. Short phase in power supply. 5. Transformer is burned. 6. Short circuit or damage in cables.	1. Check the diode. 2. Check the motor. 3. Check the material in accordance with the information about the kind of material and dimensions on the nameplate. 4. Check the phase of power network. 5. Check the transformer. 6. Check the cable and connections
3.	Machinery fails to operate despite the foot pedal is pressed.	1. The plug is off. 2. The pedal is defected. 3. Contactors in electrical system are defected.	1. Check the plug. 2. Check if the pedal is defected. 3. Check the contactors in the electrical system.
4.	Emergency stop does not operate.	1. The emergency stop contactor is defected. 2. Cable connections are off.	1. Replace the emergency stop. 2. Check the cable connections

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ball-bearings are worn out.</li> <li>2. Impeller touches with the bonnet.</li> <li>3. Gears are broken.</li> <li>4. No oil left in the gearbox.</li> <li>5. Short phase in power supply.</li> <li>6. Machine operates overcapacity.</li> <li>7. The brake in electro magnetic machines does not open or the broken lining of brake touches.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Check the ball-bearings</li> <li>2. Check the impeller bonnets.</li> <li>3. Check the gears</li> <li>4. Check the gearbox oil.</li> <li>5. Check the phases</li> <li>6. Check the material in accordance with the dimensions on the nameplate.</li> <li>7. Check the brake and linings if they operate properly.</li> </ol>
5.	Abnormal sound comes out.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. The air ventilation plug of gearbox is not installed.</li> <li>2. The packing O-ring of motor leaks</li> <li>3. The fixing bolts of the gearbox are loose.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Check if the plug is screwed.</li> <li>2. Check the motor from the impeller side. Replace the packing O-ring if it leaks.</li> <li>3. Check and tighten all fixing bolts.</li> </ol>
7.	Oil leakage from the machine		

PARTS LIST

No	PART NUMBER	PART NAME	UNIT
1	01	HOUSING	1
2	02	TABLE PLATE	1
3	03	BEARING 6213 ZZ	4
4	04	AXLE	2
5	05	Ø 65 AXLE RING	2
6	06	Ø 120 HOLE RING	2
7	07	Ø WEDGE 12x8x45 DIN 6885	2
8	08	GEAR Z=63 Mn=3	2
9	09	Ø 40 AXLE RING	2
10	10	REDUCER CONNECTION FLANGE	1
11	11	BELOW PROTECTIVE PLATE	1
12	12	M16 SPRING WASHER DIN 1440	4
13	13	M16x40 BOLT 8,8 DIN 933	4
14	14	PINION GEAR Z=25 MN=3	1
15	15	GEARBOX	1
16	16	M10 SPRING WASHER DIN 1440	4
17	17	M10x30 BOLT 8,8 DIN 933	4
18	18	WEDGE 8x7x51DIN 6885	1
19	19	MOTOR	1
20	20	SPRING WASHER DIN 1440	4
21	21	BOLT	4
22	22	BELOW PROTECTIVE COVER	1
23	23	M10x15 BOLT 8,8	4
24	24	CONNECTION THRUST	4
25	25	M12x30 BOLT 8,8 DIN 912	8
26	26	ADJUSTMENT THRUST	1
27	27	AXLE	1
28	28	Ø 40 AXLE RING	1
29	29	BEARING 6210 ZZ	2
30	30	MOBILE ROLLER	1
31	31	Ø 50 AXLE RING	1
32	32	ADJUSTMENT SCREW	1
33	33	CHANNEL	1
34	34	M 16 SPRING WASHER DIN 1440	2
35	35	M16x50 BOLT 8,8 DIN 933	2
36	36	WEDGE 14x9x45 DIN 6885	2

PARTS LIST			
No	PART NUMBER	PART NAME	UNIT
37	37	STABLE ROLLER	2
38	38	Ø 50 AXLE RING	2
39	39	LAUNCHING PAD	2
40	40	STEEL ROLLER	2
41	41	BEARING 6003 ZZ	4
42	42	ROLLER AXLE	2
43	43	PROTECTIVE CONNECTION PLATE	1
44	44	M16x15 BOLT 8,8 DIN 7991	2
45	45	HINGE	2
46	46	PROTECTIVE COVER	4
47	47	M6x15 BOLT 8,8 DIN 7991	1
48	48	ELECTRIC PANEL	1
49	49	FOOT PEDAL	1
50	50	MAINTANANCE COVER	1
51	51	M6x30 BOLT 8,8 DIN 7991	4
52	52	HEAD PANEL COVER	1
53	53	CONTROL PANEL COVER	1
54	54	M6x15 BOLT 8,8 DIN 7991	4
55	55	M6x30 BOLT 8,8 DIN 7991	4
56	56	PANEL LOCK	2
57	57	KEY	1
58	58	PANEL COVER	2
59	59	M8x10 BOLT 8,8 DIN 417	1
60	60	M12x30 BOLT 8,8 DIN 933	2
61	61	M10 SPRING WASHER DIN 1440	4
62	62	M10x30 BOLT 8,8 DIN 933	4
63	63	EMERGENCY STOP	1
64	64	COVER	1
65	65	M6x10 BOLT 8,8 DIN 933	2

