


# МЗ-Г Инструмент для гибки металла.

## Инструкция по эксплуатации



### Содержание.

1. Краткое описание
2. Инструкция по эксплуатации
3. Технические данные и размеры сечений обрабатываемых заготовок
4. Монтаж

### 1. Краткое описание

Инструмент для гибки металла и установки заклепок – отличное решение для небольших кузнечных мастерских. Позволяет изготавливать основные кованные элементы методом гибки. Возможно гнуть различные углы, дуги с различным радиусом и кольца разного диаметра. В комплекте поставки пара дополнительных роликов большего размера, запасной гибочный ролик с насечками. Инструмент имеет два рабочих положения, большое количество комбинаций установки гибочной оснастки. Имеются два валика с насечками для установки стальных заклёпок.

### 2. Инструкция по эксплуатации

Инструмент имеет возможность работать в двух положениях, вертикальном и горизонтальном. Две основные операции - гибка на углы и гибка дуг, колец.

Каждая из операций выполняется с разной стороны от пары центральных упорных роликов. По необходимости подвижные упор и ролик можно поменять местами.

Упорные ролики переставляются в несколько положений. Упор для гибки углов имеет две рабочие поверхности с острым и тупым углом. Величину изгибаемого угла или дуги можно зафиксировать специальным винтом с контргайкой.

Гибка углов: вставьте заготовку между опорными роликами и давящим подвижным упором, выставьте специальный винт и зафиксируйте контргайку. Согните заготовку на необходимый угол, до упора подвижной части в болт.

Гибка дуг и окружностей: вставьте заготовку между опорными роликами и давящим подвижным роликом, рукояткой гибки прогните заготовку и верхней рукояткой вращения прокрутите всю деталь от конца до конца, опять прогните заготовку и прокрутите, повторяйте эту операцию пока не получите необходимую кривизну дуги или диаметр кольца.

Для дублирования деталей пользуйтесь кондуктором винтом с контргайкой.

### 3. Технические характеристики

Максимальные параметры обрабатываемых материалов:

полоса 40x5мм, квадрат 12x12мм, пруток  $\varnothing$  12мм

Установка заклёпок  $\varnothing$  4x30мм. Гибка металла в кольцо  $R > 80$ мм. Гибка углов  $\geq 60^\circ$

Вес Нетто/Брутто: 19/21кг

Размер упаковки: 380x230x170 мм

### 4. Монтаж

Закрепите инструмент на рабочем месте при помощи 4-х винтов. Правильное положение инструмента - рукоятка свисает с боку рабочего стола.

Внимание: Производитель оставляет за собой право внесения изменений без предварительного уведомления.