




<b>EN</b>	Straight Grinder	<b>INSTRUCTION MANUAL</b>	<b>5</b>
<b>SV</b>	Rakslipmaskin	<b>BRUKSANVISNING</b>	<b>10</b>
<b>NO</b>	Rettsliper	<b>BRUKSANVISNING</b>	<b>15</b>
<b>FI</b>	Suorahiomakone	<b>KÄYTTÖOHJE</b>	<b>20</b>
<b>LV</b>	Taisnā slīpmašīna	<b>LIETOŠANAS INSTRUKCIJA</b>	<b>26</b>
<b>LT</b>	Tiesusis šlifuoklis	<b>NAUDOJIMO INSTRUKCIJA</b>	<b>32</b>
<b>ET</b>	Otselihvmasin	<b>KASUTUSJUHEND</b>	<b>37</b>
<b>RU</b>	Прямая шлифовальная машина	<b>РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ</b>	<b>42</b>

**GS5000  
GS6000**






Fig.1




Fig.5




Fig.2




Fig.6




Fig.3




Fig.7




Fig.4




Fig.8




Fig.9




Fig.13




Fig.10




Fig.14




Fig.11




Fig.15




Fig.12




Fig.16

# SPECIFICATIONS

Model		GS5000	GS6000
Maximum wheel capacity (diameter X thickness)		125 mm × 20 mm	150 mm × 20 mm
Spindle thread		M14 or 1/2" (country specific)	
No load speed (min <sup>-1</sup> )			5,600
Overall length	With support cover	590 mm	590 mm
	Without support cover	588 mm	588 mm
Net weight	With support cover	5.0 kg	5.2 kg
	Without support cover	4.9 kg	5.0 kg
Safety class		II	

- Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
- Specifications may differ from country to country.
- Weight according to EPTA-Procedure 01/2003

## Intended use

The tool is intended for grinding ferrous materials or deburring castings.

## Power supply

The tool should be connected only to a power supply of the same voltage as indicated on the nameplate, and can only be operated on single-phase AC supply. They are double-insulated and can, therefore, also be used from sockets without earth wire.

## Noise

The typical A-weighted noise level determined according to EN60745:

Sound pressure level ( $L_{PA}$ ) : 83 dB (A)  
Sound power level ( $L_{WA}$ ) : 94 dB (A)  
Uncertainty (K) : 3 dB (A)

## Wear ear protection

## Vibration

The vibration total value (tri-axial vector sum) determined according to EN60745:

Work mode : surface grinding  
Vibration emission ( $a_{h,SG}$ ) : 2.5 m/s<sup>2</sup> or less  
Uncertainty (K) : 1.5 m/s<sup>2</sup>

**NOTE:** The declared vibration emission value has been measured in accordance with the standard test method and may be used for comparing one tool with another.

**NOTE:** The declared vibration emission value may also be used in a preliminary assessment of exposure.

**NOTE:** The declared vibration emission value is used for main applications of the power tool. However if the power tool is used for other applications, the vibration emission value may be different.

**⚠ WARNING:** The vibration emission during actual use of the power tool can differ from the declared emission value depending on the ways in which the tool is used.

**⚠ WARNING:** Be sure to identify safety measures to protect the operator that are based on an estimation of exposure in the actual conditions of use (taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time).

## For European countries only

### EC Declaration of Conformity

Makita declares that the following Machine(s):

Designation of Machine:

Straight Grinder

Model No./ Type: GS5000, GS6000

Conforms to the following European Directives:

2006/42/EC

They are manufactured in accordance with the following standard or standardized documents:

EN60745

The technical file in accordance with 2006/42/EC is available from:  
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium

1.2.2016

Yasushi Fukaya

Director

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium

## General Power Tool Safety Warnings

**⚠ WARNING** Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

**Save all warnings and instructions for future reference.**

# STRAIGHT GRINDER SAFETY WARNINGS

## Safety Warnings Common for Grinding Operation:

1. This power tool is intended to function as a grinder. Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.
2. Operations such as sanding, wire brushing, polishing or cutting-off are not recommended to be performed with this power tool. Operations for which the power tool was not designed may create a hazard and cause personal injury.
3. Do not use accessories which are not specifically designed and recommended by the tool manufacturer. Just because the accessory can be attached to your power tool, it does not assure safe operation.
4. The rated speed of the accessory must be at least equal to the maximum speed marked on the power tool. Accessories running faster than their rated speed can break and fly apart.
5. The outside diameter and the thickness of your accessory must be within the capacity rating of your power tool. Incorrectly sized accessories cannot be adequately guarded or controlled.
6. Threaded mounting of accessories must match the grinder spindle thread. For accessories mounted by flanges, the arbour hole of the accessory must fit the locating diameter of the flange. Accessories that do not match the mounting hardware of the power tool will run out of balance, vibrate excessively and may cause loss of control.
7. Do not use a damaged accessory. Before each use inspect the accessory such as abrasive wheels for chips and cracks. If power tool or accessory is dropped, inspect for damage or install an undamaged accessory. After inspecting and installing an accessory, position yourself and bystanders away from the plane of the rotating accessory and run the power tool at maximum no-load speed for one minute. Damaged accessories will normally break apart during this test time.
8. Wear personal protective equipment. Depending on application, use face shield, safety goggles or safety glasses. As appropriate, wear dust mask, hearing protectors, gloves and workshop apron capable of stopping small abrasive or workpiece fragments. The eye protection must be capable of stopping flying debris generated by various operations. The dust mask or respirator must be capable of filtrating particles generated by your operation. Prolonged exposure to high intensity noise may cause hearing loss.
9. Keep bystanders a safe distance away from work area. Anyone entering the work area must wear personal protective equipment. Fragments of workpiece or of a broken accessory may fly away and cause injury beyond immediate area of operation.
10. Hold the power tool by insulated gripping surfaces only, when performing an operation where the cutting accessory may contact hidden wiring or its own cord. Cutting accessory contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.

11. Position the cord clear of the spinning accessory. If you lose control, the cord may be cut or snagged and your hand or arm may be pulled into the spinning accessory.
12. Never lay the power tool down until the accessory has come to a complete stop. The spinning accessory may grab the surface and pull the power tool out of your control.
13. Do not run the power tool while carrying it at your side. Accidental contact with the spinning accessory could snag your clothing, pulling the accessory into your body.
14. Regularly clean the power tool's air vents. The motor's fan will draw the dust inside the housing and excessive accumulation of powdered metal may cause electrical hazards.
15. Do not operate the power tool near flammable materials. Sparks could ignite these materials.
16. Do not use accessories that require liquid coolants. Using water or other liquid coolants may result in electrocution or shock.

## Kickback and Related Warnings

Kickback is a sudden reaction to a pinched or snagged rotating wheel, backing pad, brush or any other accessory. Pinching or snagging causes rapid stalling of the rotating accessory which in turn causes the uncontrolled power tool to be forced in the direction opposite of the accessory's rotation at the point of the binding. For example, if an abrasive wheel is snagged or pinched by the workpiece, the edge of the wheel that is entering into the pinch point can dig into the surface of the material causing the wheel to climb out or kick out. The wheel may either jump toward or away from the operator, depending on direction of the wheel's movement at the point of pinching. Abrasive wheels may also break under these conditions.

Kickback is the result of power tool misuse and/or incorrect operating procedures or conditions and can be avoided by taking proper precautions as given below.

- a) Maintain a firm grip on the power tool and position your body and arm to allow you to resist kickback forces. Always use auxiliary handle, if provided, for maximum control over kickback or torque reaction during start-up. The operator can control torque reactions or kickback forces, if proper precautions are taken.
- b) Never place your hand near the rotating accessory. Accessory may kickback over your hand.
- c) Do not position your body in the area where power tool will move if kickback occurs. Kickback will propel the tool in direction opposite to the wheel's movement at the point of snagging.
- d) Use special care when working corners, sharp edges etc. Avoid bouncing and snagging the accessory. Corners, sharp edges or bouncing have a tendency to snag the rotating accessory and cause loss of control or kickback.
- e) Do not attach a saw chain woodcarving blade or toothed saw blade. Such blades create frequent kickback and loss of control.

## Safety Warnings Specific for Grinding:

- a) Use only wheel types that are recommended for your power tool and the specific guard designed for the selected wheel. Wheels for which the power tool was not designed cannot be adequately guarded and are unsafe.

b) The guard must be securely attached to the power tool and positioned for maximum safety, so the least amount of wheel is exposed towards the operator. The guard helps to protect the operator from broken wheel fragments, accidental contact with wheel and sparks that could ignite clothing.

c) **Always use undamaged wheel flanges that are of correct size and shape for your selected wheel.** Proper wheel flanges support the wheel thus reducing the possibility of wheel breakage. Flanges for cut-off wheels may be different from grinding wheel flanges.

d) **Do not use worn down wheels from larger power tools.** Wheel intended for larger power tool is not suitable for the higher speed of a smaller tool and may burst.

#### Additional safety warnings:

17. Never use depressed center wheels or abrasive cut-off wheels.
18. Be careful not to damage the spindle, the flange (especially the installing surface) or the lock nut. Damage to these parts could result in wheel breakage.
19. Make sure the wheel is not contacting the workpiece before the switch is turned on.
20. Before using the tool on an actual workpiece, let it run for a while. Watch for vibration or wobbling that could indicate poor installation or a poorly balanced wheel.
21. Use the specified surface of the wheel to perform the grinding.
22. Do not leave the tool running. Operate the tool only when hand-held.
23. Do not touch the workpiece immediately after operation; it may be extremely hot and could burn your skin.
24. Observe the instructions of the manufacturer for correct mounting and use of wheels. Handle and store wheels with care.
25. Use only flanges specified for this tool.
26. Check that the workpiece is properly supported.
27. Pay attention that the wheel continues to rotate after the tool is switched off.
28. If working place is extremely hot and humid, or badly polluted by conductive dust, use a short-circuit breaker (30 mA) to assure operator safety.
29. Do not use the tool on any materials containing asbestos.
30. Always be sure you have a firm footing. Be sure no one is below when using the tool in high locations.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS.

**WARNING:** DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to safety rules for the subject product. MISUSE or failure to follow the safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury.

## FUNCTIONAL DESCRIPTION

### CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before adjusting or checking function on the tool.

## Switch action

► Fig.1: 1. Switch trigger 2. Lock lever

### CAUTION:

- Before plugging in the tool, always check to see the switch trigger actuates properly and returns to the "OFF" position when released.

## For tool with the lock-on switch

### CAUTION:

- Switch can be locked in "ON" position for ease of operator comfort during extended use. Apply caution when locking tool in "ON" position and maintain firm grasp on tool.

To start the tool, simply pull the switch trigger (in the B direction). Release the switch trigger to stop. For continuous operation, pull the switch trigger (in the B direction) and then push in the lock lever (in the A direction). To stop the tool from the locked position, pull the switch trigger fully (in the B direction), then release it.

## For tool with the lock-off switch

To prevent the switch trigger from accidentally pulled, a lock lever is provided. To start the tool, push in the lock lever (in the A direction) and then pull the switch trigger (in the B direction). Release the switch trigger to stop.

## For tool with the lock on and lock-off switch

To prevent the switch trigger from accidentally pulled, a lock lever is provided.

To start the tool, push in the lock lever (in the A direction) and then pull the switch trigger (in the B direction). Release the switch trigger to stop.

For continuous operation, push in the lock lever (in the A direction), pull the switch trigger (in the B direction) and then pull the lock lever (in the C direction).

To stop the tool from the locked position, pull the switch trigger fully (in the B direction), then release it.

# ASSEMBLY

## ⚠ CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before carrying out any work on the tool.

► Fig.2: 1. Hex wrench 2. Hex bolt 3. Hex lock nut  
4. Tighten 5. Loosen

## ⚠ CAUTION:

- When the wheel cover is positioned for more safety, tighten the two hex bolts by the strength more than 10 N·m to secure the wheel cover properly.

## Installing or removing grinding wheel

### Optional accessory

## ⚠ CAUTION:

- Before installing grinding wheel, always check that a blotter part does not have any abnormalities such as chips or cracks.
- Overtightening the wheel can cause breakage. Failure to tighten sufficiently will cause flutter. Tighten the outer flange properly.
- Always use the grinding wheel with the blotter that has larger diameter than the lock nut or the outer flange and the inner flange.

## For tool with support cover only (country specific)

► Fig.3: 1. Wing bolt 2. Support cover

Before installing or removing the grinding wheel, open the support cover. Loosen the wing bolts on both sides of the support cover and then open it.

After securing the wheel grinding, close the support cover and then secure the wing bolts properly.

## For all tools

### Type A

► Fig.4: 1. Lock nut 2. Grinding wheel 3. Spindle

## Securing method for type A

► Fig.5: 1. Screwdriver 2. Inner flange 3. Lock nut wrench 4. Lock nut

Insert screwdriver into the hole in the inner flange. Grip the lock nut with the lock nut wrench, turning in the direction of wheel rotation to loosen the lock nut. Remove the lock nut. Then install the wheel and tighten the lock nut in the direction of arrow as shown in the figure.

## Type B

► Fig.6: 1. Hex nut 2. Outer flange (convex type)  
3. Grinding wheel 4. Spindle

## Type C

► Fig.7: 1. Hex nut 2. Outer flange (flat type)  
3. Grinding wheel 4. Spindle

## Securing method for type B and C

► Fig.8: 1. Screwdriver 2. Hex wrench 3. Inner flange  
4. Hex nut

Insert screwdriver into the hole in the inner flange. Grip the hex nut with the wrench, turning in the direction of wheel rotation to loosen the hex nut. Remove the hex nut and outer flange. Then install the wheel, outer flange and hex nut.

Tighten the hex nut in the direction of arrow as shown in the figure.

# OPERATION

## ⚠ CAUTION:

- Apply light pressure on the tool. Excessive pressure on the tool will only cause a poor finish and overloading of the motor.
- The grinding wheel continues to rotate after the tool is switched off.
- Hold the tool firmly with one hand on the switch handle and the other hand on the front grip when performing the tool.

► Fig.9

## Hanger (optional accessory)

► Fig.10

Continuous operation of the grinder is made easy by using the handy hanger as shown in the figure. Simply loop the cord over the head or shoulder, after threading it through the eyelet on the top of the tool housing.

# MAINTENANCE

## ⚠ CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before attempting to perform inspection or maintenance.
- Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the like. Discoloration, deformation or cracks may result.

► Fig.11: 1. Exhaust vent 2. Inhalation vent

The tool and its air vents have to be kept clean. Regularly clean the tool's air vents or whenever the vents start to become obstructed.

## Installing or removing dust cover (optional accessory)

### CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before installing or removing the dust cover attachments.
- Failure to do so causes damage to the tool or a personal injury.
- Clean the dust cover attachments when the flow of the air through the dust cover attachments becomes obstructed with built up dust or foreign matters. Continued operation in such a condition may damage the tool.
- When removing the dust cover attachments, forcing it up without unhooking hook A or B may break hooking part.

► Fig.12: 1. Handle R 2. Dust cover attachment R  
3. Handle L 4. Dust cover attachment L

Dust cover attachment R/L are respectively installed on the handles R/L with the sides shown above facing toward the tool.

► Fig.13: 1. Hook B 2. Hook A 3. Rib A 4. Vent A  
5. vent B

To install the attachments, insert hook A and rib A into vent A lightly.

Insert hook B into vent B.

► Fig.14: 1. Dust cover attachment R 2. Dust cover attachment L 3. Screwdriver

To remove, lift it up by using a slotted bit screwdriver near the hook B.

Also lift it up near the hook A.

**NOTE:** Dust cover attachments installed on GS5000 and GS6000 do not cover the vents above and below the brush holder which is designed dust-proof.

## Replacing carbon brushes

► Fig.15: 1. Commutator 2. Insulating tip 3. Carbon brush

When the resin insulating tip inside the carbon brush is exposed to contact the commutator, it will automatically shut off the motor. When this occurs, both carbon brushes should be replaced. Keep the carbon brushes clean and free to slip in the holders. Both carbon brushes should be replaced at the same time. Use only identical carbon brushes.

► Fig.16: 1. Brush holder cap 2. Screwdriver

Use a screwdriver to remove the brush holder caps.

Take out the worn carbon brushes, insert the new ones and secure the brush holder caps.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized Service Centers, always using Makita replacement parts.

## OPTIONAL ACCESSORIES

### CAUTION:

- These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose.

If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center.

- Hanger
- Dust cover
- Hex wrench
- Wrench holder
- Grinding wheel

### NOTE:

- Some items in the list may be included in the tool package as standard accessories. They may differ from country to country.

# SPECIFIKATIONER

Modell		GS5000	GS6000
Maximal skivkapacitet (diameter x tjocklek)		125 mm x 20 mm	150 mm x 20 mm
Spindelgång		M14 eller 1/2 tum (landsspecifik)	
Obelastat varvtal ( $\text{min}^{-1}$ )		5 600	
Längd	Med skyddshölse	590 mm	590 mm
	Utan skyddshölse	588 mm	588 mm
Vikt	Med skyddshölse	5,0 kg	5,2 kg
	Utan skyddshölse	4,9 kg	5,0 kg
Säkerhetsklass		II/II	

- På grund av vårt pågående program för forskning och utveckling kan dessa specifikationer ändras utan föregående meddelande.
- Specifikationerna kan variera mellan olika länder.
- Vikt i enlighet med EPTA-procedur 01/2003

## Användningsområde

Verktyget är avsett för slipning av järn och avgradning av gjutskägg.

## Strömförsörjning

Maskinen får endast anslutas till elnät med samma spänning som anges på typläten och med enfasig växelström. De är dubbelsolerade och får därför också anslutas i ojordade vägguttag.

## Buller

Typiska A-vägda bullernivån är mätt enligt EN60745:

Ljudtrycksnivå ( $L_{PA}$ ): 83 dB (A)

Ljudeffektnivå ( $L_{WA}$ ): 94 dB (A)

Måttolerans (K): 3 dB (A)

## Använd hörselskydd

## Vibration

Vibrationens totalvärde (tre-axlars vektorsumma) mätt enligt EN60745:

Arbetsläge: planslipning

Vibrationsemision ( $a_{h,SG}$ ): 2,5 m/s<sup>2</sup> eller lägre

Måttolerans (K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

**OBS:** Det deklarerade vibrationsemisionsvärdet har uppmätts i enlighet med standardtestmetoden och kan användas för jämförandet av en maskin med en annan.

**OBS:** Det deklarerade vibrationsemisionsvärdet kan också användas i preliminär bedömning av exponering för vibration.

**OBS:** Det deklarerade vibrationsemisionsvärdet används för maskinens huvudsakliga arbetsuppgifter. Om maskinen används för andra arbetsuppgifter däremot kan vibrationsemisionsvärdet bli annorlunda.

**WARNING:** Vibrationsemisionen under faktisk användning av maskinen kan skilja sig från det deklarerade emissionsvärdet, beroende på hur maskinen används.

**WARNING:** Se till att hitta säkerhetsåtgärder som kan skydda användaren och som grundar sig på en uppskattning om exponering i verkligheten (ta med i beräkningen alla delar av användandet såsom antal gånger maskinen är avstånd och när den körs på tomgång samt då startomkopplaren används).

## Gäller endast Europa

## EU-konformitetsdeklaration

**Makita försäkrar att följande maskiner:**

Maskinbeteckning:

Rakslipmaskin

Modellnummer/Typ: GS5000, GS6000

**Följer följande EU-direktiv:**

2006/42/EC

De är tillverkade i enlighet med följande standard eller standardiseringsdokument:

EN60745

Den tekniska dokumentationen i enlighet med 2006/42/EG finns tillgänglig från:

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium

1.2.2016

Yasushi Fukaya

Direktör

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium

# Allmänna säkerhetsvarningar för maskin

**VARNING** Läs igenom alla säkerhetsvarningar och instruktioner. Underlätenhet att följa varningar och instruktioner kan leda till elektrisk stöt, brand och/eller allvarliga personskador.

**Spara alla varningar och instruktioner för framtida referens.**

## RAKSLIPMASKIN SÄKERHETSVARNING

**Säkerhetsvarningar vid slipning:**

1. Denna maskin är avsedd att användas till slipning. Läs alla säkerhetsvarningar, anvisningar, illustrationer och specifikationer som medföljer den här maskinen. Om inte alla instruktioner nedan följs kan det leda till elektrisk stöt, brand och/eller allvarlig skada.
2. Arbeten som sandslipning, stålborstning, polering eller kapning är inte rekommenderade att utföras med den här maskinen. Att utföra arbeten som inte är lämpade för den här maskinen kan orsaka fara eller personskada.
3. **Använd inte tillbehör som inte är särskilt tillverkade och rekommenderade av maskinens tillverkare.** Även om tillbehöret passar maskinen, innebär det inte säker funktion.
4. **Tillbehörets märkvarvtal måste vara minst lika med det maximala varvtalet som anges på maskinen.** Tillbehör som används över märkvarvtalet kan gå sönder och orsaka skador.
5. **Tillbehörets ytterdiameter och tjocklek skall vara anpassat till maskinens kapacitet.** Tillbehör i olämplig storlek kan inte skyddas eller styras tillräckligt väl.
6. **Gängorna på tillbehör som monteras måste stämma överens med spindelgängorna på slipmaskinen.** För tillbehör som monteras med flänsar måste centrumhålet på tillbehöret passa på flänsens styrdiameter. Tillbehör som inte passar exakt på maskinens monteringsbeslag roterar ojämnt, vibrerar kraftigt och kan leda till att du förlorar kontrollen.
7. **Använd inte ett skadat tillbehör.** Undersök tillbehör som sliprondeller före varje användning, så att t ex sprickor inte uppstår. Om du tappar maskinen eller tillbehöret, söker efter skador eller installera ett oskadat tillbehör. Efter undersökning och installation av tillbehöret, ställ dig och åskådare bort från det roterande tillbehöret och kör maskinen på full fart utan last i en minut. Skadade tillbehör faller normalt sönder under den här testtiden.
8. **Använd personlig skyddsutrustning.** Använd visir, ögonskydd eller skyddsglasögon beroende på arbetet. Om det är lämpligt, använd dammask, hörselskydd, handskar och skyddsförkläde som kan skydda mot avskrap eller små fragment från arbetsstycket. Ögonskyddet måste kunna stoppa flygande fragment som uppstår vid olika arbeten. Dammasken eller andningsmasken måste kunna filtrera partiklar som uppstår vid arbetet. Att utsättas för ihållande högt och intensivt ljud kan orsaka hörselskador.
9. **Håll personer i omgivningen på säkert avstånd från arbetsområdet.** De som befinner sig i arbetsområdet ska bära personlig skyddsutrustning. Delar av arbetsstycket eller defekta tillbehör kan flyga iväg och orsaka skador utanför arbetsområdet.

10. Håll maskinen endast i de isolerade handtagen när du utför arbete där verktyget kan komma i kontakt med en dold elkabel eller maskinens kabel. Om verktyget kommer i kontakt med en strömförande ledning blir maskinens metalldelar strömförande och kan ge operatören en elektrisk stöt.
  11. **Placer nätsladden bort från det roterande tillbehöret.** Om du förlorar kontrollen, kan nätsladden kapas eller fastna och din hand eller arm kan dras in i det roterande verktyget.
  12. Lägg aldrig maskinen åt sidan förrän den har stannat helt. Det roterande tillbehöret kan gripa tag i underlaget och du kan förlora kontrollen över maskinen.
  13. **Kör inte maskinen när du bär det vid din sida.** Oavsiktlig kontakt med det roterande tillbehöret kan fastna i dina kläder, och dra in tillbehöret mot kroppen.
  14. **Rengör regelbundet maskinens ventilationsöppningar.** Motorns fläkt suger in damm i höljet och överdriven ansamling av pulvriserad metall kan orsaka elektrisk fara.
  15. **Använd inte maskinen i närheten av lättantändliga material.** Gnistor kan antända dessa material.
  16. **Använd inte tillbehör som kräver flytande kylvätskor.** Att använda vatten eller andra flytande kylvätskor kan orsaka dödsfall eller elektriska stötar.
- Bakåtkast och relaterade varningar**
- Bakåtkast är en plötslig reaktion på fastnytt roterande hjul, underlagsplatta, borste eller annat tillbehör. Nyp och kärnvring orsakar stegeing av det roterande tillbehöret, och orsakar i sin tur att den okontrollerade maskinen tvingas i motsatt riktning vid kärnvringspunkten. Om en slipskiva till exempel nyper fast i arbetsstycket, kan skivans kant som går in i fästpunkten skära in i materialet och orsaka att hjulet hoppar ur och kastas bakåt. Hjulet kan antingen hoppa mot eller från användaren, beroende på hjulets rörelseriktning vid kärnvringspunkten. Slipskivor kan även gå sönder under dessa omständigheter.
- Bakåtkast beror på ovarsamhet och/eller felaktiga arbetsrutiner eller omständigheter för maskinen och kan undvikas genom att vidta nedanstående förebyggande åtgärder.
- a) **Håll stadigt i maskinen och ställ dig så att din kropp och arm kan motverka krafterna vid bakåtkast.** Använd alltid ett extrahandtag, om sådant finns, för att maximal kontroll vid bakåtkast eller vridningsrörelsen vid start. Användaren kan kontrollera vridrörelsen eller krafterna vid bakåtkast om rätt försiktighetsåtgärder vidtas.
  - b) **Håll aldrig handen i närbilden av det roterande tillbehöret.** Tillbehöret kan kastas bakåt över din hand.
  - c) **Ställ dig inte dit maskinen kommer att flytta i händelse av bakåtkast.** Bakåtkast kommer att driva verktyget i motsatt riktning till hjulets rörelse vid kärnvringspunkten.
  - d) **Var försiktig vid arbeten på hörn, vassa kanter etc. Undvik att studsa och klämma tillbehöret.** Hörn, skarpa kanter eller studsnar har en tendens att klämma det roterande tillbehöret och orsaka förlorad kontroll eller bakåtkast.
  - e) **Montera inte en sågkedja, snidarblad eller ett tandat sågblad.** Sådana blad orsakar ofta bakåtkast och förlorad kontroll.
- Särskilda säkerhetsvarningar vid slipning:**
- a) **Använd endast de skivor som rekommenderas för din maskin och det särskilda sprängskyddet för skivan.** Skivor som inte tillverkats för maskinen kan inte skyddas tillräckligt och är inte tillförlitliga.

b) Sprängskyddet måste vara ordentligt fäst vid maskinen och placerat för maximal säkerhet, så att minsta möjliga yta av skivan är öppen mot användare. Sprängskyddet skyddar användaren mot träsiga skivdelar, oavsettlig kontakt med skivan och gnistor som kan antända kläder.

c) **Använd alltid oskadade skivflänsar i rätt storlek och form till din skiva.** Rätt skivflänsar stöder skivan och minskar risken för att skivan går sönder. Flänsar till kapskivor kan skilja sig från flänsar till slipskivor.

d) **Använd inte nedslitna skivor från större maskiner.** Skivor avsedda för större maskiner är inte lämpliga för det höga varvtalet på en mindre maskin och kan brista.

#### Ytterligare säkerhetsvarningar:

17. **Använd aldrig navrondeller eller slipande kapskivor.**
18. Var försiktig så att inte spindeln, flänsen (i synnerhet monteringsytan) eller läsmuttern skadas. Skador på någon av dessa delar kan medföra att rondellen förstörs.
19. Se till att rondellen inte är i kontakt med arbetsstycket när du trycker på avtryckaren.
20. Låt verktyget vara igång en stund innan den används på arbetsstycket. Kontrollera att skivan inte vibrerar eller skakar vilket kan innebära att den är felaktigt monterad eller dåligt balanserad.
21. Slipa endast med den del av rondellen som är avsedd för slipning.
22. Lämna inte maskinen igång. Använd endast maskinen när du håller den i händerna.
23. Rör inte vid arbetsstycket omedelbart efter arbetet. Det kan vara extremt varmt och orsaka brännskador.
24. Följ tillverkarens anvisningar för korrekt montering och användning av rondeller. Hantera rondellerna varsamt och förvara dem på säker plats.
25. Använd endast flänsar avsedda för den här maskinen.
26. Kontrollera att arbetsstycket är ordentligt fastsatt.
27. Tänk på att rondellen fortsätter att rotera efter att maskinen stängts av.
28. Om arbetsplatsen är extremt varm och fuktig, eller har hög koncentration av elektriskt ledande damm, ska jordfelsbrytare (30 mA) användas för användarens säkerhet.
29. Använd inte maskinen för material som innehåller asbest.
30. Se till att alltid ha ett ordentligt fotfäste. Se till att ingen står under dig när maskinen används på hög höjd.

## SPARA DESSA ANVISNINGAR.

**▲WARNING: GLÖM INTE** att noggrant följa säkerhetsanvisningarna för maskinen även efter det att du har blivit van med att använda den. OVARSAM hantering eller underlätenhet att följa säkerhetsanvisningarna i denna bruksanvisning kan leda till allvarliga personskador.

## FUNKTIONSBEKRIVNING

### ▲FÖRSIKTIGT:

- Se alltid till att maskinen är avstängd och nätsladden urdragen innan du justerar eller funktionskontrollerar maskinen.

## Avtryckarens funktion

- Fig.1: 1. Avtryckarknapp 2. Låsknapp

### ▲FÖRSIKTIGT:

- Innan du ansluter maskinen till elnätet ska du kontrollera att avtryckaren fungerar ordentligt och återgår till läget "OFF" när du släpper den.

## Maskin med låsknapp för kontinuerlig funktion

### ▲FÖRSIKTIGT:

- Knappen kan läsas i läge "ON" för att underlättा användning när maskinen används under längre tid. Var försiktig när du läser maskinen i läge "ON", och fortsätt håll ett stadigt grepp i maskinen.

Starta maskinen genom att trycka in avtryckaren (i riktning B). Släpp avtryckaren för att stoppa maskinen. För kontinuerlig funktion trycker du först in avtryckaren (i riktning B) och sedan säkerhetsspärren (i riktning A). Tryck in avtryckaren helt (i riktning B) och släpp den sedan för att avbryta det kontinuerliga läget.

## Maskin med säkerhetsspärr

Säkerhetsspärrens funktion är att förhindra att avtryckaren oavsiktligt trycks in. Starta maskinen genom att trycka in säkerhetsspärren (i riktning A) och sedan dra ut avtryckaren (i riktning B). Släpp avtryckaren för att stanna maskinen.

## Maskin med knapp för kontinuerlig funktion och säkerhetsspärr

En säkerhetsspärr förhindrar oavsiktlig aktivering av avtryckaren.

Tryck in säkerhetsspärren (i riktning A) och dra sedan ut avtryckaren (i riktning B) för att starta maskinen. Släpp avtryckaren för att stanna maskinen. För kontinuerlig funktion startar du maskinen genom att trycka in säkerhetsspärren (i riktning A), dra ut avtryckaren (i riktning B) och sedan dra ut säkerhetsspärren (i riktning C).

Dra ut avtryckaren helt (i riktning B) och släpp den sedan för att avbryta det kontinuerliga läget.

# MONTERING

## ⚠FÖRSIKTIGT:

- Se alltid till att maskinen är avstängd och nätsladden urdragen innan maskinen repareras.
- Fig.2: 1. Insexnyckel 2. Sexkantskruv 3. Sexkants låsmutter 4. Dra fast 5. Lossa

## ⚠FÖRSIKTIGT:

- När skivhöjlet används för att förbättra säkerheten, dra åt de två sexkantskruvarna med mer än 10 N·m så att höjlet sitter ordentligt på plats.

## Montering och borttagning av slipskivan

### Valfria tillbehör

## ⚠FÖRSIKTIGT:

- Innan slipskivan monteras, kontrollera alltid att inte några delar av skivunderlägget har avvikelse sår som hack eller sprickor.
- Om skivan dras åt för hårt kan den gå sönder. Underlätenhet att dra åt den tillräckligt orsakar vibrationer. Dra åt den yttre flänsen ordentligt.
- Använd alltid slipskivan med det skivunderlägg som har en diameter som är större än låsmuttern eller den yttre och inre flänsen.

## Endast för maskiner med skyddshölje (landsspecifikt)

### ► Fig.3: 1. Vingbult 2. Skyddshölje

Öppna skyddshöjet innan du monterar eller tar bort slipskivan. Lossa vingskruvarna på båda sidor av skyddshöjet och öppna det därefter. När slipskivan satts fast, stäng skyddshöjetr och dra åt det ordentligt med vingskruvarna.

## För alla maskiner

### Typ A

#### ► Fig.4: 1. Låsmutter 2. Slipskiva 3. Spindel

## Lås metod för typ A

#### ► Fig.5: 1. Skravmejsel 2. Innerfläns 3. Tappnyckel för låsmutter 4. Låsmutter

Sätt in skravmejseln i hålet i den inre flänsen. Placera låsmutternyckeln på låsmuttern och vrid den i skivans rotationsriktning för att lossa låsmuttern. Ta bort låsmuttern. Montera därefter skivan och dra åt låsmuttern i pilens riktning så som visas i bilden.

### Typ B

#### ► Fig.6: 1. Sexkantsmutter 2. Yttre fläns (konvex typ) 3. Slipskiva 4. Spindel

## Typ C

#### ► Fig.7: 1. Sexkantsmutter 2. Yttre fläns (plan typ) 3. Slipskiva 4. Spindel

## Lås metod för typ B och C

#### ► Fig.8: 1. Skravmejsel 2. Insexnyckel 3. Innerfläns 4. Sexkantsmutter

Sätt in skravmejseln i hålet i den inre flänsen. Placera nyckeln på sexkantsmuttern och vrid den i skivans rotationsriktning för att lossa sexkantsmuttern. Ta bort sexkantsmuttern och den yttre flänsen. Montera därefter skivan, den yttre flänsen och sexkantsmuttern. Dra åt sexkantsmuttern i pilens riktning så som visas i bilden.

## ANVÄNDNING

## ⚠FÖRSIKTIGT:

- Tryck inte hårt med maskinen. Överdrivet tryck på slipstiftet medför sämre finish och att motorn överbelastas.
- Tänk på att slipskivan fortsätter att rotera efter att maskinen stängts av.
- Håll verktyget ordentligt med ena handen på brytarhandtaget och den andra på det främre greppet när du använder verktyget.

#### ► Fig.9

## Upphängningsanordning (extra tillbehör)

#### ► Fig.10

Den kontinuerliga funktionen av slipmaskinen förenklas med den praktiska upphängningsanordningen som visas i bilden. Trä snöret genom öglan längst upp på maskinhöjlet och därefter över huvudet eller axeln.

## UNDERHÅLL

## ⚠FÖRSIKTIGT:

- Se alltid till att maskinen är avstängd och nätkabeln urdragen innan inspektion eller underhåll utförs.
- Använd inte bensin, thinner, alkohol eller liknande. Missfärgning, deformation eller sprickor kan uppstå.

#### ► Fig.11: 1. Utblås 2. Luftintag

Maskinen och luftintagen måste vara rena. Rengör maskinens ventilationshål regelbundet eller så snart ventilationen påverkas negativt.

## Montering och borttagning av dammskyddet (extra tillbehör)

### ⚠FÖRSIKTIGT:

- Kontrollera alltid att verktyget är avstängt och att nätkabeln är utdragen innan dammskyddstillsatsen monteras eller tas bort.
- Underlätenhet att göra detta orsakar skador på maskinen eller personskador.
- Rengör dammskyddstillsatsen när luftflödet genom dammskyddstillsatsen hindras av ansamling av damm eller främmande partiklar. Fortsatt användning under dessa förutsättningar kan skada maskinen.
- Om dammskyddstillsatsen tvingas upp utan att krok A eller B först krokas av kan kroken skadas.

► Fig.12: 1. Handtag H 2. Dammskyddstillsats H  
3. Handtag V 4. Dammskyddstillsats V

Den högra respektive vänstra dammskyddstillsatsen sitter monterad på höger/vänster handtag med sidorna som visas ovan vända mot maskinen.

► Fig.13: 1. Krok B 2. Krok A 3. Tapp A 4. Lufthål A  
5. Lufthål B

Tillsatserna monteras genom att krok A och tapp A lätt förs in i lufthål A.

För in krok B i lufthål B.

► Fig.14: 1. Dammskyddstillsats H  
2. Dammskyddstillsats V 3. Skruvmejsel

Ta bort den genom att lyfta upp den med en plan skruvmejsel nära krok B.

Lyft även upp den nära krok A.

**OBS:** Dammskyddstillsatser som är monterade på GS5000 och GS6000 täcker inte lufthålen ovanför och under borsthållaren som är dammtät.

## Byte av kolborstar

► Fig.15: 1. Kommutator 2. Hartsspets 3. Kolborste

När hartsspetsen inuti kolborsten kommer i kontakt med kommutatorn stängs motorn automatiskt av. När detta sker ska båda kolborstarna bytas ut. Håll kolborstarna rena så att de lätt kan glida in i hållarna. Båda kolborstarna ska bytas ut samtidigt. Använd endast identiska kolborstar.

► Fig.16: 1. Kolhållarlock 2. Skruvmejsel

Använd en skruvmejsel för att ta bort locken till kolborstarna. Ta ur de utslitna kolborstarna, montera nya och montera locken.

För att upprätthålla produktens SÄKERHET och TILLFÖRLITLIGHET bör allt underhålls- och justeringsarbete utföras av ett auktoriserat Makita servicecenter och med reservdelar från Makita.

## VALFRIA TILLBEHÖR

### ⚠FÖRSIKTIGT:

- Dessa tillbehör och tillsatser rekommenderas för användning tillsammans med den Makitamaskin som denna bruksanvisning avser. Om andra tillbehör eller tillsatser används kan det uppstå risk för personskador. Använd endast tillbehören eller tillsatserna för de syften de är avsedda för.

Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behöver ytterligare information om dessa tillbehör.

- Upphängningsanordning
- Dammkåpa
- Insexnyckel
- Nyckelhållare
- Slipskiva

### OBS:

- Några av tillbehören i listan kan vara inkluderade i maskinpaketet som standardtillbehör. De kan variera mellan olika länder.

# TEKNISKE DATA

Modell		GS5000	GS6000
Maksimal skivekapasitet (diameter X tykkelse)		125 mm × 20 mm	150 mm × 20 mm
Spindelgjenge		M14 eller 1/2 tommer (varierer i henhold til land)	
Tomgangshastighet (min <sup>-1</sup> )			5 600
Total lengde	Med støtteudeksel	590 mm	590 mm
	Uten støtteudeksel	588 mm	588 mm
Nettovekt	Med støtteudeksel	5,0 kg	5,2 kg
	Uten støtteudeksel	4,9 kg	5,0 kg
Sikkerhetsklasse		II	

- Som følge av vårt kontinuerlige forsknings- og utviklingsprogram kan de tekniske dataene endres uten ytterligere varsel.
- Tekniske data kan variere fra land til land.
- Vekt i henhold til EPTA-prosedyre 01/2003

## Beregnet bruk

Denne maskinen er laget for sliping av jernholdige materialer eller fjerning av støpegrader.

## Strømforsyning

Maskinen må bare kobles til en strømkilde med samme spenning som vist på typeskiltet, og kan bare brukes med enfase-vekselstrømforsyning. Den er dobbelt verneisolt og kan derfor også brukes fra kontakter uten jording.

## Støy

Typisk A-vektet lydtrykknivå er bestemt i henhold til EN60745:

Lydtrykknivå ( $L_{pA}$ ): 83 dB (A)

Lydefektnivå ( $L_{WA}$ ): 94 dB (A)

Usikkerhet (K): 3 dB (A)

## Bruk hørselvern

## Vibrasjon

Den totale vibrasjonsverdien (triaksial vektorsum) bestemt i henhold til EN60745:

Arbeidsmåte: overflatesliping

Genererte vibrasjoner ( $a_{h,SG}$ ): 2,5 m/s<sup>2</sup> eller mindre

Usikkerhet (K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

**MERK:** Den angitte verdien for de genererte vibrasjonene er blitt målt i samsvar med standardtestmetoden og kan brukes til å sammenlikne et verktøy med et annet.

**MERK:** Den angitte verdien for de genererte vibrasjonene kan også brukes til en foreløpig vurdering av eksponeringen.

**MERK:** Den oppgitte verdien for genererte vibrasjoner brukes for hovedbruksområdene for elektroverktøyet. Hvis verktøyet brukes til andre formål, kan verdien for de genererte vibrasjonene være en annen.

**ADVARSEL:** De genererte vibrasjonene ved faktisk bruk av elektroverktøyet kan avvike fra den oppgitte vibrasjonsverdien, avhengig av hvordan verktøyet brukes.

**ADVARSEL:** Vær påpasselig med å finne sikkerhetstiltak som beskytter operatøren, basert på en oppfatning av risiko under faktiske bruksforhold (på bakgrunn av alle sider ved brukssyklosen, som når verktøyet slås av og når det går på tomgang, i tillegg til oppstarten).

## Gjelder bare land i Europa

## EF-samsvarserklæring

**Makita erklærer at følgende maskin(er):**

Maskinbetegnelse:

Rettsliper

Modellnr./type: GS5000, GS6000

**Samsvarer med følgende europeiske direktiver:**

2006/42/EC

De er produsert i henhold til følgende standarder eller standardiserte dokumenter:

EN60745

Den tekniske filen i samsvar med 2006/42/EF er tilgjengelig fra:

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia

1.2.2016

Yasushi Fukaya

Direktør

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia

## Generelle advarsler angående sikkerhet for elektroverktøy

**⚠ ADVARSEL Les alle sikkerhetsadvarslene og alle instruksjonene.** Hvis du ikke følger alle advarslene og instruksjonene som er oppført nedenfor, kan det føre til elektriske støt, brann og/eller alvorlige helseskader.  
**Oppbevar alle advarsler og instruksjoner for senere bruk.**

## SIKKERHETSANVISNINGER FOR RETTSLIPER

### Vanlige sikkerhetsadvarslers for sliping:

1. Dette elektroverktøyet er beregnet for sliping. Les alle sikkerhetsadvarslene, instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner som følger med dette elektroverktøyet. Unnlate av å følge alle instruksjonene i oversikten nedenfor, kan føre til elektrisk støt, brann og alvorlige skader.
2. **Pussing, stålborsting, polering eller kutting bør ikke utføres med dette elektroverktøyet.** Bruk av verktøyet til noe annet enn det det er beregnet for, kan medføre fare og forårsake personskafe.
3. **Ikke bruk tilbehør som ikke er spesielt beregnet og anbefalt av verktøyprodusenten.** Selv om tilbehøret kan monteres på elektroverktøyet, er ikke det noen garanti for sikker bruk.
4. **Angitt hastighet for tilbehøret må være minst like høy som største angitte hastighet på elektroverktøyet.** Tilbehør som kjøres med større hastighet enn det som er angitt, kan gå i stykker og slynges ut.
5. **Den ytre diameteren og tykkelsen på tilbehøret må ligge innenfor den angitte kapasiteten for elektroverktøyet.** Tilbehør med feil dimensjoner kan ikke sikres eller kontrolleres fullgodt.
6. **Gjenget montering av tilbehør må samsvarer med gjengen på sliperen.** For tilbehør montert med flenser, må spindelhullet på tilbehøret passe til med diameteren på flensen. Tilbehør som ikke passer til monteringsystemet elektroverktøyet vil kjøre ut av balanse, vibrere overdrevet og kan føre til tap av kontroll.
7. **Ikke bruk tilbehør som er skadet.** Undersøk før hver gangs bruk, om tilbehør som slipeskiver har hakker eller sprekkar. Hvis elektroverktøyet eller tilbehøret faller ned, må det undersøkes om det har oppstått skade og eventuelt skiftes ut med uskadd tilbehør. Når et tilbehør er undersøkt og montert, skal du stille deg selv og andre utenfor tilbehørets rotasjonsplan og kjøre verktøyet på maksimal hastighet, uten belastning, i ett minutt. Skadet tilbehør vil vanligvis gå i stykker i løpet av en slik test.
8. **Bruk personlig verneutstyr.** Avhengig av bruksområdet, må du bruke visir eller vernebriller. Der det er aktuelt, må du bruke støvmasker, hørselvern, handsker og arbeidsforkle som kan stoppe små sliperfragmenter eller deler fra arbeidsstykket. Øyevernet må kunne stoppe flygende biter som oppstår under ulike operasjoner. Støvmasken eller åndedrettsvernet må kunne filtrere ut partikler som oppstår under arbeidet. Lang tids eksponering for høy lyd kan gi hørselskader.
9. **Hold tilskuere på trygg avstand fra arbeidsområdet.** Alle som beveger seg inn i arbeidsområdet må bruke personvernustyr. Fragmenter fra arbeidsstykket eller fra skadet tilbehør kan slynges ut og forårsake skade utenfor det nære arbeidsområdet.
10. **Hold maskinen kun i det isolerte håndtaket når skjærverketrytet kan komme i kontakt med skjulte ledninger eller maskinens egen ledning under arbeidet.** Hvis skjærverketrytet får kontakt med strømførende ledninger, kan uisolerte metalldeler i maskinen bli strømførende og kunne gi brukeren elektrisk støt.
11. **Plasser ledningen unna det roterende tilbehøret.** Hvis du mister kontrollen, kan ledningen kuttes av eller henge fast og hånden eller armen din kan bli trukket inn til det roterende tilbehøret.
12. **Ikke legg ned elektroverktøyet før tilbehøret har stoppet helt.** Det roterende tilbehøret kan få feste i overflaten og trekke elektroverktøyet ut av kontroll.
13. **Ikke kjør elektroverktøyet når du bærer det langs siden.** Utilstikt kontakt med roterende tilbehøret kan føre til at det fester i klærne og trekkes inn mot kroppen.
14. **Rengjør verktøyets luftventiler regelmessig.** Motorenens vifte trekker støv inn i verktøyhuset og mye oppsamlet metallstøv kan medføre elektrisk fare.
15. **Ikke bruk elektroverktøyet nær brennbare materialer.** Gnister kan antenne slike materialer.
16. **Ikke bruk tilbehør som krever kjølevæske.** Bruk av vann eller andre kjølevæsker kan føre til elektrisk støt.

### Tilbakeslag og relaterte advarslar

Tilbakeslag er en plutselig reaksjon på en klemt eller fastsittende skive, bakrondell, børste eller annet tilbehør. Fastklemming forårsaker plutselig stopp av det roterende tilbehøret, noe som i sin tur gjør at det ukontrollbare elektroverktøyet kastes i motsatt retning av tilbehørets rotasjonsretning ved fastklemmingspunktet. Hvis for eksempel en slipeskive klemmes fast i arbeidsstykket, kan kanten på skiven som er fastklemt, grave seg inn i overflaten på materialet og føre til at skiven graver seg ut eller slås ut. Skiven kan enten hoppe mot eller fra operatøren, avhengig av skivens bevegelse i fastklemmingspunktet. Slike forhold kan også føre til brudd i skivene.

Tilbakeslag er et resultat av feil bruk av elektroverktøyet eller feilaktige arbeidsprosedyrer eller arbeidsforhold, og det kan unngås hvis man tar de rette forholdsregler (se nedenfor).

- a) Hold et godt grep om elektroverktøyet og plasser kroppen og armen slik at du kan motstå tilbakeslagskraften. Bruk alltid hjelpehåndtak når det følger med, for å få best mulig kontroll over tilbakeslag eller dreiemomentreaksjonen ved oppstart. Operatøren kan kontrollere dreiemomentreaksjonen eller tilbakeslagskreftene hvis de riktige forholdsreglene tas.
- b) Ikke plasser hånden nær det roterende tilbehøret. Tilbehøret kan slå tilbake over hånden.
- c) Ikke plasser kroppen i det området elektroverktøyet kan slå tilbake i. Et tilbakeslag vil drive verktøyet tilbake i motsatt retning av skivens retning i fastklemmingspunktet.
- d) Vær ekstra forsiktig ved arbeid i hjørner, på skarpe kanter og lignende. Unngå å støte eller klemme fast tilbehøret. Hjørner, skarpe kanter eller støt har en tendens til å klemme fast det roterende tilbehøret og forårsake tap av kontrollen eller tilbakeslag.
- e) Ikke monter et sagkjedeblad for treskjæring eller et tannet sagblad. Slike blader forårsaker ofte tilbakeslag og tap av kontroll.

## Spesielle sikkerhetsadvarsler for sliping:

- a) Bruk bare skiver som er anbefalt for elektroverktøyet. Skiver som ikke er beregnet for verktøyet, kan ikke sikres godt nok og er utrygge.
- b) Vernet må festes godt til verktøyet og plasieres slik at det gir størst mulig sikkerhet og slik at minst mulig av skiven vender mot brukeren. Vernet bidrar til å beskytte brukeren mot brukne skivefragmenter og utilsiktet kontakt med skiven og mot gnister som kan antenne klær.
- c) Bruk alltid uskadede skiveflesner med riktig størrelse og form for skiven du har valgt. Riktige skiveflesner støter skiven og reduserer muligheten for skivebrudd. Skiveflesner for kappeskiver kan være forskjellige fra skiveflesner for pussekiver.
- d) Ikke bruk utslitte skiver fra større elektroverktøy. Skiver fra større elektroverktøy passer ikke for den høyere hastigheten til mindre verktøy og kan sprekke.

## Ekstra sikkerhetsadvarsler:

- 17. Bruk aldri senkede midtskiver eller slipende kappeskiver.
- 18. Vær forsiktig så du ikke ødelegger spindelen, flensen (særlig monteringsflaten) eller låsemutteren. Skade på disse delene kan føre til at skiven brekker.
- 19. Forviss deg om at skiven ikke har kontakt med arbeidsstykket før startbryteren er slått på.
- 20. Før du begynner å bruke verktøyet på et arbeidsstykke, bør du la det gå en liten stund. Se etter vibrasjoner eller vingling som kan tyde på at skiven er dårlig balansert.
- 21. Bruk den angitte overflaten av skiven til å utføre slipingen.
- 22. Ikke gå fra verktøyet mens det er i gang. Verktøyet må bare brukes mens operatøren holder det i hendene.
- 23. Ikke berør arbeidsstykket umiddelbart etter bruk. Det kan være ekstremt varmt og kan gi deg brannskader.
- 24. Følg produsentens anvisninger for korrett montering og bruk av skiver. Håndter og oppbevar skivene forsiktig.
- 25. Bruk bare flenser som er spesifisert for denne maskinen.
- 26. Forviss deg om at arbeidsstykket står støtt.
- 27. Ta hensyn til at skiven fortsetter å rotere etter at maskinen er slått av.
- 28. Hvis arbeidsplassen er ekstremt varm og fuktig, eller svært surorenset med elektrisk ledende støv, må du bruke en kortslutningsbryter (30 mA) for å ivareta operatørens sikkerhet.
- 29. Ikke bruk maskinen på materialer som inneholder asbest.
- 30. Forviss deg alltid om at du har godt fotfeste. Forviss deg om at ingen står under deg når du jobber høyt over bakken.

## TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE.

**ADVARSEL:** Selv om du har brukt produktet mye og føler deg fortrolig med det, er det likevel svært viktig at du følger nøye de retningslinjene for sikkerhet som er utarbeidet for dette produktet. MISBRUK av verktøyet eller mislighold av sikkerhetsreglene i denne brukerhåndboken kan resultere i alvorlige helsekader.

## FUNKSJONSBEKRIVELSE

### ▲FORSIKTIG:

- Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og stoppelsen trukket ut av kontakten før du justerer maskinen eller kontrollerer dens mekaniske funksjoner.

### Bryterfunksjon

► Fig.1: 1. Startbryter 2. Låselenkel

### ▲FORSIKTIG:

- Før du kobler maskinen til strømnettet, må du alltid kontrollere at startbryteren aktiverer maskinen på riktig måte og går tilbake til "AV"-stilling når den slippes.

## For maskiner med PÅ-sperrekноп

### ▲FORSIKTIG:

- Bryteren kan sperres i "ON"-stilling for å gjøre det lettere for operatøren ved langvarig bruk. Vær forsiktig når du sperrer verktøyet i "ON"-stilling, og hold det godt fast.

Trykk på startbryteren (i B-retningen) for å starte maskinen. Slipp startbryteren for å stoppe verktøyet. For kontinuerlig drift, må du trykke på startbryteren (i B-retningen) og deretter skyve inn sperrespaken (i A-retningen). Hvis du vil stoppe maskinen mens den er låst i "ON"-stilling, må du trykke startbryteren helt inn (i B-retningen) og så slippe den igjen.

## For maskiner med AV-sperrekноп

For å unngå at startbryteren trykkes inn ved en feilakse, er maskinen utstyrt med en sperrespake. For å starte maskinen må du trykke inn sperrespaken (i A-retningen) og deretter trykke inn startbryteren (i B-retningen). Slipp startbryteren for å stoppe maskinen.

## For maskiner med PÅ-sperrekноп og AV-sperrekноп

Sperrespaken finnes for å hindre at startbryteren aktiveres utilsiktet.

Når du skal starte verktøyet, trykker du inn sperrespaken (i A-retningen), og trekker deretter i startbryteren (i B-retningen). Slipp startbryteren for å stoppe. Når maskinen skal brukes kontinuerlig, må du trykke inn sperrespaken (i A-retningen), trykke inn startbryteren (i B-retningen) og så trekke i sperrespaken (i C-retningen).

Hvis du vil stoppe maskinen mens den er i låst stilling, må du trekke startbryteren helt ut (i B-retningen) og så slippe den igjen.

# MONTERING

## ▲FORSIKTIG:

- Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og støpselet trukket ut av kontakten før du utfører noe arbeid på maskinen.

► Fig.2: 1. Seksantnøkkel 2. Sekskantskrue  
3. Seksantlåsemutter 4. Stramme 5. Løsne

## ▲FORSIKTIG:

- Når skivedekselet er på plass for mer sikkerhet, stram de to sekskantskrueene med mer enn 10 N·m styrke for å sikre hjulkapselen riktig.

## Montere eller fjerne slipeskive

### Valgfritt tilbehør

## ▲FORSIKTIG:

- Før du monterer slipeskiven, kontroller alltid at trekkpapiret ikke har noe unormalt som flis eller sprekker.
- Overstramming av skiven kan føre til at den blir ødelagt. Dersom den ikke er stram nok vil den flagre. Stram den ytre flensen ordentlig.
- Alltid bruk slipeskiven med trekkpapir som har større diameter enn låsemutteren eller den ytre flensen og den indre flensen.

## Kun for verktøy med støtteudeksel (varierer i henhold til land)

► Fig.3: 1. Vingeskrue 2. Støtteudeksel

Før du monterer eller fjerner slipeskiven, åpne støtteudekslet. Løsne vingeboltene på begge sidene av støtteudekslet og deretter åpne den.

Etter du har sikret slipeskiven, lukk støtteudekslet og deretter sikre vingeboltene riktig.

## For alle verktøy

### Type A

► Fig.4: 1. Låsemutter 2. Slipeskive 3. Spindel

## Festemetode for type A

► Fig.5: 1. Skrutrekker 2. Indre flens  
3. Låsemutternøkkel 4. Låsemutter

Sett skrutrekkeren inn i hullet i den indre flensen. Grip låsemutteren med låsemutternøkkelen, og vri i retningen til skivens rotasjon for å løsne låsemutteren. Ta ut låsemutteren. Monter deretter skiven og stram låsemutteren i pilens retning som vist på tegningen.

### Type B

► Fig.6: 1. Seksantnøkkel 2. Ytre flens (konveks type) 3. Slipeskive 4. Spindel

## Type C

► Fig.7: 1. Seksantnøkkel 2. Ytre flens (flat type)  
3. Slipeskive 4. Spindel

## Festemetode for type B og C

► Fig.8: 1. Skrutrekker 2. Seksantnøkkel 3. Indre flens 4. Seksantnøkkel

Sett skrutrekkeren inn i hullet i den indre flensen. Grip seksantnøkkelen med nøkkelen, og vri i retningen til skivens rotasjon for å løsne seksantnøkkelen. Fjern så seksantnøkkelen og den ytre flensen. Monter deretter skiven, den ytre flensen og seksantnøkkelen. Stram seksantnøkkelen i pilens retning som vist på tegningen.

# BRUK

## ▲FORSIKTIG:

- Utvø lett trykk på verktøyet. For stort trykk vil bare føre til at resultatet blir dårlig og at verktøyet overbelastes.
- Slipeskiven fortsetter å rotere etter at maskinen er slått av.
- Hold maskinen fast med en hånd på bryterhåndtaket og den andre på fronthåndtaket mens du bruker maskinen.

► Fig.9

## Henger (tilleggsutstyr)

► Fig.10

Kontinuerlig drift av sliperen gjøres enkelt ved hjelp av den praktiske hengeren som vist i tegningen. Før ledningen over hodet eller skulderen, etter å ha trukket den gjennom åpningen på toppen av verktøyhuset.

# VEDLIKEHOLD

## ▲FORSIKTIG:

- Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og støpselet trukket ut av kontakten før du foretar inspeksjon eller vedlikehold.
- Aldri bruk gasolin, bensin, tynner alkohol eller lignende. Det kan føre til misfarging, deformering eller sprekkdannelse.

► Fig.11: 1. Luftutløp 2. Luftinntak

Maskinen og dens luftåpninger må holdes rene. Rengjør maskinens luftåpninger med jevne mellomrom eller når åpningene begynner å tettes.

## Montere eller fjerne støvdekselet (tilleggsutstyr)

### ⚠FORSIKTIG:

- Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og støpselet trukket ut av kontakten før du monterer eller fjerner støvdekselet.
- Hvis du ikke retter deg etter dette, det føre til personskader eller skade på verktøyet.
- Rengjør støvdekselet når flyten av luft gjennom støvdekselet blir hindret av støv eller fremmedlegemer. Videre drift i en slik tilstand kan skade verktøyet.
- Når du fjerner støvdekselet, må du hekta av krok A eller B; dersom du ikke gjør dette, kan kroken bli ødelagt.

► Fig.12: 1. Håndtak H 2. Støvdeksel H 3. Håndtak V 4. Støvdeksel V

Støvdeksel H/V monteres henholdsvis på håndtakene H/V med sidene ovenfor vendt mot verktøyet.

► Fig.13: 1. Krok B 2. Krok A 3. Ribbe A 4. Lufteåpning A 5. Lufteåpning B

For å installere støvdekselet, sett krok A og ribbe A lett inn i lufteåpning A.

Sett krok B inn i lufteåpning B.

► Fig.14: 1. Støvdeksel H 2. Støvdeksel V 3. Skrutrekker

For å fjerne den, løft den ved hjelp av en skrutrekker med flat bit nær krok B.

Løft den også opp ved krok A.

**MERK:** Støvdeksel montert på GS5000 og GS6000 dekker ikke til åpningene over og under børsteholderen, som er laget støvtett.

## Skifte kullbørster

► Fig.15: 1. Kommutator 2. Isolerende spiss 3. Kullbørste

Når den isolerende harpikspissen inne i kullbørsten er eksponert for kontakt med kommutatoren, vil den automatisk slå av motoren. Når dette skjer, må begge kullbørstene skiftes. Hold kullbørstene rene og fri til å bevege seg i holderne. Begge kullbørstene må skiftes samtidig. Bruk bare identiske kullbørster.

► Fig.16: 1. Børsteholderhette 2. Skrutrekker

Bruk en skrutrekker til å fjerne børsteholderhettene. Ta ut de slitte kullbørstene, sett i nye, og fest børsteholderhettene.

For å opprettholde produktets SIKKERHET og PÅLITELIGHET, må reparasjoner, vedlikehold og justeringer utføres av Makitas autoriserte servicesentre, og det må alltid brukes reservedeler fra Makita.

## VALGFRITT TILBEHØR

### ⚠FORSIKTIG:

- Det anbefales at du bruker dette tilbehøret eller verktøyet sammen med den Makita-maskinen som er spesifisert i denne håndboken. Bruk av annet tilbehør eller verktøy kan forårsake helseskader. Tilbehør og verktøy må kun brukes til det formålet det er beregnet på.

Ta kontakt med ditt lokale Makita-servicesenter hvis du trenger mer informasjon om dette tilbehøret.

- Henger
- Støvdeksel
- Sekskantnøkkels
- Nøkkellholder
- Slipeskive

### MERK:

- Enkelte elementer i listen kan være inkludert som standardtilbehør i verktøypakken. Elementene kan variere fra land til land.

## TEKNISET TIEDOT

Malli	GS5000	GS6000
Laikan enimmäiskoko (halkaisija X paksuus)	125 mm × 20 mm	150 mm × 20 mm
Karan kierre	M14 tai 1/2" (maakohtainen)	
Tyhjäkäytinopeus (min <sup>-1</sup> )	5 600	
Kokonaispititus	Tukisuojuksen kanssa	590 mm
	Ilman tukisuojusta	588 mm
Nettopaino	Tukisuojuksen kanssa	5,0 kg
	Ilman tukisuojusta	4,9 kg
Turvaluokitus		II/II

- Jatkuvan tutkimus- ja kehitysohjelman vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa tässä mainittuja teknisiä ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta.
- Tekniset ominaisuudet saattavat vaihdella eri maissa.
- Paino EPTA-menetelmän 01/2003 mukaan

### Käyttötarkoitus

Työkalu on tarkoitettu metallien hiomiseen tai valujen pureseepoistoon.

### Virtalähde

Laitteen saa kytkeä vain sellaiseen virtalähteeseen, jonka jännite on sama kuin arvokilvessä ilmoitettu, ja sitä saa käyttää ainoastaan yksivaiheisella vahvorilla. Laite on kaksinkertaisesti suojaeristetty, ja se voidaan sitten kytkeä myös maadoittamattomaan pistorasiaan.

### Melutaso

Typillinen A-painotettu melutaso määritety EN60745-standardin mukaan:

Äänepainetaso ( $L_{WA}$ ): 83 dB (A)

Äänitehotaso ( $L_{WA}$ ): 94 dB (A)

Virhemarginaali (K): 3 dB (A)

### Käytä kuulosuojaaimia

### Tärinä

Väärähtelyn kokonaisarvo (kolmiakselivektorin summa) on määritetty EN60745 mukaan:

Työtila: pinnan hiointa

Tärinäpäästö ( $a_{h,SG}$ ): 2,5 m/s<sup>2</sup> tai vähemmän

Virhemarginaali (K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

**HUOMAA:** Ilmoitettu tärinäpäästöarvo on mitattu standarditestausmenetelmän mukaisesti, ja sen avulla voidaan vertailla työkaluja keskenään.

**HUOMAA:** Ilmoitettua tärinäpäästöarvoa voidaan käyttää myös altistumisen alustavaan arviointiin.

**HUOMAA:** Ilmoitettu tärinäpäästöarvo koskee tämän työkalun pääasiallisia käyttötarkoituksia. Tärinäpäästöarvo voi kuitenkin muuttua, jos työkalua käytetään muihin tarkoituksiin.

**VAROITUS:** Työkalun käytön aikana mitattu todellinen tärinäpäästöarvo voi poiketa ilmoitetusta tärinäpäästöarvosta työkalun käyttötavan mukaan.

**VAROITUS:** Selvitä käyttäjän suojaamiseksi tarvittavat varotoimet todellisissa käyttöoloehitteissä tapahtuvan arvioidun altistumisen mukaisesti (ottaa huomioon käyttöjakso kokonaisuudessaan, myös jakso, joiden aikana työkalu on summutettuna tai käy tyhjäkäynnillä).

### Koskee vain Euroopan maita

### VAKUUTUS EC-VASTAAVUUDESTA

**Makita ilmoittaa, että seuraava(t) kone(et)**

Koneen tunnistetiedot:

Suorahiomakone

Mallinro/tyyppi: GS5000, GS6000

**Täytävät seuraavien eurooppalaisten direktiivien vaatimukset:**

2006/42/EC

On valmistettu seuraavien standardien tai standardoitujen asiakirjojen mukaisesti:

EN60745

Direktiivin 2006/42/EY mukaiset tekniset tiedot ovat saatavissa seuraavasta osoitteesta:

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium

1.2.2016

Yasushi Fukaya

Johtaja

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium

## Sähkötyökalujen käyttöä koskevat varoitukset

**⚠ VAROITUS** Lue kaikki turvallisuusvaroitukset ja käyttöohjeet. Varoitusten ja ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa sähköiskun, tulipaloon ja/tai vakavaan vammoitumiseen.

### Säilytä varoitukset ja ohjeet tulevaa käyttöä varten.

## SUORAHIONMAKONEEN TURVALLISUUSOHJEET

Yleisiä turvallisuusohjeita hiomatoimintaan:

1. **Tätä tehokonetta käytetään hiomakoneena.** Lue kaikki ne turvallisuusvaroitukset, ohjeet, kuvaukset ja määritelyt, jotka annetaan tämän tehoteknisen mukana. Kaikkien alhaalla listattujen ohjeiden noudattamisen laiminlyönti voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan.
2. **Sellaisia toimintoja, kuten hiontaa, metallilangan harjausta, kiirottamista tai pois leikkaamista ei suositella suorittavaksi tällä tehoteknella.** Sellaiset toiminnot, joihin täältä tehoteknetta ei ole suunniteltu, voivat luoda vaaran ja aiheuttaa henkilövamman.
3. **Älä käytä sellaisia lisävarusteita, jotka eivät ole nimennöinä valmistajan suunnittelemat tai suosittelemat.** Vain, koska lisävaruste voidaan liittää tehotekneseesi, se ei varmista turvalista toimintaa.
4. **Lisävaruste määrätyyn nopeuden täytyy olla ainakin samanvertainen tehotekneseen osoitetun enimmäisnopeuden kanssa.** Sellaiset lisävarusteet, jotka menevät nopeammin, kuin määräty nopeus, voivat rikkoutua ja lentää palasiksi.
5. **Lisävarusteesi ulkokalaisijan ja paksuuden on oltava tehotekneseen kapasiteettimitauksen kantaman sisällä.** Väärin mitoitetut lisävarusteet ei voida sopivasti vartioita tai ohjata.
6. **Lisävarusteiden kierteytön asennuskiinnityksen on vastattava hiomakoneen karan kierteitä.** Laippa-asennettavien lisävarusteiden asennusreän on vastattava kohdistuslaipan halkaisijaa. Jos lisävaruste ei sovi sähkötyökalun asennusvarustukseen, sähkötyökalu ei ole tasapainossa. Se voi täristä voimakkaasti, mikä voi aiheuttaa työkalun hallinnan menetyksen.
7. **Älä käytä vahingoittunutta lisävarustetta.** Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, ettei lisävaruste, kuten hiomarengas ole liohennut tai särkynti. Jos tehotekni tai lisävaruste pudotetaan, tarkista se vahingon vuoksi tai aseta vahingoittumaton lisävaruste. Lisävarusteen tarkistamisen ja asentamisen jälkeen, aseta itsesi ja katselijat kauas pyörivän lisävarusteiden höyläyksen lähestä ja käytä tehoteknetta enimmäisnopeudella ilman kuormitusta noin yhden minuutin ajan. Vahingoittuneet lisävarusteet hajoavat normaalista tämän testin aikana.

8. **Käytä suojarusteita.** Käytä käyttötarkoitukseen mukaisesti kasvosuojusta, suojalaseja tai sivusuojilla varustettuja laseja. Käytä tarvittaessa hengityssuojaajinta, kuulosuojaajia, hansikkaita ja työessua, joka suojaa pieniltä pirstaleilta. Suojalasiin täytyy suojata kaikenlaisista töistä aiheutuvilta lentäviltä pirstaleilta. Hengityssuojaimen täytyy suodattaa työskentelyn tuottamat hiukkaset. Pitkäaikainen altistuminen voimakkaalle melulle voi vahingoittaa kuuloa.

9. **Pidä sisustakatsojat turvallisen välimatkan päässä työalueelta.** Kaikkien työalueelle astuvien henkilöiden on käytettävä henkilökohdista suojarustetta. Työkappaleen tai rikkoutuneen lisävarusteen pirstaleet voivat aiheuttaa vammoitumisen välittömästi toiminta-alueen ulkopuolella.
10. **Jos on mahdollista, että työkalun terä osuu piilossa oleviin johtoihin tai koneen omaan virtajohtoon, pidä leikatesiässä kiinni työkalusta sen eristystä tartuntapinnoista.** Jos laikka osuu virralliseen johtoon, työkalun sähköä johtavat metalliosat voivat aiheuttaa käyttäjälle sähköiskun.

11. **Aseta johto varmaan paikkaan pyörivästä lisävarusteesta.** Jos menetät hallintakyysi, johto voi katketa tai repeytyä ja kâtesi voi joutua pyörivään lisävarusteesseen.

12. **Älä koskaan laita tehoteknetta alas, ennen kuin lisävaruste on täysin pysähdytynyt.** Pyörivä lisävaruste voi tarrata pintaan ja vetää tehotekneseen ohjaus kâsistäksi.

13. **Älä anna tehotekneseen mennä sillä välin, kun kannat sitä sivullasi.** Vahingossa aiheutuva lisävarusteiden pyöriminen voi ripäi vaateesi, vetääne lisävarusteen kehoosi.

14. **Puhdista työkalun ilma-aukot säännöllisesti.** Moottorin tuuletin imee pölyä koteloon, ja metallijauheen kerääntyminen laitteeseen voi aiheuttaa sähköiskuvaraan.

15. **Älä käytä tehoteknetta tulenarkojen materiaalien lähellä.** Kipinät voivat sytyttää nämä materiaalit.

16. **Älä käytä sellaisia lisävarusteita, jotka vaativat jäähdynnesteiä.** Jos käytät vettä tai muuta jäähdynnestettä, se voi aiheuttaa sähkökataturman tai -iskun.

### Takapotku ja siihen liittyvät varoitukset

Takapotku on kiinni juuttuneen laikan, tyynyn, harjan tai muun lisävarusteenvaiheuttamana aiheuttama äkillinen sysäys. Kiinni juuttuminen tai takertelu aiheuttaa sen, että pyörivä lisävaruste pysähtyy, mikä puolestaan alkaa työntää läittää halitsemattomaksi pyörimisliikkeelle vastakkaiseen suuntaan.

Jos esimerkiksi hiomalaikka juuttuu työkappaleeseen, juuttumiskohdasta pureutumassa oleva laikka voi tunkeuttaa kappaleen pintaan, jolloin se kiipeää ylös tai potkaisee taaksepäin. Laikka voi hypätä joko käytäjää kohti tai poispäin sen mukaan, mihin suuntaan laikka oli siirtymässä juuttumiskohdassa. Hiomalaikka voi tällöin rikkoutua.

Takapotku johtuu laitteen virheellisestä käytöstä ja/tai käyttötavasta tai olosuhteista. Takapotku voidaan välttää seuraavien varotoimien avulla.

- a) Pidä yllä vahva pito tehokoneessa ja aseta kehosi ja käsvartesi sitten, että voit vastustaa takapotkun voimaa. Käytä aina apukahvaa, jos annettu mukana, takapotkujen tai väintömomentin maksimi hallinnon vuoksi käynnistykseen aikana. Käytäjää voi hallita väintömomentin reaktioita tai takapotkun voimaa, jos noudattaa sopivia varotoimenpiteitä.
  - b) Älä koskaan aseta käyttäjiä pyörivän lisävarusteentä läheille. Lisävaruste saattaa takapotkista käätesi ylitse.
  - c) Asetu niin, että et jää laitteen tielle takapotkun sattuessa. Takapotku heittää laitetta päinvastaiseen suuntaan kuin mihiin laikka pyörii.
  - d) Sovella erityistä huolta, kun teet kulmia, teräviä reunuja, jne. Vältä lisävarusteen ponnahtamista tai repeytymistä. Kulmissa, terävällä reunilla tai ponnahtamisella on tapana repäästä pyörivää lisävarustetta ja aiheuttaa hallinnan menettämisen tai takapotkun.
  - e) Älä käytä tässä työkalussa puun sahaamiseen tarkoitettua ketjuterää tai hammastettua terää. Sellaisten terien käyttämisen johtaa jatkuviin takapotkuihin ja hallinnan menettämiseen.
- Turvavaroitukset erityisesti hiontaan:**
- a) Käytä vain laitteeseen tarkoitettuja laikka-tyypejä ja kyseiselle laikalle tarkoitettua erikoissuojaa. Muita kuin laitteeseen nimennomaan tarkoitettua laikkoja ei voida suojaata kunnolla, ja siten ne eivät ole turvallisia.
  - b) Suoja on kiinnitettävä laitteeseen tukevasti turvalliseen asentoon niin, että mahdollisimman pieni osa laikasta näkyy käyttäjää kohti. Suoja suojaa käytäjää rikkoutuneen laikan palasilla ja kipinöillä, jotka voisivat sytyttää vaatteet palamaan, sekä estää koskettamasta laikkaa vahingossa.
  - c) Käytä aina ehjiä ja oikean kokoisia laikka-laippoja, joiden muoto vastaa valittua laikkaa. Oikean tyypiset laikkalaipat tukevat laikkaa ja pienentävät näin laikan rikkoutumisriskiä. Katkaisulaikoihin tarkoitettut laipat voivat olla erilaisia kuin hiomalaikkojen laipat.
  - d) Älä käytä suuremmista tehokoneista otettua kulunutta laikkaa. Suurempiin tehokoneisiin tarkoitettu laikka ei sovi pienemmän työkalun suurempaan nopeuteen ja voi särkyä.
- Turvallisuutta koskevat lisävaroitukset:**
- 17. Älä koskaan käytä upotetulla navalla varustettuja laikkoja tai hiovia katkaisulaikkoja.
  - 18. Varo, ettet vahingoita karaa, laippaa (erityisesti asennuspinttaa) tai luumuttereria. Näiden varaosien vahingoittuminen voi aiheuttaa pyörän rikkoutumisen.
  - 19. Varmista, että laikka ei kosketa työkappaaleeseen, ennen kuin virta on kytketty päälle kytkimestä.
  - 20. Ennen kuin käytät työkalua nimenomaiseen työkappaleeseen, anna sen juosta jonkin aikaa. Varo, ettei se värähtele tai tärise, joka voi olla merkki siitä, että laikka on huonosti asennettu tai tasapainoitettu.
  - 21. Käytä hiontaan siihen tarkoitettua laikan pintaa.
  - 22. Älä jätä konetta käymään itsekseen. Käytä laitetta vain silloin, kun pidät sitä kädessä.
  - 23. Älä kosketa työkappaletta heti käytön jälkeen, sillä se saattaa olla erittäin kuuma ja polttaa ihoa.
  - 24. Nouda valmistajan antamia ohjeita laikkojen oikeasta asennuksesta ja käytöstä. Käsittele laikkoja varoen ja säilytä niitä turvallisessa paikassa.
  - 25. Käytä ainoastaan tälle työkalulle tarkoitettuja laippoja.
  - 26. Varmista, että työkappale on tukevasti paikoillaan.
  - 27. Ota huomioon, että laikka jatkaa pyörimistään vielä sen jälkeen, kun virta on katkaistu.
  - 28. Jos työtila on erittäin kuumin ja kostea tai siinä esiintyy runsaasti sähköä johtavaa pölyä, varmista turvallisuus käyttämällä vikavirtakatkaisinta (30 mA).
  - 29. Älä hio tai leikkaa työkalulla mitään asbestia sisältäviä materiaaleja.
  - 30. Pidä huoli siitä, että seisot tukevasti. Jos työskentelet korkealla, varmista, ettei ketään ole alapuolella.

## SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.

**VAROITUS: ÄLÄ anna työkalun helppo-käyttöisyyden tai toistuvan käytön tuudittaa sinua väärään turvallisuuden tunteeeseen niin, että laiminlyöt työkalun turvaohjeiden noudattamisen. VÄÄRINKÄYTTÖ tai tämän käyttöohjeen turvamääräysten laiminlyönti voi johtaa vakaviin henkilövahinkoihin.**

# TOIMINTOJEN KUVAUS

## ▲HUOMIO:

- Varmista aina ennen koneen säätöjen ja toiminnallisten tarkistusten tekemistä, että kone on sammutettu ja irrotettu pistorasiasta.

## Kytkimen käyttäminen

► Kuva1: 1. Liipaisinkytkin 2. Lukitusvipu

## ▲HUOMIO:

- Tarkista aina ennen kuin kytket työkalun virtalähteeseen, että liipaisinkytkin liikkuu oikein ja palaa vapautettaessa OFF-asentoon.

## Lukituskytkimellä varustettu kone

## ▲HUOMIO:

- Kytkimen voi lukita "ON" asentoon, jotta pitkäaikainen käyttö helpottuisi käyttäjälle. Ole varovainen, kun lukitset työkalun "ON" asentoon ja pidä työkalusta luja ote.

Käynnistää työkalu painamalla liipaisinkytkintä (suuntaan B). Laite pysäytetään vapauttamalla liipaisinkytkin. Jos haluat työkalun käyvän jatkuvasti, paina ensin liipaisinkykin pohjaan (suuntaan B) ja paina sitten lukitusvipu sisään (suuntaan A). Lukittu työkalu pysäytetään painamalla liipaisinkykin ensin täysin pohjaan (suuntaan B) ja sitten vapauttamalla se.

## Käynnityksen estokytkin

Työkalussa on lukitusvipu, joka estää liipaisinkytkimen painamisen vahingossa. Voit käynnistää työkalun työtämällä lukitusvipua (suuntaan A) ja painamalla sitten liipaisinkytkintä (suuntaan B). Työkalu pysäytetään vapauttamalla liipaisinkytkin.

## Lukitus- ja lukituksen vapautuskytkimellä varustettu kone

Työkalussa on lukitusvipu, joka estää liipaisinkytkimen vetämisen vahingossa.

Voit käynnistää työkalun työtämällä lukitusvipua (suuntaan A) ja painamalla sitten liipaisinkytkintä (suuntaan B). Työkalu pysäytetään vapauttamalla liipaisinkytkin. Jos haluat työkalun käyvän jatkuvasti, työnnä ensin lukitusvipua (suuntaan A), paina liipaisinkytkintä (suuntaan B) ja vedä sitten lukitusvipua (suuntaan C).

Käymään lukittu työkalu pysäytetään painamalla liipaisinkykin ensin pohjaan (suuntaan B) ja sitten vapauttamalla se.

# KOKOONPANO

## ▲HUOMIO:

- Varmista aina ennen koneelle tehtäviä toimenpiteitä, että kone on sammutettu ja irrotettu pistorasiasta.

► Kuva2: 1. Kuusioavain 2. Kuusioluputti  
3. Kuusiolukkomutteri 4. Kiristä 5. Löysää

## ▲HUOMIO:

- Kun laikan suojuus on paikallaan, kiinnitä se tiukasti paikalleen kiristämällä kaksi kuusioloputtia yli 10 N·m tiukkuuteen.

## Hiomalaikan kiinnitys ja irrotus

### Lisävaruste

## ▲HUOMIO:

- Tarkista ennen hiomalaikan asennusta, ettei laikan keskiössä ole vaarioita, esimerkiksi halkeamia tai lohkeamia.
- Jos laikka kiristetään liikaa, se voi rikkoutua. Jos laikka ei kiristetä tarpeeksi, se voi aiheuttaa tärinää. Kiristä ulompi laippa oikein.
- Käytä vain hiomalaikkaa, jonka keskiösan halkaisija on suurempi kuin lukkomutterin, sisälaipan ja ulkolaipan halkaisija.

## Vain tukisuojuksella varustettu työkalu (maakohtainen)

► Kuva3: 1. Siipipultti 2. Tukisuojuus

Avaa tukisuojuksen ennen hiomalaikan asennusta tai irrotusta. Kierrä tukisuojuksen kummallakin puolella oleva siipipultti auki ja avaa tukisuojuus.

Kun olet kiinnittänyt hiomalaikan paikalleen, sulje tukisuojuus ja kiristä siipimutterit.

## Kaikki työkalut

### Tyyppi A

► Kuva4: 1. Lukkomutteri 2. Hiomalaikka 3. Kara

### Tyyppi A kiinnitystapa

► Kuva5: 1. Ruuvitalta 2. Sisäläippa  
3. Lukkomutteriavain 4. Lukkomutteri

Työnnä ruuvitalta sisäläipan reikään. Avaa lukkomutteri kiertämällä sitä lukkomutteriavaimella laikan pyörimis-suuntaan. Irrota lukkomutteri. Asenna laikka ja kiristä lukkomutteri nuolen suuntaan kuvassa esitetyllä tavalla.

### Tyyppi B

► Kuva6: 1. Kuusiomutterti 2. Ulompi laippa (ulokkeellinen) 3. Hiomalaikka 4. Kara

### Tyyppi C

► Kuva7: 1. Kuusiomutterti 2. Ulompi laippa (litteä)  
3. Hiomalaikka 4. Kara

## Typpien B ja C kiinnitystapa

- Kuva8: 1. Ruuvitalta 2. Kuusioavain 3. Sisäläippa  
4. Kuusiomutterti

Työnnä ruuvitalta sisäläipan reikään. Aava kuusiomutterti kiertämällä sitä mutteriavaimella laikan pyörimissuuntaan. Irrota kuusiomutterti ja ulkolaippa. Asenna laikka, ulkolaippa ja kuusiomutterti.

Kiristä lukkomutterti nuolen suuntaan kuvassa esitetyllä tavalla.

## TYÖSKENTELY

### ▲ HUOMIO:

- Paina konetta kevyesti työkappaletta vasten. Liiallinen paine heikentää hiomajälkeä ja johtaa moottorin ylikuormitukseen.
- Hiomalaikka jatkaa pyörimestään vielä sen jälkeen, kun virta on katkaistu.
- Pidä työkalusta lujasti kiinni siten, että yksi kätesi on katkaisinkahvalla ja toinen käsi etuosan kahvalla työkalua käytäessä.

► Kuva9

## Kannatin (lisävaruste)

► Kuva10

Kannatin helpottaa hiomakoneen pitkääkaista käyttöä. Pujota hihna työkalun kotelon päällä olevasta lenkistä läpi ja työnnä se pääsi tai olkapääsi yli.

## KUNNOSSAPITO

### ▲ HUOMIO:

- Varmista aina ennen tarkastuksia ja huoltotöitä, että laite on kone on sammutettu ja irrotettu virtalähteestä.
- Älä koskaan käytä bensiiniä, ohentimia, alkoholia tai tms. aineita. Muutoin pinta voi halkeilla tai sen värit ja muoto voivat muuttua.

► Kuva11: 1. Poistoaukko 2. Ilman tuluoaukko

Kone ja sen ilma-aukot on pidettävä puhtaina. Puhdista koneen ilma-aukot säännöllisesti tai aina kun ne alkavat tukkeutua.

## Pölynsuojan (lisävaruste) asennus ja irrotus

### ▲ HUOMIO:

- Varmista aina ennen pölynsuojakansien asentamista tai irrottamista, että laite on sammutettu ja kytkeyty irti verkosta.
- Jos näin ei tehdä, seurauksena voi olla työkalun vaurioituminen tai henkilövahinkoja.
- Jos ilman virtaus pölynsuojakansien läpi estyy pölyn ja muun liian kertymisen takia, puhdista pölynsuojakannet. Työkalun käytön jatkaminen tässä tilanteessa saattaa vaurioittaa työkalua.
- Jos pölynsuojakanssi yritytään vääntää irti irrottamatta koukuja A ja B, kiinnitinatos voivat katketa.

► Kuva12: 1. Kahva O 2. Pölynsuojakansi O 3. Kahva V 4. Pölynsuojakansi V

Pölynsuojakannet O/V asennetaan kumpikin vastaavaan kahvaan (O/V) siten, että edellä kuvassa näkyvä puoli tulee työkalua kohti.

► Kuva13: 1. Koukku B 2. Koukku A 3. Vahvike A 4. Ilmanottoaukko A 5. Ilmanottoaukko B

Asenna suojakannet työtämällä koukku A ja vahvike A kevyesti ilmanottoaukkoon A.

Työnnä koukku B ilmanottoaukkoon B.

► Kuva14: 1. Pölynsuojakansi O 2. Pölynsuojakansi V 3. Ruuvitalta

Irrota suojakansi nostamalla sitä ylös uraruuvitalalla koukun B lähestä.

Osta myös koukun A lähestä.

**HUOMAA:** GS5000- ja GS6000-malleihin asennettavat pölynsuojakannet eivät peitä harjanpitimen ylä- ja alapuolella olevia ilmanottoaukkoja, sillä ne ovat pölykestäviä.

## Hiiliharjojen vaihtaminen

► Kuva15: 1. Kommutaattori 2. Eristekärki 3. Hiiliharja

Kun hiiliharjan sisällä oleva hartsieristekärki on paljana ja koskettaa kommutaattoria, se sammuttaa moottorin automaatisesti. Kun näin tapahtuu, molemmat hiiliharjat täytyy vaihtaa. Pidä hiiliharjat puhtaina ja varmista, että ne pääsevät liukumaan vapaasti pidikkeissään.

Molemmat hiiliharjat on vahdetettava yhtä aikaa. Käytä vain identtisiä hiiliharjoja.

► Kuva16: 1. Harjanpitimen kanssi 2. Ruuvitalta

Irrota hiiliharjat kannet ruuvitalalla. Poista kuluneet hiiliharjat, aseta uudet harjahiilet paikalleen ja kiinnitä hiiliharjojen kanssi paikalleen.

Koneen TURVALLISUUDEN ja LUOTETTAVUUDEN säilyttämiseksi korjaukset sekä muut huoltotoimet ja säädöt on jätettävä Makitan valtuuttaman huollon tehtäväksi käytäen aina Makitan alkuperäisiä varaosia.

# LISÄVARUSTEET

## ▲HUOMIO:

- Näitä lisävarusteita ja -laitteita suositellaan käytettäväksi tässä ohjekirjassa mainitun Makitan koneen kanssa. Minkä tahansa muun lisävarusteen tai -laitteen käyttäminen voi aiheuttaa loukaantumisvaaran. Käytä lisävarusteita ja -laitteita vain niiden käyttötarkoituksen mukaisesti.

Jos tarvitset apua tai yksityiskohtaisempia tietoja seuraavista lisävarusteista, ota yhteys paikalliseen Makitan huoltoon.

- Kannatin
- Pölysuojuus
- Kuusioavain
- Kiintoavaimen pidin
- Hiomalaikka

## HUOMAA:

- Jotkin luetelossa mainitut varusteet voivat sisältyä työkalun toimitukseen vakiovarusteina. Ne voivat vaihdella maittain.

# SPECIFIĀCIJAS

Modelis		GS5000	GS6000
Maksimālā ripas jauda (diametrs X biezums)		125 mm × 20 mm	150 mm × 20 mm
Vārpstas vītne		M14 vai 1/2" (atkarībā no valsts)	
Apgrīzieni minūtē bez slodzes (min <sup>-1</sup> )		5 600	
Kopējais garums	Ar atbalsta pārsegū	590 mm	590 mm
	Bez atbalsta pārsegū	588 mm	588 mm
Neto svars	Ar atbalsta pārsegū	5,0 kg	5,2 kg
	Bez atbalsta pārsegū	4,9 kg	5,0 kg
Drošības klase		II	

- Dēļ mūsu nepārtrauktās pētniecības un izstrādes programmas, šeit dotās specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.
- Atkarībā no valsts specifikācijas var atšķirties.
- Svars atbilstoši EPTA-Procedure 01/2003

## Paredzētā lietošana

Šis darbarķiks ir paredzēts dzelzs materiālu slīpēšanai vai lējumu izlīdzināšanai.

## Strāvas padeve

Darbarķiks jāpievieno tikai tādai strāvas padevei, kuras spriegums ir tāds pats, kā norādīts uz plāksnītes ar nosaukumu, un to var ekspluatēt tikai ar vienfāzes maiņstrāvas padevi. Darbarķiks apriņķots ar divkāršo izolāciju, tādēļ to var izmantot arī, pievienojot kontaktligzdu bez iezemējuma vada.

## Troksnis

Tipiskais A-svērtais troksņa līmenis ir noteikts saskaņā ar EN60745:

Skāņas spiediena līmenis ( $L_{pA}$ ): 83 dB (A)

Skāņas jaudas līmenis ( $L_{WA}$ ): 94 dB (A)

Neskaidrība (K): 3 dB (A)

## Lietojiet ausu aizsargus

## Vibrācija

Vibrācijas kopējā vērtība (trīs asu vektora summa) noteikta saskaņā ar EN60745:

Darba režīms: virsmas slīpēšana

Vibrācijas emisija ( $a_{h,SG}$ ): 2,5 m/s<sup>2</sup> vai mazāk

Neskaidrība (K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

**PIEZĪME:** Pazīnotā vibrācijas emisijas vērtība noteikta atbilstoši standarta pārbaudes metodei un to var izmantot, lai salīdzinātu vienu darbarķiku ar citu.

**PIEZĪME:** Pazīnoto vibrācijas emisijas vērtību izmanto galvenajām mehanizētām darbarķikām darbībām. Taču, ja darbarķiku izmanto citām darbībām, vibrācijas emisijas vērtība var būt atšķirīga.

**PIEZĪME:** Pazīnoto vibrācijas emisijas vērtību izmanto galvenajām mehanizētām darbarķikām darbībām. Taču, ja darbarķiku izmanto citām darbībām, vibrācijas emisijas vērtība var būt atšķirīga.

**ABRĪDINĀJUMS:** Reāli lietojot mehanizēto darbarķiku, vibrācijas emisija var atšķirties no pazīotās emisijas vērtības atkarībā no darbarķika izmantošanas veida.

**ABRĪDINĀJUMS:** Lai aizsargātu lietotāju, nosakiet drošības pasākumus, kas pamatooti ar iedarbību reālos darba apstākļos (nemot vērā visus ekspluatācijas cikla posmus, piemēram, laiku, kamēr darbarķiks ir izslēgts un kad darbojas tukšgaitā, kā arī palaides laiku).

## Tikai Eiropas valstīm

### EK Atbilstības deklarācija

Makita paziņo, ka šāds instruments(-i):

Instrumenta nosaukums:

Taisnā slīpmašīna

Modeļa Nr./veids: GS5000, GS6000

Atbilst sekojošām Eiropas Direktīvām:

2006/42/EC

Ražots saskaņā ar šādu standartu vai normatīvajiem dokumentiem:

EN60745

Tehniskā lieta atbilstīgi 2006/42/EC ir pieejama:  
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belģija

1.2.2016

Yasushi Fukaya  
Direktors

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belģija

## Vispārējie mehanizēto darbarīku drošības brīdinājumi

**△BRĪDINĀJUMS Izlasiet visus drošības brīdinājumus un visus norādījumus. Brīdinājumu un norādījumu neievērošanas gadījumā var rasties elektriskās strāvas trieciens, ugunsgrēks un/vai nopietnas traumas. Glabājiet visus brīdinājumus un norādījums, lai varētu tajos ieskatīties turpmāk.**

## DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI TAISNĀS SLĪPMAŠĪNAS LIETOŠANAI

Vispārīgi drošības brīdinājumi attiecībā uz slīpēšanas darbu:

1. Šo mehanizēto darbarīku paredzēts lietot kā slīpmašīnu. Izlasiet visus drošības brīdinājumus, norādījumus, attēlus un tehniskos datus, kas atrodas šī mehanizētā darbarīka komplektācijā. Ja netiek ievēroti visi turpmāk redzamie noteikumi, var saņemt elektriskās strāvas triecieni, izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt nopietnu ievainojumu.
2. Ar šo mehanizēto darbarīku nav ieteicams veikt smalku slīpēšanu, apstrādi ar stieplu sukām, pulēšanu un nogriešanu. Veicot darbības, kam šis mehanizētais darbarīks nav paredzēts, var rasties bīstami apstākļi un gūt ievainojumus.
3. Lietojiet tikai darbarīka ražotāja īpaši izgatavotos un ieteiktos piederumus. Kaut arī piederumu ir iespējams piestiprināt pie darbarīka, tā lietošana nav droša.
4. Piederuma nominālajam ātrumam jābūt vismaz vienādam ar maksimālo ātrumu, kas atzīmēts uz mehanizētā darbarīka. Piederumi, kas kustas ātrāk par nominālo ātrumu, var salūzt un nolidot nost.
5. Piederuma ārējam diametram un biezumam jābūt mehanizētā darbarīka jaudas koeficienta robežās. Nepareiza izmēra piederumus nav iespējams pietiekami uzmanīt vai kontrollēt.
6. Piederumu stiprinājuma vītnei ir jāatbilst slīpmašīnas darvārpstas vītnei. Piederumiem, kurus piestiprina aiz atlökem, piederuma ass caurumam jāatbilst atloka uzstādīšanas diametram. Piederumi, kas neatbilst mehanizētā darbarīka montāžas furnītūrai, ir nestabili, pārmērīgi vibrē un var izraisīt kontroles zaudēšanu.
7. Nedrīkst lietot bojātu piederumu. Pirms katras ekspluatācijas reizes pārbaudiet piederumus, piemēram, vai abrazīvās ripās nav skaidu un plaisu. Ja mehanizētais darbarīks vai piederums tīcis nomests, pārbaudiet, vai nav bojājumu, vai piestipriniet nebojātu piederumu. Kad pārbaude ir veikta un piederums ir piestiprināts, gan jums, gan apkārtējām personām jāstāv drošā attalumā no piederuma rotēšanas zonas, bet mehanizētais darbarīks vienu minūti jādarbina maksimālajā ātrumā bez noslodzes. Bojāti piederumi šajā pārbaudes laikā parasti salūzt.

8. Izmantojiet personīgo aizsargaprīkojumu. Atkarībā no veicamā darba valkājet sejas aizsargu, aizsargbrilles vai brilles. Ja vajadzīgs, valkājet putekļu masku, ausu aizsargus, cimdus un darba priekšautu, kas aizturbazas abrazīvas vai apstrādājamā materiāla daļas. Acu aizsardzības aprīkojumam jāaiztur lidojoši netīrumi, kas rodas dažādu darbu veikšanas laikā. Putekļu maskai vai respiratoram jāaiztur darba laikā radušās daļas. Ilgstoša, ļoti intensīva trokšņa iedarbībā varat zaudēt dzirdi.
9. Uzmaniet, lai apkārtējās personas atrastos drošā attalumā no darba vietas. Ikvienam, kas atrodas darba vieta, jāvalkā personīgais aizsargaprīkojums. Apstrādājamā materiāla vai bojāta piederuma daļas var aizlidot un izraisīt ievainojumus tiem, kas atrodas darba vietas tuvumā.
10. Veicot darbu, turiet mehanizēto darbarīku tikai aiz izolētajām satveršanas virsmām, ja griešanas instruments varētu saskarties ar aplēptu elektroinstalāciju vai ar savu vadu. Ja griešanas instruments saskarsies ar vadu, kurā ir strāva, visas mehanizētā darbarīka ārējās metāla virsmas vadīs strāvu un radīs elektriskās strāvas triecienu risku.
11. Novietojiet vadu tā, lai tas nepieskartos rotējošam piederumam. Ja zaudēsiet vadību, vadu var pārgrizezt vai aizķert, bet jūsu roku var ieraut rotējošajā piederumā.
12. **Mehanizēto darbarīku nedrīkst nolikt malā, līdz piederums nav pilnībā pārstājis darboties.** Rotējošais piederums var satvert virsmu un izraud mehanizēto darbarīku jums no rokām.
13. **Mehanizēto darbarīku nedrīkst darbināt, kad pārnēsājat to virzienā pret sevi.** Ja apģērbs nejausi pieskaras rotējošajam piederumam, tas var tikt satverts, piederumu ievelkt jūsu kermenī.
14. **Regulāri tīriet mehanizētā darbarīka gaisa ventīlus.** Motora ventilators ievelk putekļus korpusā un pārmērīga pulverveida metāla uzkrāšanās var izraisīt elektības sistēmas bojājumus.
15. **Mehanizēto darbarīku nedrīkst darbināt viegli uzielmojošu materiālu tavumā.** Dzirksteles var aizdedzināt šos materiālus.
16. **Nelietojiet tādus piederumus, kam vajadzīgi dzesēšanas šķidrumi.** Lietojot ūdeni vai citus dzesēšanas šķidrumus, var gūt nāvējošu triecienu vai elektriskās strāvas triecienu.

### Atsītienā un ar to saistīti brīdinājumi

Atsītienā ir pēkšņa reakcija uz iespiestu vai aizķērušos rotējošo ripu, atbalsta ieliktņi, suku vai kādu citu piederumu. Iespūšana vai aizķeršanās izraisī pēkšņu rotējošā piederuma apstāšanos, kas, savukārt, kontakta brīdi izraisī nekontrolētu mehanizētā darbarīka grūdienu pretēji tā rotācijas virzienam.  
Piemēram, ja abrazīvā ripa tiek iespiesta vai aizķeras aiz apstrādājamās virsmas, ripas asmens, kas tiek ievadīts saskares punktā, var ieurbties materiāla virsmā, liekot ripai izķūt no tā vai izraisīt atsītienu. Ripa saskares brīdī var izlekt vai no operatora virzienā, vai prom no viņa, atkarībā no ripas kustības virziena. Abrazīvās ripas šādos apstākļos var arī salūzt.  
Atsītienā rodas darbarīka nepareizas lietošanas un/vai nepareizas darbības vai apstākļu rezultātā, un no tā var izvairīties, veicot piemērotus drošības pasākumus, kā norādīts zemāk.

- a) Nepārtraukti cieši turiet mehanizēto darbāriku un novietojet savu ķermenī un rokas tā, lai varētu pretoties atsitienu spēkiem. Lai maksimāli kontrolētu atsitienu vai – iedarbināšanas laikā – griezes momentu, vienmēr lietojiet palīgrotku, ja tāds ir. Operators var kontrolierēt griezes momenta reakciju vai atsitienu spēku, ja veic atbilstošus piesardzības pasākumus.
- b) Rokas nedrīkst turēt rotējošā piederuma tuvumā. Piederums var radīt atsitienu rokai.
- c) Neviens jūsu ķermenē daļa nedrīkst atrasties teritorijā, kur atsitienu gadījumā pārvietošies mehanizētais darbarīks. Atsitiens saskares brīdi pārvieto darbarīku virzienā pretēji ripas kustībai.
- d) Ievērojiet īpašu piesardzību, apstrādājot stūrus, asas malas, u.c. Novērsiet piederuma atlēcienus un sadursmes ar šķēršļiem. Stūri, asas malas vai atlēcieni mēdz saķert rotējošo piederumu un izraisīt kontroli zaudēšanu pār darbarīku vai atsitienu.
- e) Nepievienojiet zāgu kēdes kokgriezumu asmeni vai zobaino zāju asmeni. Šādi asmeni izraisa biežus atsitienus un kontroles zaudēšanu.
- Īpaši drošības brīdinājumi attiecībā uz slīpēšanu:**
- a) Izmantojiet tikai savam mehanizētajam darbarīkam ieteiktos ripu veidus un specifiskos aizsargus, kas izstrādāti izvēlētajām ripām. Ripas, kam mehanizētais darbarīks nav paredzēts, nevar pienācīgi aizsargāt, tāpēc tās nav drošas.
- b) Aizsargam jābūt droši piestiprinātam pie mehanizētā darbarīka un novietotam maksimālai drošībai, tādējādi operatora virzienā ir atsegta vismazākā slīpripas daļa. Aizsargs palīdz aizsargāt operatoru no salūzušas ripas dajām un nejaūšas saskares ar slīpripu un dzirkstēlēm, kas varētu aizdedzināt apģērbu.
- c) Vienmēr izmantojiet nebojātus, izvēlētajus slīpripai atbilstoša izmēra un formas slīpripas atlokus. Atbilstoši slīpripas atloki atbalsta slīpripu, tādējādi samazinot tās salūšanas iespēju. Atgriešanas ripu atloki var atšķirties no slīpripu atlokiem.
- d) Nedrīkst lietot nodilušas ripas, kas bijušas lietotas ar lielākiem mehanizētajiem darbarīkiem. Ripa, kas paredzēta lielākiem darbarīkiem, nav piemērota mazāka darbarīka lielākam ātrumam un var saplīst.
- Papildu drošības brīdinājumi:**
- Nekad neizmantojiet slīpripas ar ieleiku centru vai abrazīvas atgriešanas ripas.
  - Uzmanieties, lai nesabojātu vārpstu, atloku (it īpaši uzstādīšanas virsmu) un pretuzgriezni. Šo daļu bojājums var izraisīt slīpripas salūšanu.
  - Pārliecinieties, ka slīpripa nepiess apstrādājamai virsmai pirms slēdža ieslēgšanas.
  - Pirms īsta materiāla apstrādāšanas darbiniet darbarīku kādu brīdi tukšgaitā. Pievērsiet uzmanību tam, vai nav novērojama vibrācija vai svārstīšanās, kas varētu norādīt uz nekvālitatīvu uzstādīšanu vai nepareizi līdzsvarotu ripu.
  - Lai veiktu slīpēšanu, izmantojiet tam paredzēto slīpripas virsmu.
  - Neatstājiet ieslēgtu darbarīku. Darbiniet darbāriku vienīgi tad, ja turat to rokās.
  - Neskarties pie apstrādājamas detaļas tūlīt pēc darba izpildes; tā var būt ārkārtīgi karsta un var apdedzināt ādu.
  - Ievērojiet ražotāja norādījumus slīpripu pareizai montāžai un lietošanai. Apejieties ar slīpripām uzmanīgi un uzglabājiet tās saudzīgi.
  - Izmantojiet tikai šim darbarīkam paredzētus atlokus.
  - Pārbaudiet, vai apstrādājamā detaļa ir pienācīgi atbalstīta.
  - Nemiet vērā to, ka slīpripa turpina griezties arī pēc darbarīka izslēgšanas.
  - Ja darba vietā ir augsta temperatūra un liels mitrums, vai tā ir stipri piesārņota ar vadīspējīgiem putekļiem, izmantojiet īssavienojuma pārraučēju (30 mA), lai garantētu operatora drošību.
  - Neizmantojiet instrumentu darbam ar jebkādiem materiāliem, kuri satur azbestu.
  - Vienmēr nodrošiniet stabili pamatu kājām. Ja lietojat darbarīku augstumā, pārliecinieties, vai apakšā nevienna nav.

## SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS.

**ABRĪDINĀJUMS: NEZAUDĒJIET modīribu darbarīka lietošanas laikā (tas var gadīties pēc darbarīka daudzkārtējas izmantošanas), rūpīgi ievērojiet urbšanas drošības noteikumus šim izstrādājumam. NEPAREIZAS LIETOŠANAS vai šīs rokasgrāmatas drošības noteikumu neievērošanas gadījumā var gūt smagas traumas.**

# FUNKCIJU APRAKSTS

## ▲ UZMANĪBU:

- Pirms regulējat vai pārbaudāt instrumenta darbību, vienmēr pārliecinieties, vai instruments ir izslēgts un atvienots no barošanas.

## Slēdža darbība

- Att.1: 1. Slēdža mēlīte 2. Bloķēšanas svira

## ▲ UZMANĪBU:

- Pirms darbarīka pievienošanas barošanas avotam, vienmēr pārbaudiet, vai slēdža mēlīte darbojas pareizi un pēc atlaišanas atgriežas "OFF" (izslēgts) stāvoklī.

## Darbarīkam ar pārslēga bloķēšanu ieslēgtajā stāvoklī

## ▲ UZMANĪBU:

- Slēdzi var ieslēgt "ON" (ieslēgts) stāvoklī, lai atvieglotu operatora darbu ilgstoša darba laikā. Esiet uzmanīgi, ieslēdzot darbarīku "ON" (ieslēgts) stāvoklī, un turpiniet cieši turēt darbarīku.

Lai iedarbinātu darbarīku, vienkārši pavelciet slēdža mēlīti (B virzienā). Lai apturētu darbarīku, atlaidiet slēdža mēlīti. Lai darbarīks darbotos nepārtraukti, pavelciet slēdža mēlīti (B virzienā) un tad nos piediet bloķēšanas sviru (A virzienā). Lai apturētu darbarīku, kad slēdzis ir bloķēts, pivelciet slēdža mēlīti līdz galam (B virzienā), tad atlaidiet to.

## Darbarīkam ar slēdža bloķēšanu ieslēgtajā stāvoklī

Lai nepieļautu slēdža mēlītes nejaušu pavilkšanu, darbarīks ir aprīkots ar bloķēšanas sviru. Lai darbarīku iedarbinātu, iespiediet bloķēšanas sviru (A virzienā) un tad nos piediet slēdža mēlīti (B virzienā). Lai apturētu darbarīku, atlaidiet slēdža mēlīti.

## Darbarīkam ar slēdža bloķēšanu gan ieslēgtajā, gan izslēgtajā stāvoklī

Lai nepieļautu slēdža mēlītes nejaušu nospiešanu, darbarīks ir aprīkots ar bloķēšanas sviru.

Lai iedarbinātu darbarīku, nos piediet bloķēšanas sviru (A virzienā) un pavelciet slēdža mēlīti (B virzienā). Lai apturētu darbarīku, atlaidiet slēdža mēlīti.

Lai darbarīks darbotos nepārtraukti, nos piediet bloķēšanas sviru (A virzienā), pavelciet slēdža mēlīti (B virzienā) un pavelciet bloķēšanas sviru (C virzienā).

Lai apturētu darbarīku, kad slēdzis ir bloķēts, pivelciet slēdža mēlīti līdz galam (B virzienā), tad atlaidiet to.

# MONTĀŽA

## ▲ UZMANĪBU:

- Vienmēr pārliecinieties, vai instruments ir izslēgts un atvienots no barošanas, pirms veicat jebkādas darbības ar instrumentu.

- Att.2: 1. Sešķautņu atslēga 2. Sešķautņu bultskrūve  
3. Sešķautņu kontruzgrieznis 4. Savilkt  
5. Atskrūvēt

## ▲ UZMANĪBU:

- Kad lielkai drošībai ir pieteiprānts ripas pārsegs, to pieskrūvējet ar divām sešķutu skrūvēm, izmantojot 10 N·m spēku, lai ripas pārsegus pareizi nostiprinātu.

## Slīripas uzstādīšana vai noņemšana

### Papildu piederumi

## ▲ UZMANĪBU:

- Pirms slīripas uzstādīšanas vienmēr pārbaudiet, vai paplāksnes daļai nav defektu, piemēram, atskabargu vai plaisu.
- Ja ripu pieskrūvēs pārāk cieši, tā var salūzt. Ja pieskrūvēs nepieliekami, ripa vibrēs. Pareizi pieskrūvējiet ārējo atlokū.
- Vienmēr izmantojiet slīripiju ar paplāksni, kam ir lielāks diametrs nekā pretuzgriezinam vai ārējam atlokam un iekšējam atlokam.

## Tikai darbarīkam ar atbalsta pārsegu (atkārībā no valsts)

- Att.3: 1. Spārnskrūve 2. Atbalsta pārsegs

Pirms slīripas uzstādīšanas vai noņemšanas atveriet atbalsta pārsegu. Atskrūvējiet spārnskrūves, kas atrodas atbalsta pārsega abās pusēs, un atveriet pārsegu. Pēc slīripas nostiprināšanas aizveriet atbalsta pārsegu un kārtīgi pieskrūvējiet spārnskrūves.

## Visiem darbarīkiem

### A veids

- Att.4: 1. Kontruzgrieznis 2. Slīriipa 3. Vārpsta

## Piestiprināšanas metode A veidam

- Att.5: 1. Skrūvgriezis 2. Iekšējais atloks  
3. Kontruzgriežņa atslēga 4. Kontruzgrieznis

Ievietojiet skrūvgriezi caurumā iekšējā atlokā. Satveriet pretuzgriezni ar pretuzgriežņu atslēgu, to pagriežot ripas griešanās virzienā, lai atskrūvētu pretuzgriezni. Noņemiet pretuzgriezni. Pēc tam uzstādīet ripu un pieskrūvējiet pretuzgriezni virzienā, kas attēlā norādīts ar bultiņu.

### B veids

- Att.6: 1. Sešķautņu uzgrieznis 2. Ārējais atloks (izliekts) 3. Slīriipa 4. Vārpsta

## C veids

- Att.7: 1. Sešškautņu uzgrieznis 2. Ārējais atloks (taisns) 3. Slīpripa 4. Vārpsta

## Piestiprināšanas metode B un C veidam

- Att.8: 1. Skrūvgriezis 2. Sešstūra atslēga 3. Iekšējais atloks 4. Sešškautņu uzgrieznis

Ievietojiet skrūvgriezi caurumā iekšējā atlokā. Satveriet sešstūru uzgriezni ar uzgriežņu atslēgu, to pagriežot ripas griešanās virzienā, lai atskrūvētu sešstūru uzgriezni. Noņemiet sešstūru uzgriezni un ārējo atloku. Pēc tam uzstādiet ripu, ārējo atloku un sešstūru uzgriezni.

Pieskrūvējiet sešstūru uzgriezni virzienā, kas attēlā norādīts ar bultiņu.

## EKSPLUATĀCIJA

### ⚠️ UZMANĪBU:

- Nedaudz uzspiediet uz darbarīka. Pārmērīgs spiediens var tikai paslikināt iegūto rezultātu un radīt pārslodzi motoram.
- Slīpripa turpina griezties, kad darbarīks ir izslēgts.
- Strādājot ar darbarīku, cieši turiet darbarīku ar vienu roku uz slēdža roktura un ar otru roku uz priekšējā roktura.

- Att.9

## Cilpa (papildpiederums)

- Att.10

Slīpmašīnas ilgstošu lietošanu atvieglo paročīga cilpa, kas redzama attēlā. Vispirms izvelciet auklu cauri spraugai, kas atrodas darbarīka korpusa augšdaļā, pēc tam vienkārši pārlieciet auklu pāri galvai vai plecam.

## APKOPE

### ⚠️ UZMANĪBU:

- Pirms veicat pārbaudi vai apkopi vienmēr pārliecinieties, vai instruments ir izslēgts un atvienots no barošanas.
- Nekad neizmantojiet gazoļīnu, benzīnu, atšķaidītāju, spiritu vai līdzīgus šķīdrumus. Tas var radīt izbalēšanu, deformāciju vai plāsas.

- Att.11: 1. Izplūdes atvere 2. Ieplūdes atvere

Darbarīkam un tā ieplūdes un izplūdes atverēm jābūt tīriem. Regulāri tīriet darbarīka gaisa atveres, kā arī visos tajos gadījumos, kad atveres aizsprostojas.

## Putekļu aizsarga (papildpiederums) uzstādīšana vai noņemšana

### ⚠️ UZMANĪBU:

- Pirms putekļu aizsarga piederumu uzstādīšanas vai noņemšanas vienmēr pārbaudiet, vai darbarīks ir izslēgts un atvienots no strāvas.
- Ja tā nerīkosieties, sabojāsiet darbarīku vai gūsiet ievainojumus.
- Ja gaisa plūsmu cauri putekļu aizsarga piederumiem nosprosto putekļi vai svešķermenji, notīriet putekļu aizsarga piederumus. Šādi nosprostota darbarīka turpmāka izmantošana var sabojāt darbarīku.
- Ja putekļu aizsarga piederumus noņem ar spēku bez āķa A vai B atākēšanas, var salauzt aizākējamo daju.

- Att.12: 1. Rokturis R 2. Putekļu aizsarga piederumi R 3. Rokturis L 4. Putekļu aizsarga piederumi L

Putekļu aizsarga piederumus R/L attiecīgi uzstāda uz rokturiem R/L ar iepriekš redzamajām pusēm pret darbarīku.

- Att.13: 1. Āķis B 2. Āķis A 3. Izcilnis A 4. Ventilācija A 5. Ventilācija B

Lai uzstādītu piederumus, nedaudz ievietojiet āķi A un izcilni A ventilācijā A.

Ievietojiet āķi B ventilācijā B.

- Att.14: 1. Putekļu aizsarga piederumi R 2. Putekļu aizsarga piederumi L 3. Skrūvgriezis

Lai izņemtu, paceliet piederumus ar parastā skrūvgrieža uzgali netālu no āķa B.

Paceliet arī netālu no āķa A.

**PIEZĪME:** Putekļu aizsarga piederumi, kas uzstādīti GS5000 un GS6000, neapkālā ventilācijas atveres virs un zem sukas turekļa, kas ir putekļdrošs.

## Ogles suku nomaiņa

- Att.15: 1. Kolektors 2. Izolācijas uzgalis 3. Ogles suka

Kad ogles suka esošais sveķu izolācijas uzgalis iziet ārā un pieskaras kolektoram, dzinējs automātiski izslēdzas. Kad tas notiek, ir jānomaina abas ogles sukas. Turiet ogles sukas tīras un pārbaudiet, vai tās var brīvi iejet turekļos. Abas ogles sukas ir jānomaina vienlaikus. Izmantojiet tikai identiskas ogles sukas.

- Att.16: 1. Sukas turekļa vāks 2. Skrūvgriezis

Noņemiet sukas turekļa vāciņus ar skrūvgrieža palīdzību. Izņemiet nolietojušās ogles sukas, ievietojiet jaunas un nostipriniet sukas turekļa vāciņus.

Lai saglabātu produkta DROŠU un UZTICAMU darbību, remontdarbus, apkopi un regulēšanu uzticiet veikt tikai Makita pilnvarotam apkopes centram un vienmēr izmantojiet tikai Makita rezerves daļas.

# PAPILDU PIEDERUMI

## ▲UZMANĪBU:

- Šādi piederumi un rīki tiek ieteikti lietošanai ar šajā pamācībā aprakstīto Makita instrumentu. Jebkādu citu piederumu un rīku izmantošana var radīt traumu briesmas. Piederumu vai rīku izmantojiet tikai tā paredzētajam mērķim.

Ja jums vajadzīga palīdzība vai precīzāka informācija par šiem piederumiem, vērsieties savā tuvākajā Makita apkopes centrā.

- Cilpa
- Putekļusargs
- Seššķautņu uzgriežņu atslēga
- Uzgriežņu atslēgas tureklis
- Slīpripa

## PIEZĪME:

- Daži sarakstā norādītie izstrādājumi var būt iekļauti instrumenta komplektācijā kā standarta piederumi. Tie dažādās valstīs var būt atšķirīgi.

# SPECIFIKACIJOS

Modelis		GS5000	GS6000
Maksimalus diskų pajėgumas (skersmuo x plotis)		125 mm x 20 mm	150 mm x 20 mm
Veleno sriegis		M14 arba 1/2" (priekiausiomai nuo šalies)	
Greitis be apkrovos ( $\text{min}^{-1}$ )		5 600	
Bendras ilgis	Su atraminiu gaubtu	590 mm	590 mm
	Be atraminio gaubto	588 mm	588 mm
Neto svoris	Su atraminiu gaubtu	5,0 kg	5,2 kg
	Be atraminio gaubto	4,9 kg	5,0 kg
Saugos klasė		II/II	

- Atliekame nepertraukiamus tyrimus ir nuolatos tobuliname savo gaminius, todėl čia pateiktinos specifikacijos gali būti keičiamos be išpėjimo.
- Įvairiose šalyse specifikacijos gali skirtis.
- Svoris pagal Europos elektrinių įrankių asociacijos nustatytą metodiką „EPTA -Procedure 01/2003“

## Paskirtis

Šis įrankis skirtas geležies medžiagoms šlifuoti arba išlaikoms šalinti.

## Maitinimo šaltinis

Ši įrankis reikia jungti tik prie tokio maitinimo šaltinio, kurio įtampa atitinka nurodytą įrankio duomenų plokštėlėje; galima naudoti tik vienfazį kintamosios srovės maitinimo šaltinį. Jie yra dvigubai izoliuoti, todėl gali būti naudojami prijungus prie elektros lizdų be įteminimo laido.

## Triukšmas

Tipiškas A svertinis triukšmo lygis nustatytas pagal EN60745:

Garsos slėgio lygis ( $L_{PA}$ ): 83 dB (A)

Garsos galios lygis ( $L_{WA}$ ): 94 dB (A)

Paklaida (K): 3 dB (A)

## Dévékite ausų apsaugas

## Vibracija

Vibracijos bendroji vertė (trijų ašių vektorinė suma) nustatyta pagal EN60745:

Darbo režimas: paviršiaus šlifavimas

Vibracijos emisija ( $a_{h,Se}$ ): 2,5 m/s<sup>2</sup> arba mažiau

Paklaida (K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

**PASTABA:** Paskelbtasis vibracijos emisijos dydis nustatytas pagal standartinį testavimo metodą ir jį galima naudoti vienam įrankiui palyginti su kitu.

**PASTABA:** Paskelbtasis vibracijos emisijos dydis taip pat gali būti naudojamas preliminariai ivertinti vibracijos poveikį.

**PASTABA:** Paskelbtasis keliamos vibracijos dydis galioja naudojant šį elektrinį įrankį pagrindiniams, numatytiems darbams atlikti. Tačiau, jeigu įrankis naudojamas kitiems darbams atlikti, keliamos vibracijos dydis gali būti kitoks.

**ASPĖJIMAS:** Faktiškai naudojant elektrinį įrankį, keliamos vibracijos dydis gali skirtis nuo paskelbtoto dydžio, priekiausiomai nuo būdų, kuriuose yra naudojamas šis įrankis.

**ASPĖJIMAS:** Siekiant apsaugoti operatorių, būtinai ivertinkite saugos priemones, remdamiesi vibracijos poveikio ivertinimu esant faktinėms naudimo sąlygoms (atsižvelgdami į visas darbo ciklo dalis, pavyzdžiu, ne tik kiek laiko įrankis veikia, bet ir kiek kartu jis yra išjungiamas bei kai jis veikia be apkrovų).

## Tik Europos šalims

## ES atitikties deklaracija

Bendrovė „Makita“ atsakingai pareiškia, kad šis įrenginys (-iai):

Mechanizmo paskirtis:

Tiesusis šlifuoklis

Modelio Nr./ tipas: GS5000, GS6000

Atitinka šias Europos direktyvas:

2006/42/EC

Yra pagaminti pagal šį standartą arba normatyvinius dokumentus:

EN60745

Techninį dokumentą pagal 2006/42/EB galima gauti iš:

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium  
(Belgija)

1.2.2016

Yasushi Fukaya  
Direktorius

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium  
(Belgija)

## Bendrieji perspėjimai darbui su elektriniais įrankiais

⚠️ **ĮSPĖJIMAS** Perskaitykite visus saugos įspėjimus ir instrukcijas. Nesilaikydamis žemiau pateiktų įspėjimų ir instrukcijų galite patirti elektros smūgį, gaisrą ir/arba sunkų sužeidimą.

**Išsaugokite visus įspėjimus ir instrukcijas, kad galėtumėte jas peržiūrėti ateityje.**

## SAUGOS ĮSPĖJIMAI DĖL TIESIOJO ŠLIFUOKLIO NAUDOJIMO

**Saugumo įspėjimai, bendri šlifavimo procesams:**

- Šis el. įrankis yra numatytas funkcionuoti kaip šlifuoklis. Perskaitykite visus saugumo įspėjimus, instrukcijas, iliustracijas bei technines sąlygas, pateikiamas kartu su šiuo elektriniu įrankiu. Nesugebėjimas laikytis žemiau išvardintų instrukcijų galiapti elektros smūgio, gaisro ir/ar rimto sužeidimo priežastimi.
- Šiuo elektriniu įrankiu nerekomenduojama vykdyti tokią operaciją, kaip smėlio barstymas, laidų valymas, poliravimas ar pjovimas. Operacijos, kuriomis šis el. įrankis nebuvo sukurtas, gali sukelti pavojų bei sąlygoti susizeidimą.
- Nenaudokite prietū, kurie néra specjaliai sukurti ir rekomenduojami įrankio gamintojo. Vien dėl to, kad prietai įmanoma pritaisyti prie jūsų elektrinio įrankio, tai negali užtikrinti saugios ekspluatacijos.
- Nominalusis prieto greitis turi būti bent jau lygus maksimaliam greičiui, nurodytam ant elektrinio įrankio. Prietai, kurie veikia greičiau už nominalųjų greitį, gali sulūžti ir atsiskirti.
- Jūsų prieto išorinis skersmuo bei storumas neturi viršyti jūsų elektrinio įrankio talpos duomenų. Neteisingai išmatuoti prietai negali būti pakankamai saugomi ir valdomi.
- Srieginių prietū jungiamoji dalis privalo atitinkti šlifuoklio veleno sriegi. Prietai, montuojamų naujodant junges, angos velenui dydis privalo tiksliai atitinkti jungės fiksavimo skersmenį. Prietai, kurių dydis neatitinka elektrinio įrankio dalių, prie kurų jie yra montuojami, dydžio, išbalansuosis įrankis, sukelia pernelyg didelę vibraciją bei įrankio valdymo praradimą.
- Nenaudokite sugadintu priedu. Kas kartą prieš naudojimą apžiūrėkite prietaid, pvz., apžiūrėkite šlifavimo diskus dėl atplaišų bei ištrūkimų. Jeigu el. įrankis arba prietas buvo nukritęs, patirkrinkite, ar jis neapgaudintas, arba ištaisykite nesugadintą prietaid. Patirkrinę ir ištaise prietaid, atsistokite bei nuveskite stebinčiuosius toliau nuo besisukančio prietaido plokštumos ir paleiškite elektrinį įrankį veikti maksimaliu greičiu be apkrovos 1 minutę. Paprastai per šį tikrinimo laiką pažeisti prietaid turėtų susklilti.
- Dévėkite asmeninės apsaugos aprangą. Priklausomai nuo pritaikymo, naudokite apsauginį veido skydelį, tamsius arba apsauginius akinius. Kaip pridera, dévėkite priešdulkine puskaukę, klausos apsauga, pirštines ir dirbtuvės priuostę, sulaikančias smulkius abrazyvus ar ruošinio skeveldras. Akių apsauga turi sulaikyti skriejančias nuolaužas, susidariusias įvairių operacijų metu. Priešdulkine puskaukę arba respiratorius turi filtruoti dalelytes, susidariusias jums vykdant operacijas. Dėl intensyvaus ilgalaikio triukšmo galima prarasti klausą.
- Laikykite stebinčiuosius toliau nuo darbo vietas. Kiekvienas, uženinančių į darbo vietą, turi dėvėti asmeninę apsaugos aprangą. Ruošinio ar sulūžusio prietaiso skeveldros gali nuskrieti toliau ir sužeisti asmenis už tuo metu vykdomos operacijos zonas.
- Atlikdami darbus, kurių metu pjovimo antgalis galėtu užkliaudyti nematomą laidą arba savo paties laidą, laikykite elektrinius įrankius tik už izoliuotų paviršių. Pjovimo antgalui prisiliestus prie „gyvo“ laido, neizoliuotos metalinės elektrinio įrankio dalys gali sukelti elektros smūgį ir nutrenkti operatorių.
- Saugiai atitraukite laidą nuo greitai besisukančio prietaido. Jei netektumėte savitardos, galite perkirsti ar užkliaudyti laidą, o jūsų plaštaką arba ranką gali iutrauktai greitai besisukančius prietas.
- Niekada nepadékite šio elektrinio įrankio, kol jo priedas néra visiškai sustojo. Greitai besisukančius prietas gali užkabinti paviršių ir jūs galite nebesuvaldyti elektrinio įrankio.
- Nenaudokite elektrinio įrankio laikydami jį sau prie šono. Greitai besisukančius prietas gali atsiklitinai užkabinti jūsų drabužius ir jus sužaloti.
- Reguliariai iðvalykite elektrinio įrankio oro ventiliacijos angas. Variklio ventiliatorius traukia dulkes ā korpuso vid̄ ir dėl per didelių metalo dulkių san-kaupė gali kilti su elektros áranga susijęs pavojus.
- Nenaudokite elektrinio įrankio būdami netoli esančių degiųjų medžiagų. Nuo kibirkščių degiosios medžiagos gali užsidėgti.
- Nenaudokite prietaid, kuriems reikalingi skysti aušinimo skysčiai. Naudojant vandenį ar kitą skystį gali išstikti mirtiną elektros traumą ar elektros smūgį.

### Atatrankos ir su ją susiję įspėjimai

Atatranka yra staigiai reakcija į suspaustą arba sugriebtą besisukančią diską, atraminių padėkla, šepetį ar kitą prietaid. Suspaudimas arba sugribimas sukelia staigų besisukančio prietaido sulaikeymą, dėl kurio nevaldomas elektrinis įrankis sulaikeymo taške verčiajas judėti priešinga prietaido sukimuisi kryptimi.

Pavyzdžiu, jeigu šlifavimo diską suspaudžia ruošinys, diskų kraštą, kuris patenka į suspaudimo tašką, gali atsibesti į medžiagos paviršių ir dėl to diskas atšoks. Diskas gali atšokti į operatorių arba nuo jo; tai priklauso nuo diskų sukimosi krypties suspaudimo metu. Šlifavimo diskas tokiomis sąlygomis gali ir sulūpti.

Atatranka yra piktnaudžiavimo elektriniui įrankiui ar (arba) netinkamu darbo procedūrø ar sąlygø rezultatas, jos galima iðvengti vadovaujantis toliau nurodytomis atsargumo priemonėmis.

- Tvirtai laikykite elektrinį įrankį ir stovėkite taip, kad jūsų kūnas bei ranka netrukdytų priešintis atatrankos jégoms. Visada naudokite papildomą rankeną, jei tokia yra, kad į jungimo metu galėtumėte maksimaliai valdyti atatranką ar sukamojo momento reakcijas. Operatorius gali valdyti sukamojo momento reakciją bei atatrankos jégą, jei imasi atitinkamų atsargumo priemonių.
- Niekada nelaiakykite rankos šalia besisukančio prietaido. Prietaid gali atsitenkti į jūsų ranką.
- Nebūkite toje zonoje, į kuriai elektrinis įrankis judės, jei atatranka ávyks. Atatranka pastums áranká prieðingā diskو sukimuisi kryptimi suspaudimo taikē.
- Ypatingai saugokite apdirbdami kampus, aštrius kraštus ir t.t. Stenkite priešdulkine apsaugos aprangą, kai dirbate su elektro įrankiais.

e) Nenaudokite pjūklo grandinės su medžių raižančiais ašmenimis ar dantytos pjūklo grandinės. Tokie ašmenys gali sukelti dažnas atatrankas ir valdymo praradimą.

#### Specifiniai saugumo įspėjimai šilfuojant:

- a) Naudokite tik tuos diskus, kurie rekomenduojami naudoti su jūsų elektriniu įrankiu, ir specialiai tam diskui skirtą apsaugą. Diskai, kurie netinka elektriniams įrankiniui, negali būti tinkamai apsaugoti ir yra nesaugūs.
- b) Apsauga turi būti tinkamai pritvirtinta prie elektrinio įrankio ir didžiausia apsaugos sumetimas uždėta, kad kuo mažesnė diskų dalis galėtų paveikti operatorių. Apsauga padeda apsaugoti operatorių nuo atskilusių diskų dalelių ir netycinio kontaktu su disku ir žiežirbū, kurios gali uždegti drabužius.
- c) Visada nenaudokite tik nesugadintas diskų junges, pasirinktam diskui tinkamo dydžio bei formos. Tinkamos diskų jungės prilaiko ratą, taip sumažindamos diskų lūžimo galimybę. Pjovimo diskams skirtos jungės gali buti visai kitokios nei šilfavimo diskų jungės.
- d) Nenaudokite nudžėvėtų diskų, išimtų iš didesnių elektrinių įrankių. Didesiems elektriniams įrankiui skirtas diskas netinka didesniams mažesnio įrankio greičiui ir dėl to gali atsilaisvinti.

#### Papildomi saugos perspėjimai:

17. Niekada nenaudokite diskų įspaustais centralais arba šilfuojuamujių pjovimo diskų.
18. Nepažeiskite veleno, jungės (ypač montavimo paviršiaus) ir fiksavimo galvutės. Dėl šių dalių pažeidimų gali lūžti diskas.
19. Prieš įjungdamai jungiklį patirkinkite, ar diskas nesileisėja su ruošiniu.
20. Prieš naudodamai įrankį darbui su tikru ruošiniu, kurį laiką įrankį palaikykite įjungta. Stebékite, ar nėra vibracijos ar klibėjimo, rodančio blogą surinkimą ar blogai subalansuotą diską.
21. Šilfavimui nenaudokite nurodyto paviršiaus diską.
22. Nepalikite veikiančio įrankio. Naudokite įrankį tik laikydamai rankomis.
23. Neliaisinkite ruošinio iškart po naudojimo; jis gali būti itin karštas ir nudeginti odą.
24. Laikykite gamintojo nurodymų apie teisingą diskų uždėjimą ir naudojimą. Su diskais elkitės ir juos laikykite rūpestingai.
25. Naudokite tik šiam įrankiui nurodytas junges.
26. Patirkinkite, ar ruošinys yra tinkamai palaikomas.
27. Atkreipkite dėmesį, kad išjungus įrankį diskas toliau sukas.
28. Jei darbo vieta yra ypač karšta ir drėgna, arba labai užteršta laidžiomis dulkėmis, nenaudokite užtrumpinimo pertraukiklį (30 mA), kad užtikrintumėte naudojimo saugumą.
29. Nenaudokite įrankio su bet kokiomis medžiagomis, kuriose yra asbesto.
30. Būtinai įsitikinkite, kad tvirtai stovite. Jei naudojate įrankį aukštai, įsitikinkite, kad apačioje nėra žmonių.

## SAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.

**ASPĖJIMAS: NELEISKITE**, kad patogumas ir gaminio pažinimas (igyjamas pakartotinai naudojant) susilpnintų griežtą saugos taisyklę, taikytinu šiam gamininiu, laikymosi. Dėl NETINKAMO NAUDOJIMO arba saugos taisyklų nesilaikymo, kurios pateiktos šioje instrukcijoje galima rimtai susižeisti.

## VEIKIMO APRAŠYMAS

### ▲PERSPĖJIMAS:

- Prieš reguliuodami įrenginį arba tikrindami jo veikimą visada patirkinkite, ar įrenginys išjungtas, o laido kištukas - ištrauktas iš elektros lizdo.

## Jungiklio veikimas

► Pav.1: 1. Gaidukas 2. Fiksavimo svirtelė

### ▲PERSPĖJIMAS:

- Prieš árenginá jungdamá á elektros lizdá, visada patirkinkite, ar jungiklis tinkamai ásijungia, o atleistas grápta á padéta OFF (Išjungta).

## Įrankiui su fiksuojamu jungikliu

### ▲PERSPĖJIMAS:

- Kai įrankis naudojamas ilgą laiko tarpu, operatoriaus patogumiui jungiklį galima užfiksuoти „ON“ (išjungta) padétyje. Būkite atsargūs, užfiksuodami įrankį „ON“ padétyje ir tvirtai laikykite įrankio rankeną.

Norédami įjungti įrankį, tiesiog paspauskite gaiduką (B kryptimi). Norédami sustabdyti, atleiskite gaiduką. Norédami dirbti be sostojimo, patraukite gaiduką (B kryptimi) ir pastumkite fiksavimo svirtelę (A kryptimi). Įrankiui sustabdyti iš fiksuotos padėties, paspauskite gaiduką iki galos (B kryptimi), po to atleiskite ji.

## Įrankiui su fiksuojatu išjungtu jungikliu

Kad gaidukas nebūtų atsikiltinai nuspaustas, įrengta fiksavimo svirtelė. Norédami įjungti įrankį, paspauskite fiksavimo svirtelę (A kryptimi), o tada patraukite gaiduką (B kryptimi). Norédami išjungti, atleiskite gaiduką.

## Įrankiui su fiksuojamu įjungimu ar išjungimu

Kad gaidukas nebūtų atsikiltinai nuspaustas, įrengta fiksavimo svirtelė.

Norédami įjungti įrankį, paspauskite fiksavimo svirtelę (A kryptimi), o tada patraukite gaiduką (B kryptimi).

Norédami išjungti, atleiskite gaiduką.

Norédami, kad įrankis veiktu be perstojo, paspauskite fiksavimo svirtelę (A kryptimi), patraukite gaiduką (B kryptimi), o tada patraukite fiksavimo svirtelę (C kryptimi).

Norédami užfiksuočiai įrankį išjungti, iki galos paspauskite gaiduką (B kryptimi), po to atleiskite ji.

# SURINKIMAS

## ▲ PERSPĒJIMAS:

- Prieš taisydami irenginj visada patirkinkite, ar jis išjungtas, o laidо kišukas - ištrauktas iš elektros lizdo.
- Pav.2:** 1. Šešiabriaunis veržilaraktis 2. Šešiakampis varžtas 3. Šešiakampė fiksuojamoji veržlė 4. Priveržkite 5. Atleisti

## ▲ PERSPĒJIMAS:

- Jeigu papildomai saugai užtikrinti norima naujoti apsauginis disko gautbū, norint jį tinkamai pritrivinti, du varžtus šešiakampėmis galvutėmis reikia priveržti didesne nei 10 N·m jėga.

## Šlifavimo disko uždėjimas ir nuémimas

### Pasirenkamas priedas

## ▲ PERSPĒJIMAS:

- Prieš montuodami šlifavimo diską visada patirkinkite, ar tvirtinimo dalis neturi jokių defektų, pavyzdžiu, atplaišų arba įtrūkimų.
- Perveržus diską, jis gali sutrūkti. Priveržus nepakankamai, diskas vibruos. Tinkamai priveržkite išorinę jungę.
- Visada naudokite šlifavimo diską su tvirtinimo dalimi, kurios skersmuo yra didesnis už fiksavimo veržlę arba išorinę jungę bei vidinę jungę.

## Tik įrankiui su atraminiu gaubtu (priklasomai nuo šalies)

### ► Pav.3: 1. Sparnuotas varžtas 2. Atraminis gaubtas

Prieš uždēdami arba nuimdam išlifavimo diską, atidarykite atraminį gaubtą. Atskute abejose atraminiu gaubtu pusėse esančias sparnuotąsias veržles ir atidarykite ji. Sumontavę šlifavimo diską, uždenkite atraminį gaubtą, o tada tinkamai užveržkite sparnuotąsias veržles.

## Visiems įrankiams

### A tipas

#### ► Pav.4: 1. Fiksavimo galvutė 2. Šlifavimo diskas 3. Velenas

## Tvirtinimo būdas A tipui

#### ► Pav.5: 1. Atsukuvas 2. Vidinis kraštas 3. Fiksavimo galvutės raktas 4. Fiksavimo galvutė

Ikiškite atsuktuvą į angą, esančią vidinėje jungėje. Norédami atsukti fiksavimo veržlę, suimkite fiksavimo veržlę fiksavimo veržlés veržilarakčiu, sukdami diską sukimosi kryptimi. Nuimkite fiksavimo veržlę. Paskui uždékite diską ir užveržkite fiksavimo veržlę, sukdami ją paveikslėlyje pavaizduotos rodyklės kryptimi.

## B tipas

#### ► Pav.6: 1. Šešiakampė veržlė 2. išorinė jungė (išgaubta) 3. Šlifavimo diskas 4. Velenas

## C tipas

#### ► Pav.7: 1. Šešiakampė veržlė 2. išorinė jungė (plokščia) 3. Šlifavimo diskas 4. Velenas

## Tvirtinimo būdas B ir C tipams

#### ► Pav.8: 1. Atsukuvas 2. Šešiabriaunis veržilaraktis 3. Vidinis kraštas 4. Šešiakampė veržlė

Ikiškite atsuktuvą į kiaurymę, esančią vidinėje jungėje. Norédami atsukti šešiakampę veržlę, suimkite šešiakampę veržlę veržilarakčiu, sukdami diską sukimosi kryptimi. Nuimkite šešiakampę veržlę ir išorinę jungę. Paskui uždékite diską, išorinę jungę ir šešiakampę veržlę.

Užveržkite šešiakampę veržlę, sukdami ją paveikslėlyje pavaizduotos rodyklės kryptimi.

## NAUDOJIMAS

## ▲ PERSPĒJIMAS:

- Dirbdami truputį paspauskite įrankį. Per didelis įrankio spaudimas tik pablogins apdailos kokybę ir pernelyg apkraus variklį.
- Išjungus įrankį, šlifavimo diskas vis dar sukas.
- Naudodami įrankį, viena ranka įrankį tvirtai laikykite už jungiklio rankenos ir kita ranka laikykite už priekinės rankenos.

#### ► Pav.9

## Pakaba (papildomas priedas)

#### ► Pav.10

Be perstojo naudojant šlifuoklį, dirbtį lengviau, jei naujodojama patogi pakaba kaip pavaizduota paveikslėlyje. Tiesiog permeskite juostelę per galvą arba pasikabinkitė ant peties, pirma prakišę ją pro įrankio korpuso viršuje esančią ąselę.

## TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

## ▲ PERSPĒJIMAS:

- Prieš apžiūrēdami ar taisydami irenginj visada patirkinkite, ar jis išjungtas, o laidо kišukas - ištrauktas iš elektros lizdo.
- Niekada nenaudokite gazolino, benzino, tirpiklio, spirito arba panašių medžiagų. Gali atsirasti išblukimų, deformacijų arba įtrūkimų.

#### ► Pav.11: 1. Oro išmetimo anga 2. Oro įtraukimo anga

Prižiūrėkite, kad įrankis ir jo oro angos būtų švarios. Reguliariai išvalykite įrankio oro angas arba kai angos pradeda kimštis.

## Dulkių gaubto (pasirenkamo priedo) uždėjimas ir nuémimas

### ▲ PERSPÉJIMAS:

- Prieš montuodami arba nuimdami dulkių gaubto įtaisus, visada patirkrinkite, ar įrankis išjungtas, o ikišukas ištrauktas iš elektros lizdo.
- Jeigu įrankis bus išjungtas, galite sugadinti įrankį arba susizeisti.
- Išvalykite dulkių gaubto įtaisus, kai susikaupę dulkės arba pašalinės medžiagos užkimš dulkių gaubto įtaisus ir oro srautus susilpnės. Naudojant įrankį tokiomis sąlygomis, jis gali sugesti.
- Nuimdami dulkių gaubto įtaisus, netraukite jų jéga, pirma neatkabinę kabliuko A arba B, antraip jungiamoji dalis gali nulūžti.

► Pav.12: 1. Dešinioji rankena 2. Dešinysis dulkių gaubto įtaisas 3. Kairioji rankena 4. Kairysis dulkių gaubto įtaisas

Dešinysis/kairysis dulkių gaubtų įtaisai atitinkamai yra sumontuoti ant dešiniuosios/kairiosios rankenų, viršuje pavaizduotas puses nukreipus į įrankį.

► Pav.13: 1. Kabliukas B 2. Kabliukas A 3. Briauna A 4. Ventiliacijos anga A 5. Ventiliacijos anga B

Norédami sumontuoti priedus, iš lengvo įkiškite kabliuką A ir briauną A į ventiliacijos angą A.

Įkiškite kabliuką B į ventiliacijos angą B.

► Pav.14: 1. Dešinysis dulkių gaubto įtaisas  
2. Kairysis dulkių gaubto įtaisas  
3. Atsuktuvas

Norédami nuimti, šiek tiek pakelkite plokščio atsuktuvo galu šalia kabliuko B.

Taip pat pakelkite šalia kabliuko A.

**PASTABA:** Dulkių gaubtų įtaisai, rengti modeliuose GS5000 ir GS6000, nedengia ventiliacijos angų virš ir po šepetėlio laikikliu, nes jis nepraleidžia dulkių.

## Anglinių šepetelių keitimasis

► Pav.15: 1. Srovės keitiklis 2. Izoliacinis galiukas  
3. Anglinis šepetėlis

Kai guminis izoliacinis galiukas anglinio šepetėlio viduje susilečia su komutatoriumi, variklis yra automatiškai išjungiamas. Kai tai įvyksta, reikėtų pakeisti abu anglinius šepetelius. Laikykite anglinius šepetelius švarius ir laisvai įslenkančius į laikiklius. Abu angliniai šepetėliai turėtų būti keičiami tuo pačiu metu. Naudokite tik identiškus anglinius šepetelius.

► Pav.16: 1. Šepetėlio laikiklio dangtelis 2. Atsuktuvas

Jei norite nuimti šepetelių laikiklių dangtelius, pasinaudokite atsuktuvu. Išimkite sudėvėtus anglinius šepetelius, jdékite naujus ir įtvirtinkite šepetelių laikiklio dangtelį. Kad gaminyms būtų SAUGUS ir PATIKIMAS, jis taisytį, apžiūrėti ar vykdysti bet kokią kitą priežiūrą ar derinimą turi įgaliotasis kompanijos „Makita“ techninės priežiūros centras; reikia naudoti tik kompanijos „Makita“ pagaminatas sargasines dalis.

## PASIRENKAMI PRIEDAI

### ▲ PERSPÉJIMAS:

- Su šiame vadove aprašytu įrenginiu „Makita“ rekomenduojama naudoti tik nurodytus priedus ir papildomus įtaisus. Jeigu bus naudojami kitoje priedai ar papildomi įtaisai, gali būti sužaloti žmonės. Priedus arba papildomus įtaisus nau-dokite tik pagal paskirtį.

Jeigu norite daugiau sužinoti apie tuos priedus, kreipkitės į artimiausią „Makita“ techninės priežiūros centrą.

- Pakaba
- Gaubtelis nuo dulkių
- Šešiakampis veržliaraktis
- Veržliarakčio laikiklis
- Šlifavimo diskas

### PASTABA:

- Kai kurie sąraše esantys priedai gali būti pateikti įrankio pakuočėje kaip standartiniai priedai. Jie įvairiose šalyse gali skirtis.

# TEHNILISED ANDMED

Mudel		GS5000	GS6000
Lihvketta suurim maht ( läbimõõt X paksus)		125 mm × 20 mm	150 mm × 20 mm
Völli keermestus	M14 või 1/2" (söltuvalt riigist)		
Koormuseta kiirus (min <sup>-1</sup> )	5 600		
Kogupikkus	koos toestuskattega	590 mm	590 mm
	ilma toestuskatteta	588 mm	588 mm
Netomass	koos toestuskattega	5,0 kg	5,2 kg
	ilma toestuskatteta	4,9 kg	5,0 kg
Kaitseklass		II/II	

- Meie jätkuva teadus- ja arendustegevuse programmi töltu võidakse siin antud tehnilisi andmeid muuta ilma ette teatamata.
- Tehnilised andmed võivad olla riigiti erinevad.
- Kaal vastavalt EPTA protseduurile 01/2003

## Ettenähtud kasutamine

Tööriist on ette nähtud rauasulamist materjalide lihvimiseks või kraatide eemaldamiseks.

## Toiteallikas

Seadet võib ühendada ainult andmesidil näidatud pingele vastava pingega toiteallikaga ning seda saab kasutada ainult ühefaasilisel vahelduvvoolutoitel. Seadmeli on kahekordne isolatsioon ning seega võib seda kasutada ka ilma maandusuhtmeta pistikupessa ühendatult.

## Müra

Tüüpiline A-korrigeeritud müratase vastavalt EN60745:

Müraröhutase ( $L_{PA}$ ): 83 dB (A)  
Müravõimsustase ( $L_{WA}$ ): 94 dB (A)  
Määramatus (K): 3 dB (A)

## Kandke kõrvakaitsmeid

## Vibratsioon

Vibratsiooni koguväärtus (kolmeteljeliste vektorite summa) määratud vastavalt EN60745:

Töörežiim: pinna lihvimine  
Vibratsioonitase ( $a_{n,SG}$ ): 2,5 m/s<sup>2</sup> või vähem  
Määramatus (K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

**MÄRKUS:** Deklareeritud vibratsiooniemissiooni väärust on mõõdetud kooskõlas standardse testimismeetodiga ning seda võib kasutada ühe seadme vördelemiseks teisega.

**MÄRKUS:** Deklareeritud vibratsiooniemissiooni väärust võib kasutada ka mürataseme esmaseks hindamiseks.

**MÄRKUS:** Deklareeritud vibratsiooni emissiooni väärust kasutatakse lähtuvalt elektritööriista peamisest otstarbest. Kui tööriista kasutatakse muul otstarbel, võib vibratsiooni emissiooni väärust olla erinev.

**AHOIATUS:** Vibratsioonitase võib elektritööriista tegelikkuses kasutamise ajal erineda deklareeritud väärustest söltuvalt tööriista kasutamise viisidest.

**AHOIATUS:** Rakendage kindlasti operaatori kaitsmiseks piisavaid ohutusabinõusid, mis põhinevad hinnangulisel müratasemel tegelikus töösituatsioonis (võttes arvesse tööperioodi kõik osad nagu näiteks korrad, mil seade lülitatakse välja ja mil seade töötab tühikäigul, lisaks tööajale).

## Ainult Euroopa riigid

## EÜ vastavusdeklaratsioon

Makita deklareerib, et alljärgnev(ad) masin(ad):

Masina tähistus:

Otselihmasin

Mudeli nr/tüüp: GS5000, GS6000

Vastavad alljärgnevatele Euroopa Parlamenti ja nõukogu direktiividele:

2006/42/EC

Need on toodetud vastavalt järgmistele standarditele või standardiseeritud dokumentidele:

EN60745

Tehniline fail, mis on kooskõlas direktiiviga 2006/42/EÜ, on saadaval ettevõttes:

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia

1.2.2016

Yasushi Fukaya

Direktor

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia

# Üldised elektritööriistade ohutushoiatused

⚠ HOIATUS Lugege läbi kõik ohutushoiatused ja juhised. Hoiatuste ja juhiste mittejärgmine võib põhjustada elektrišokki, tulekahju ja/või tõsiseid vigastusi.

**Hoidke alles kõik hoiatused ja juhised edaspidisteks viideteks.**

## OTSELIHVMASINA OHUTUSNÖUDED

Tavapärased ohutushoiatused lihvimistöökseks:

1. Seda elektritööriista kasutatakse lihvimisseadmena. Lugege läbi kõik elektritööriistaga kaasasolevad ohutushoiatused, juhendid, illustratsioonid ja tehnilised andmed. Kõigi juhendite täpne järgimine ennetab elektriõigü, tulekahju ja/või tõsise vigastuse ohtu.
2. **Lihvimine, traatharjaga töötlemine, poleerimine** või tükeldamine ei ole antud elektritööriista jaoks sobivad. Selle tööriista jaoks mittenesobivad tööd võivad olla ohtlikud ja põhjustada vigastusi.
3. Ärge kasutage tarvikuid, mis pole tootja poolt selle tööriista jaoks spetsiaalselt välja töötatud. Tarviku elektritööriistale kinnitamise võimalus ei taga veel selle ohutut tööd.
4. **Tarviku nimikiirus peab olema vähemalt vordne elektritööriistale märgitud maksimaalse kiirusega.** Tarvikud, mis töötavad nimikiirusest suuremal kiirusel, võivad katki minna ja laialt lennata.
5. **Tarviku välisdiameeter ja paksus peavad vastama elektritööriista nimivõimsusele.** Ebasobiva suurusega tarvikud ei saa nöuetekohaselt kaitsta ega juhtida.
6. **Tarvikute keermeskinnitus peab vastama lihvmasina völli keerme suurusele.** Äärikutega kinnitavate tarvikute korral peab tarviku völliüva sobima ääriku fikseeriva läbimööduga. Kui tarviku mõõdud ei sobi elektritööriista kinnitusosade mõõtudega, ei püsí need tasakaalus, vibreerivad tugevalt ning võivad põhjustada kontrolli kaotust tööriista üle.
7. Ärge kasutage kahjustatud tarvikut. Enne iga kasutuskorda kontrollige tarvikuid (nt abrasiivkettaid) võimalike täkete ja praguude leidmiseks. Kui elektritööriist on maha kukkunud, siis veenduge, et see pole kahjustanud või paigaldage kahjustamata tarvik. Pärast tarviku kontrollimist ja paigaldamist veenduge, et teie ise ja körvalseisjad ei jäää põörleva tarviku tööraadiisse ja laske elektritööristal ühe minuti jooksul maksimaalset koormusvabal kiirusel töötada. Selle testi jooksul reibuvad kahjustatud tarvikud end tavatavalist lahti.
8. Kandke isikut sevahendide. Olenevalt teostatavast tööst kandke näokaitset, ohutusprille või kaitseprille. Vajadusel kandke tolumumaski, kuulmiskaitsevahendeid, kindaid ja tööpölle, mis suudab peatada väikesi hõõrduvaid või töödeldava detaili küljest lendavaid osakesi. Silmakaitseshaub peab suutma peatada erinevate tööprotsesside käigus tekkivaid lendavaid osakesi. Tolmumask või respiraator peavad suutma filtreerida töö käigus tekkivaid osakesi. Piikaajaline viibimine tugeva mürka käes võib põhjustada kuulmisem halvenemist.
9. **Hoidke körvalseisjad tööalast turvalises kauguses. Kõik, kes sisenevad tööalasse, peavad kandma kaitsevarustust.** Töödeldava detaili või tarvikute osakesed võivad eemale lennata ja põhjustada vigastusi ka väljaspool vahetut tööala.
10. Hoidke elektritööriista isoleeritud haardepindades, kui töötate kohas, kus lõiketera võib sattuda kokkupuutesse varjatud juhtmete või seadme enda toitejuhtmega. Pingestatud juhtmega kokkupuutesse sattunud lõikeketas võib pingestada elektritööriista metallosi, mille tagajärvel võib seadme kasutaja saada elektrilööggi.
11. **Hoidke juhe põörlevast tarvikust eemal.** Kontrolli kaotamisel võib juhe katkeda või kinni jäädä, tõmmates käe või käsivarre põörlevasse tarvikusse.
12. Ärge pange elektritööriista kuniagi maha enne, kui tarviku liikumine pole täielikult peatunud. Põörlev tarvik võib pinnal liikumist jätkata, põhjustades elektritööriista väljumise teie kontrolli alt.
13. Lülitage elektritööriist välja, kui seda oma küljel kannate. Juhustlik kokkupuude põörleva tarviku võib põhjustada riite kinnijäämist ja tarviku teie kehase tõmmata.
14. **Puhastage elektritööriista õhuavasid regulaarselt.** Mootori ventilaator tömbab tolmu korpusesse ja metallitõlmu ligne kogunemine võib põhjustada elektriohutu.
15. Ärge kasutage seadet tuleohtlike materjalide lähedal. Need materjalid võivad sädemetest süttida.
16. Ärge kasutage tarvikuid, mis nõuvad jahutusvedelikkite. Vee või teiste vedelate jahutusvahendite kasutamine võib põhjustada surmava elektrilöögi või -soki.

### Tagasilöök ja sellega seotud hoiatused

Tagasilöök on äkiline reaktsioon väändes või põrkuva pöördketta, tugiketta, harja või muu lisatarviku puuhul. Väändumine või põrkumine põhjustab kiret põörleva lisatarviku vääratamist, mis omakorda sunnib ühenduspunktis juhitamatult elektritööriista põörlema vastassuuusas lisatarviku põörlemise suunale. Näiteks kui lihvketas põrkus või kiilus töödeldava detaili külge kinni, võib ketta serv, mis siseneb kinnikillumise kohta, tungida materjalipinda, mis põhjustab ketta väljalikumise või väljalöögi. Ketast võib kas hüüpata edasi või kaitjast eemale, sõltuvalt ketta liukumissuunast kinnikillumise kohas. Lihvkettad võivad neis tingimustes samuti purunedat.

Tagasilöök on tööriista väärkasutuse ja/või valede tööoperatsioonide või tingimuste tulemus, mida on võimalik vältida, järgides alljärgnevaid asjakohaseid ettevaatusabinõusid.

- a) Hoidke elektritööriista kindlas haardes ja seadke oma keha ja käsivars asendisse, mis võimaldab tagasilöögijõule vastu seista. Kasutage alati abiäripidet, kui see on olemas, et tööriista käivitamisel tagasilöögi ja pöördemomendi vastumöju üle kontrolli saavutada. Asjakohaste ettevaatusabinõude rakendamisel saab operaator tagasilöögi ja pöördemomendi vastumöju kontrollida.
- b) Ärge pange kuniagi oma kätt põörleva tarviku lähedale. Te võsite tarvikult tagasilöögi saada.
- c) Ärge viibige alas, kus elektritööriist võib tagasilöögi ajal liikuda. Tagasilöök paneb tööriista põrkekohas ketta liukumissuunale vastupidiises suunas liikuma.
- d) Tegutsege äärmise ettevaatluskusega nurkade, teravate servadega jms töötamisel. Vältige tarviku tagasisõrkamist ja kinnijäämist. Nurgad, teravad servad ja tagasisõrkamine on tavatisel nendeks teguriteks, mis võivad põhjustada põörleva tarviku kinnijäämist ja kontrolli kaotamist või tagasilööki.
- e) Ärge kinnitage tööriista külge saeketi puunkerdustera ega hambulist saetera. Niisugused terad tekitavad sageli tagasilööki ja juhitavuse kadu.

## Ohutushoiatused lihvimistööks:

- a) Kasutage vaid kettatüüpe, mida teie elektritööriis-tale soovitatakse, ja valitud kettale möeldud spetsiaalset piiret. Kettaid, mille jaoks elektritöörist ei olnud möeldud, ei saa piisavalt kaitsta ja need ei ole turvalised.
- b) Piire peab olema elektritööriista külge turvaliselt kinnitatud ja asetatud maksimaalselt turvaliselt - et käitäja suunas oleks kõige väiksem kat-mata kettapind. Piire aitab käitäjat kaitsta purunenud kettatükkiide, kettaga juhuslikku kokkupuutesse sattumise ja rõivaid süüdata võivate säädetem eest.
- c) Kasutage ainult kahjustamata ketta äärikuid, mis on õige suruuse ja kujuga vastavalt teie ket-tale. Õiged ketta äärikud toetavad ketast, vähendades seeläbi ketta purunemise võimalust. Löikeketaste äärikuid võivad lihvketaste äärikutest erineda.
- d) Ärge kasutage suurematelt elektritööriistadel pärinevaid kulumud kettaid. Suuremate elektritööriis-tade jaoks ette nähtud kettad ei sobi väiksema ja kõrge-ma kiirusega töötava tööriista jaoks ja võivad rebeneda.

## Lisaturvahoiatused:

17. Ärge kasutage nõgusa keskosaga kettaid ega abrasiivlõikekettaid.
18. Ärge vigastage völli, äärikut (eriti selle paigal-duspindaga) ega fiksatormitut. Nende osade kahjustused võivad ketta purustada.
19. Veenduge, et lihvketas ei puuituks enne töö-riista sisselülitamist vastu töödeldavat detaili.
20. Enne tööriista kasutamist töödeldaval detailil laske sellel mõnda aega töötada. Jälgi vibratsiooni või vibamist, mis võib tähendada ebaõiget paigaldust või halvasti tasakaalustatud ketast.
21. Lihvimist teostage selleks ettenähtud kettapinna osaga.
22. Ärge jätkte tööriista käima. Käivitage tööriist ainult siis, kui hoiate seda käes.
23. Ärge puutuge töödeldavat detaili vahetult peale töötlemist; see võib olla väga kuum ja põhjustada põletushaavu.
24. Ketta õigeks paigaldamiseks ja kasutami-seks järgige valmistajapoolseid juhendeid. Käsitse ja ladustage kettaid hoolikalt.
25. Kasutage ainult äärikuid, mis on möeldud kasutamiseks koos antud tööriistaga.
26. Kontrollige, kas töödeldav detail on korralikult kinnitatud.
27. Pöörake tähelepanu asjaolule, et ketas jätkab põörlemist ka peale tööriista väljalülitamist.
28. Kui töökoht on äärmiselt kuum ja niiske või tugevalt saastatud elektrit juhtiva tolmuga, siis tuleb operaatori ohutuse tagamiseks kasutada lühisvoolukaitset (30 mA).
29. Ärge kasutage tööriista asbesti sisaldavate materjalide töötlemiseks.
30. Veenduge alati, et teie jalgealune oleks kindel. Kui töötate kõrguses, siis jälgige, et teist all-pool ei viibiks inimesi.

## HOIDKE JUHEND ALLES.

**HOIATUS: ÄRGE** laske mugavusel või toote kasutamisharjumustel (mis on saadud korduva kasutuse jooksul) asendada vankumatut toote ohutuseeskirjade järgimist. **VALE KASUTUS** või käesoleva kasutusjuhendi ohutusnõuetü-eiramise võib põhjustada tõsiseid vigastusi.

## FUNKTIONAALNE KIRJELDUS

### ETTEVAATUST:

- Kandeke alati hoolet selle eest, et tööriist oleks enne reguleerimist ja kontrollimist välja lülitatud ja vooluvõrgust lahti ühendatud.

### Lülitu funktsioneerimine

► Joon.1: 1. Lülitu päästik 2. Lukustushoob

### ETTEVAATUST:

- Kontrollige alati enne tööriista vooluvõrku ühendamist, kas lülitili päästik funktsioneerib nõuetekohaselt ja liigub lahtilaskmisel tagasisi väljalülitatud asendisse.

### Kinnilukustuse lülitiga tööriista kohta

### ETTEVAATUST:

- Pikemaajalisel kasutamisel saab lülitili operaatori mugavuse huvides lukustada sisselülitatud asendisse. Tööriista lukustamisel sisselülitatud asendisse olge ettevaatlik ja hoidke tööriista kindlas haardes.

Tööriista käivitamiseks on vaja lihtsalt lülitili päästikut tömmata (B suunas). Seiskamiseks vabastage lülitili päästik. Pidevaks tööks tömmake lülitili päästikut (B suunas) ja vajutage seejärel lukustushoob sisse (A suunas). Lukustatud tööriista seiskamiseks tömmake lülitili päästik lõpuni (B suunas) ning seejärel vabastage see.

### Lahtilukustuse lülitiga tööriista kohta

Selleks, et lülitili päästikut poleks võimalik juhuslikult tömmata, on tööriistal lukustushoob. Tööriista käivita-miseks lükake lukustushooba (A suunas) ning seejärel vajutage lülitili päästikule (B suunas). Seiskamiseks vabastage lülitili päästik.

### Kinni- ja lahtilukustuse lülitiga tööriista kohta

Selleks, et lülitili päästikut poleks võimalik juhuslikult tömmata, on tööriistal lukustushoob. Tööriista käivitamiseks lükake lukustushooba (A suunas) ning seejärel vajutage lülitili päästikule (B suunas). Seiskamiseks vabastage lülitili päästik. Püsivaks sisselülitamiseks lükake lukustushooba (A suunas), vajutage lülitili päästikule (B suunas) ning seejärel tömmake lukustushoob tagasi (C suunas). Lülitili vabastamiseks lukustatud asendist vajutage lülitili päästik lõpuni alla (B suunas) ning seejärel vabastage see.

# KOKKUPANEK

## ETTEVAATUST:

- Kandke alati enne tööriistal mingite tööde teostamist hoolt selle eest, et see oleks välia lülitud ja vooluvõrgust lahti ühendatud.
- Joon.2: 1. Kuuskantvõti 2. Kuuskantpolt 3. Kuuskant-fiksaatormutter 4. Pinguta 5. Keerake lahti

## ETTEVAATUST:

- Kui suurema ohutuse tagamiseks kasutatakse kettakatet, pingutage selle kaks kuuskantpolti pingutusmomendini üle  $10 \text{ N}\cdot\text{m}$ , et kettakate oleks korralikult kinni.

## Lihvketta paigaldamine ja eemaldamine

Valikuline tarvik

## ETTEVAATUST:

- Enne lihvketta paigaldamist kontrollige alati, kas kontaktipindadel ei esine mingeid kõrvalkõdeid, nt murdunud kilde või pragused.
- Ketta liigsel pingutamisel võib see puruneda. Ebapiisav pingutamine põhjustab läperdamist. Pingutage välisäärik nõuetekohaselt.
- Kasutage alati lihvketast, mille kontaktipinna läbimõõt on suurem kui kinnitamiseks kasutatava lukustusmutri või välis- ja siseääriku läbimõõt.

## Ainult toestuskattega tööriistadele (sõltuvalt riigist)

- Joon.3: 1. Tiibpolt 2. Toestuskate

Enne lihvketta paigaldamist või eemaldamist avage toestuskate. Keerake toestuskatte mölemal küljel paiknevad tiibmutrid lahti ja seejärel avage see.

Pärast lihvketta kinnitamist sulgege toestuskate ning seejärel keerake tiibmutrid tugevalt kinni.

## Kõigile tööriistadele

## Tüüp A

- Joon.4: 1. Fiksaatormutter 2. Lihvketas 3. Völl

## Kinnitusmeetod tüibi A korral

- Joon.5: 1. Kravikeeraja 2. Sisemine flanš 3. Fiksaatormutter

Sisestage kravikeeraja siseäärikus olevasse auku. Haarake lukustusmutrist kinni lukustusmutri mutrivõtmega, keerates ketta põörlemise suunas, et lukustusmutter lahti keerata. Eemaldage lukustusmutter. Seejärel paigaldage ketas ja keerake lukustusmutter kinni noole suunas, nagu on näidatud joonisel.

## Tüüp B

- Joon.6: 1. Kuuskantmutter 2. Välisäärik (kumer) 3. Lihvketas 4. Völl

## Tüüp C

- Joon.7: 1. Kuuskantmutter 2. Välisäärik (lapik) 3. Lihvketas 4. Völl

## Kinnitusmeetod tüüpide B ja C korral

- Joon.8: 1. Kravikeeraja 2. Kuuskantvõti 3. Sisemine flanš 4. Kuuskantmutter

Sisestage kravikeeraja siseäärikus olevasse auku. Haarake kuuskantmutrist kinni mutrivõtmega, keerates ketta põörlemise suunas, et kuuskantmutter lahti keerata. Eemaldage kuuskantmutter ja välisäärik. Seejärel paigaldage ketas, välisäärik ja kuuskantmutter.

Keerake kuuskantmutter kinni noole suunas, nagu on näidatud joonisel.

## TÖÖRIISTA KASUTAMINE

## ETTEVAATUST:

- Rakendage tööriistale kerget survet. Tööriistale liiga tugeva surve rakendamisel saate rohmake tulemuse ja koormate mootori üle.
- Lihvketas jätkab põörlemist ka pärast tööriista väljalülitamist.
- Tööriista kasutades hoidke kindlalt üks käsi tööriista lüliti käepidemel ja teine esikinnitusel.

- Joon.9

## Kanderihm (lisatarvik)

- Joon.10

Lihvmasinaga on lihtsam pikemat aega töötada, kasutades joonisel kujutatud mugavat kanderihma. Pange rihm läbi tööriista korpusel oleva aasa ning asetage see siis lihtsalt ümber kaela või õlale.

## HOOLDUS

## ETTEVAATUST:

- Kandke alati enne kontroll- või hooldustoimingute teostamist hoolt selle eest, et tööriist oleks välja lülitatud ja vooluvõrgust lahti ühendatud.
- Ärge kunagi kasutage bensiini, vedeldit, alkoholi ega midagi muud sarnast. Selle tulemuseks võib olla luitumine, deformatsioon või pragunemine.

- Joon.11: 1. Väljalaskeventil 2. Sissetõmbbeventil

Tööriist ja selle ventilatsiooniavavad peavad olema puhedad. Puhastage tööriista ventilatsiooniavasid regulaarselt või siis, kui need hakkavad ummistuma.

## Tolmukatte (lisatarvik) paigaldamine ja eemaldamine

### ETTEVAATUST:

- Kande alati hoolt selle eest, et tööriist oleks enne tolmukatte mooduli paigaldamist või eemaldamist välja lülitatud ja vooluvõrgust lahti ühendatud.
- Vastasel korral võib tagajärjeks olla tööriista kahjustus või kehavigastus.
- Kui tolmukatte moodulitesse kogunenud tolm või võörkehad hakkavad õhuvoolu takistama, puhastage tolmukatte moodulid. Sellises olukorras töö jätkamine võib tööriista kahjustada.
- Kui tolmukatte mooduli eemaldamisel surutakse seda üles ilma riivi A või B avamata, võib riiviosa murduda.

► Joon.12: 1. Käepide P 2. Tolmukatte moodul P 3. Käepide V 4. Tolmukatte moodul V

Tolmukatte moodulid P/V paigaldatakse vastavalt käepideme paremale ja vasakule küljele, nii et ülal kujutatud külged jäävad tööriista pooltele.

► Joon.13: 1. Riiv B 2. Riiv A 3. Ribi A 4. Õhuava A 5. Õhuava B

Mooduli paigaldamiseks lükake riiv A ja ribi A ettevaatlikult õhuavasse A.

Lükake riiv B õhuavasse B.

► Joon.14: 1. Tolmukatte moodul P 2. Tolmukatte moodul V 3. Kruvikeeraja

Äravõtmiseks tõmmake moodul üles, kergitades seda riivi B juures soonkruvikeerajaga.

Korrale sama riivi A juures.

**MÄRKUS:** Modelitele GS5000 ja GS6000 paigaldatud tolmukatte moodulid ei kata harjahoidiku kohal ja all asuvaid õhuavasid, mis peaksid olema tolmukindlad.

## Süsiharjade asendamine

► Joon.15: 1. Kommutaator 2. Isoleerotsak 3. Süsihari

Kui süsiharja sisemine vaiguga isoleeritud tipp puutub kokku kommutaatoriga, lülitab see automaatselt mootori välja. Kui see peaks juhtuma, peate mölemad süsiharjad asendama. Hoidke süsiharjad puhtad, nii on neid lihtne oma hoidikutesse läbistada. Mölemad süsiharjad tuleb asendada korraga. Kasutage ainult identseid süsiharju.

► Joon.16: 1. Harjahoidiku kate 2. Kruvikeeraja

Kasutage harjahoidikute kaante eemaldamiseks kruvikeerajat. Võtke ärakulunud süsiharjad välja, paigaldage uued ning kinnitage harjahoidikute kaaned tagasi oma kohale.

Toote OHUTUSE ja TÖÖKINDLUSE tagamiseks tuleb vajalikud remonttööd, muud hooldus- ja reguleerimis-tööd lasta teha Makita volitatud teeninduskeskustes.

Alati tuleb kasutada Makita varuosi.

## VALIKULISED TARVIKUD

### ETTEVAATUST:

- Neid tarvikuid ja lisaseadiseid on soovitatav kasutada koos Makita tööriistaga, mille kasutamist selles kasutusjuhendis kirjeldatakse. Muude tarvikute ja lisaseadiste kasutamisega kaasnev vigastada saamise oht. Kasutage tarvikuid ja lisaseadiseid ainult otstarvetel, milleks need on ette nähtud.

Saate vajadusel kohalikust Makita teeninduskeskusest lisateavet nende tarvikute kohta.

- Kanderihm
- Tolmukate
- Kuuskantvöti
- Mutrihvõtmehoidik
- Lihvketas

### MÄRKUS:

- Mõned nimekirjas loetletud tarvikud võivad kuuluda standardvarustusse ning need on lisatud tööriista pakendisse. Need võivad riikide lõikes erineda.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		GS5000	GS6000
Максимальные размеры диска (диаметр X толщина)		125 мм × 20 мм	150 мм × 20 мм
Резьба шпинделя			M14 или 1/2" (зависит от страны)
Число оборотов без нагрузки (мин <sup>-1</sup> )			5 600
Общая длина	С крышкой	590 мм	590 мм
	Без крышки	588 мм	588 мм
Вес нетто	С крышкой	5,0 кг	5,2 кг
	Без крышки	4,9 кг	5,0 кг
Класс безопасности		□/II	

- Благодаря нашей постоянно действующей программе исследований и разработок, указанные здесь технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Технические характеристики могут различаться в зависимости от страны.
- Масса в соответствии с процедурой EPTA 01/2003

**Назначение**

Данный инструмент предназначен для шлифовки изделий из черных металлов или удаления заусенцев с отливок.

**Питание**

Подключайте данный инструмент только к тому источнику питания, напряжение которого соответствует напряжению, указанному на паспортной табличке. Инструмент предназначен для работы от источника однофазного переменного тока. Он имеет двойную изоляцию и поэтому может подключаться к розеткам без заземления.

**Шум**

Типичный уровень взвешенного звукового давления (A), измеренный в соответствии с EN60745:

Уровень звукового давления ( $L_{pA}$ ): 83 дБ (A)

Уровень звуковой мощности ( $L_{WA}$ ): 94 дБ (A)

Погрешность (K): 3 дБ (A)

**Используйте средства защиты слуха****Вибрация**

Суммарное значение вибрации (сумма векторов по трем осям) определяется по следующим параметрам EN60745:

Рабочий режим: шлифовка поверхности

Распространение вибрации ( $a_{h,SG}$ ): 2,5 м/с<sup>2</sup> или менее

Погрешность (K): 1,5 м/с<sup>2</sup>

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Заявленное значение распространения вибрации измерено в соответствии со стандартной методикой испытаний и может быть использовано для сравнения инструментов.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Заявленное значение распространения вибрации можно также использовать для предварительных оценок воздействия.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Заявленное значение распространения вибрации относится к основным операциям, выполняемым с помощью электроинструмента. Однако если электроинструмент используется для других целей, уровень вибрации может отличаться.

**ОСТОРОЖНО:** Распространение вибрации во время фактического использования электроинструмента может отличаться от заявленного значения в зависимости от способа применения инструмента.

**ОСТОРОЖНО:** Обязательно определите меры безопасности для защиты оператора, основанные на оценке воздействия в реальных условиях использования (с учетом всех этапов рабочего цикла, таких как выключение инструмента, работа без нагрузки и включение).

**Только для европейских стран****Декларация о соответствии ЕС**

Makita заявляет, что следующее устройство (устройства):

Обозначение устройства:

Прямая шлифовальная машина

Модель / тип: GS5000, GS6000

**Соответствует (-ют) следующим директивам ЕС:**  
2006/42/EC

Изготовлены в соответствии со следующим стандартом или нормативными документами:

EN60745

Технический файл в соответствии с документом 2006/42/EC доступен по адресу:

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium

1.2.2016

Ясуси Фукая (Yasushi Fukaya)

Директор

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium

## Общие рекомендации по технике безопасности для электроинструментов

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Ознакомьтесь со всеми инструкциями и рекомендациями по технике безопасности. Невыполнение инструкций и рекомендаций может привести к поражению электротоком, пожару и/или тяжелым травмам.

**Сохраните брошюру с инструкциями и рекомендациями для дальнейшего использования.**

## ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРЯМОЙ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ

Правила техники безопасности при работе со шлифовальным кругом:

1. Данный электроинструмент предназначен для использования в качестве шлифовального круга. Ознакомьтесь со всеми предупреждениями, инструкциями, иллюстрациями и спецификациями, прилагаемыми к данному инструменту. Несоблюдение всех инструкций, указанных ниже, может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезной травме.
2. Не рекомендуется применять этот инструмент для выполнения таких операций, как шлифовка нацдачной бумагой, очистка проволочной щёткой, полировка или отрезание. Использование инструмента не по прямому назначению может привести к опасной ситуации и стать причиной травмы.
3. Не используйте принадлежности других производителей, не рекомендованные производителем данного инструмента. Даже если принадлежность удастся закрепить на инструменте, это не обеспечит безопасность эксплуатации.
4. Номинальная скорость принадлежности должна быть как минимум равна максимальной скорости, обозначенной на инструменте. При превышении номинальной скорости принадлежности последняя может разломиться на части.
5. Внешний диаметр и толщина принадлежности должна соответствовать номинальной мощности инструмента. Принадлежности неправильного размера не обеспечивают безопасность работы.
6. Резьбовые отверстия дополнительных принадлежностей должны совпадать с резьбой шпинделя шлифовальной машины. Для принадлежностей, устанавливаемых с помощью фланцев, отверстие для шпинделя на принадлежности должно соответствовать диаметру фланца. Несоответствие посадочного размера принадлежности и монтажного узла электроинструмента может привести к нарушению балансировки, сильной вибрации и к потере контроля над инструментом.
7. Не используйте поврежденные принадлежности. Перед каждым использованием осматривайте принадлежности (например, абразивный круг) на предмет сколов и трещин. Если вы уронили инструмент или принадлежность, осмотрите их на предмет повреждений или установите исправную принадлежность. После осмотра и установки принадлежности встаньте в безопасном положении от плоскости вращения принадлежности (и проследите, чтобы это сделали окружающие) и включите инструмент на максимальной скорости без нагрузки на одну минуту. Поврежденная принадлежность обычно ломается в течение пробного периода.
8. Надевайте средства индивидуальной защиты. В зависимости от выполняемой операции надевайте предохранительный щиток для лица, защитные очки или защитную маску. При необходимости используйте респиратор, средства защиты слуха, перчатки и передник, способный защитить от маленьких фрагментов абразива или заготовки. Средства защиты глаз должны быть способны остановить осколки, разлетающиеся при различных операциях. Противопылевая маска или респиратор должны задерживать частицы, образующиеся при работе. Продолжительное воздействие громкого шума может привести к потере слуха.
9. Посторонние должны находиться на безопасном расстоянии от рабочего места. Любой приближающийся к рабочему месту должен предварительно надеть индивидуальные средства защиты. Осколки заготовки или сломавшейся принадлежности могут разлететься и причинить травму даже на значительном удалении от рабочего места.
10. Если при выполнении работ существует риск контакта режущего инструмента со скрытой электропроводкой или собственным шнуром питания, держите электроинструмент только за специально предназначенные изолированные поверхности. Контакт с проводом под напряжением приведет к тому, что металлические детали инструмента также будут под напряжением, что приведет к поражению оператора электрическим током.
11. Располагайте шнур питания на удалении от вращающейся принадлежности. Если вы не удержите инструмент, возможно случайное разрезание или повреждение шнура, а также затягивание руки вращающейся принадлежностью.
12. Не кладите инструмент, пока принадлежность полностью не остановится. Вращающаяся насадка может коснуться поверхности, и вы не удержите инструмент.
13. Не включайте инструмент во время переноски. Случайный контакт с вращающейся принадлежностью может привести к защемлению одежды и притягиванию принадлежности к телу.
14. Регулярно прочищайте вентиляционные отверстия инструмента. Вентилятор электродвигателя засасывает пыль внутрь корпуса, а значительные отложения металлической пыли могут привести к поражению электрическим током.
15. Не используйте инструмент вблизи горючих материалов. Эти материалы могут воспламениться от искр.
16. Не используйте принадлежности, требующие жидкостного охлаждения. Использование воды или других охлаждающих жидкостей может привести к поражению электротоком.

## **Отдача и соответствующие предупреждения**

Отдача – это мгновенная реакция на неожиданное застопоривание вращающегося диска или другой принадлежности. Застревание или застопоривание вызывает резкую остановку вращающейся принадлежности, что, в свою очередь, приводит к неконтролируемому рывку инструмента в направлении, противоположном вращению принадлежности в момент застравания.

Например, если абразивный диск застопорится или застрянет в заготовке, край диска, входящий в точку заклинивания, может врезаться в поверхность материала, в результате чего диск поведет кверху или отбросит. Диск может совершить рывок в направлении оператора или обратно, в зависимости от направления перемещения диска в точке заклинивания. В такой ситуации абразивные диски могут даже сломаться.

Отдача – это результат неправильного использования инструмента и/или неправильных процедур или условий эксплуатации. Ее можно избежать, соблюдая предосторожности, указанные ниже.

- a) Крепко держите инструмент и расположите тело и руки таким образом, чтобы иметь возможность противостоять силе, возникающей при отдаче. Обязательно пользуйтесь вспомогательной рукояткой (если имеется), чтобы обеспечить максимальный контроль над отдачей или крутящим моментом во время пуска. Оператор способен справиться с крутящим моментом и силами отдачи при условии соблюдения соответствующих мер безопасности.
- b) Не подносите руки к вращающейся принадлежности. При отдаче можно повредить руки.
- c) Не становитесь на возможной траектории движения инструмента в случае отдачи. При отдаче инструмент смеется в направлении, противоположном вращению диска в момент застравания.
- d) Соблюдайте особую осторожность при обработке углов, острых краев и т.п. Не допускайте рывков и блокировки принадлежности. Углы, острые края или рывки могут привести к блокировке вращающейся принадлежности и стать причиной потери контроля или вызвать отдачу.
- e) Не устанавливайте на инструмент пильную цепь, принадлежность для резьбы по дереву или дисковую пилу. Такие насадки часто приводят к возникновению отдачи и потере контроля над инструментом.

## **Особые правила техники безопасности при работе со шлифовальным кругом:**

- a) Используйте диски только рекомендованных типов и специальные защитные приспособления, разработанные для выбранного диска. Диски, не предназначенные для данного инструмента, не обеспечивают достаточную степень защиты и небезопасны.
- b) Кожух должен быть надежно закреплен на инструменте и установлен так, чтобы обеспечивать максимальную безопасность, чтобы как можно меньший сегмент круга выступал наружу. Кожух помогает обезопасить оператора от разлета осколков разрушившегося круга, случайного прикосновения к кругу и искр, которые могут воспламенить одежду.

c) Обязательно используйте неповрежденные фланцы для кругов соответствующего размера и формы. Подходящие фланцы поддерживают круг, снижая вероятность его разрушения. Фланцы для отрезных кругов могут отличаться от фланцев для шлифовальных кругов.

d) Не используйте изношенные круги от инструментов большего размера. Круг, предназначенный для более крупного инструмента, не выдерживает более высокой скорости вращения меньшего инструмента, и может разрушиться.

## **Дополнительные предупреждения по безопасности:**

17. Запрещается использовать вогнутые или абразивные отрезные круги.
18. Будьте осторожны во избежание повреждения шпинделья, фланца (особенно его установочной поверхности) или контргайки. Повреждения этих деталей могут привести к поломке диска.
19. Перед включением выключателя убедитесь, что диск не касается детали.
20. Перед тем как использовать инструмент для фактических работ, дайте ему немного поработать вхолостую. Следите за вибрациями или биением, которые могут свидетельствовать о неправильной установке или плохой балансировке диска.
21. Для выполнения шлифовки пользуйтесь соответствующей поверхностью диска.
22. Не оставляйте работающий инструмент без присмотра. Включайте инструмент только тогда, когда он находится в руках.
23. Сразу после окончания работ не прикасайтесь к обработанной детали. Она может быть очень горячей, что приведет к ожогам кожи.
24. Соблюдайте инструкции изготовителя по правильной установке и использованию дисков. Бережно обращайтесь с дисками и аккуратно храните их.
25. Используйте только фланцы, указанные для данного инструмента.
26. Убедитесь, что обрабатываемая деталь имеет надлежащую опору.
27. Обратите внимание на то, что диск будет некоторое время вращаться после выключения инструмента.
28. Если в месте выполнения работ очень высокая температура и влажность или в ней содержится большое количество токопроводящей пыли, используйте прерыватель цепи (30 мА) для обеспечения безопасности работ.
29. Не используйте инструмент на любых материалах, содержащих асбест.
30. При выполнении работ всегда занимайтесь устойчивое положение. При использовании инструмента на высоте убедитесь в отсутствии людей внизу.

## **СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ.**

**ОСТОРОЖНО: НЕ ДОПУСКАЙТЕ,** чтобы удобство или опыт эксплуатации данного устройства (полученный от многократного использования) доминировали над строгим соблюдением правил техники безопасности при обращении с этим устройством. **НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ инструмента или несоблюдение правил техники безопасности, указанных в данном руководстве, может привести к тяжелой травме.**

## ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

### ▲ ВНИМАНИЕ:

- Перед проведением регулировки или проверки работы инструмента всегда проверяйте, что инструмент выключен, а шнур питания вынут из розетки.

## Действие выключателя

► Рис.1: 1. Курковый выключатель 2. Рычаг блокировки

### ▲ ВНИМАНИЕ:

- Перед включением инструмента в сеть обязательно убедитесь, что его курковый выключатель нормально работает и возвращается в положение "OFF" (Выкл) при отпускании.

## Для инструмента с блокирующим переключателем

### ▲ ВНИМАНИЕ:

- Переключатель можно заблокировать в положении "ВКЛ" для удобства оператора при продолжительном использовании. Будьте осторожны при блокировке инструмента в положении "ВКЛ" и продолжайте крепко удерживать инструмент.

Для включения инструмента достаточно просто нажать на курковый выключатель (в направлении В). Для выключения инструмента отпустите курковый выключатель. Для непрерывной работы инструмента нажмите на курковый выключатель (в направлении В) и затем нажмите на стопорный выключатель (в направлении А). Для отключения фиксированного положения выключателя до конца нажмите на курковый выключатель (в направлении В) и затем отпустите его.

## Для инструмента с переключателем без блокировки

Для предотвращения случайного включения курковый выключатель оборудован стопорным рычагом. Для включения инструмента нажмите на стопорный рычаг (в направлении А) и затем нажмите на курковый выключатель (в направлении В). Для выключения инструмента отпустите курковый выключатель.

## Для инструмента с переключателем с блокировкой и без блокировки

Для предотвращения случайного нажатия куркового выключателя на инструменте установлен стопорный рычаг.

Для включения инструмента нажмите на стопорный рычаг (в направлении А) и затем нажмите на курковый выключатель (в направлении В). Для выключения инструмента отпустите курковый выключатель. Для непрерывной работы инструмента нажмите на стопорный рычаг (в направлении А), нажмите на курковый выключатель (в направлении В) и затем еще раз нажмите на стопорный рычаг (в направлении С). Для отключения фиксированного положения выключателя до конца нажмите на курковый выключатель (в направлении В) и затем отпустите его.

## МОНТАЖ

### ▲ ВНИМАНИЕ:

- Перед проведением каких-либо работ с инструментом всегда проверяйте, что инструмент выключен, а шнур питания вынут из розетки.

► Рис.2: 1. Шестигранный ключ 2. Болт с шестигранной головкой 3. Шестигранная стопорная гайка 4. Затянуть 5. Ослабить

### ▲ ВНИМАНИЕ:

- Когда для повышения безопасности на инструмент устанавливается ограждение диска, затяните два шестигранных болта усилием более 10 Н·м для надлежащей фиксации ограждения.

## Установка и снятие шлифовального диска

### Дополнительные принадлежности

### ▲ ВНИМАНИЕ:

- Перед установкой шлифовального диска обязательно убедитесь, что на прокладке нет сколов или трещин.
- Перетягивание диска может привести к его повреждению. Несоблюдение требования надлежащей фиксации приведет к колебанию. Затяните внешний фланец надлежащим образом.
- Обязательно используйте шлифовальный диск с прокладкой, диаметр которой больше стопорной гайки или внешнего и внутреннего фланца.

## Только для инструмента с крышкой (зависит от страны)

- Рис.3: 1. Барашковый болт 2. Крышка

Перед установкой и снятием шлифовального диска откройте крышку. Ослабьте барашковые болты с обеих сторон крышки и откройте ее.

Зафиксировав шлифовальный диск, закройте крышку и затяните барашковые болты надлежащим образом.

## Для всех инструментов

### Тип А

- Рис.4: 1. Контргайка 2. Шлифовальный диск  
3. Шпиндель

### Метод крепления для типа А

- Рис.5: 1. Отвертка 2. Внутренний фланец  
3. Ключ контргайки 4. Контргайка

Вставьте отвертку в отверстие внутреннего фланца. Захватите стопорную гайку ключом для стопорной гайки и ослабьте ее, повернув в направлении вращения диска. Отверните стопорную гайку. Затем установите диск и затяните стопорную гайку в направлении стрелки как показано на рисунке.

### Тип В

- Рис.6: 1. Шестигранная гайка 2. Внешний фланец (выпуклый тип) 3. Шлифовальный диск 4. Шпиндель

### Тип С

- Рис.7: 1. Шестигранная гайка 2. Внешний фланец (плоский тип) 3. Шлифовальный диск  
4. Шпиндель

### Метод крепления для типа В и С

- Рис.8: 1. Отвертка 2. Шестигранный ключ  
3. Внутренний фланец 4. Шестигранная гайка

Вставьте отвертку в отверстие внутреннего фланца. Захватите шестигранную гайку ключом и ослабьте ее, повернув ключ в направлении вращения диска. Отверните шестигранную гайку и снимите внешний фланец. Затем установите диск, внешний фланец и шестигранную гайку.

Затяните шестигранную гайку в направлении стрелки как показано на рисунке.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### ВНИМАНИЕ:

- Прилагайте небольшое давление к инструменту. Чрезмерное давление на инструмент приведет только к ухудшению отделки и перегрузке двигателя.
- Шлифовальный диск продолжает вращаться после выключения инструмента.
- Во время работы крепко держите инструмент одной рукой за ручку с выключателем, а второй рукой - за переднюю ручку.

- Рис.9

### Крючок (дополнительная принадлежность)

- Рис.10

Длительную работу с шлифовальной машиной можно упростить, используя удобный крючок (как показано на рисунке). Просто перекиньте шнур через голову и плечи и проденьте его через проушину в верхней части корпуса инструмента.

## ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

### ВНИМАНИЕ:

- Перед проверкой или проведением техобслуживания убедитесь, что инструмент выключен, а штекер отсоединен от розетки.
- Запрещается использовать бензин, лигроин, растворитель, спирт и т.п. Это может привести к изменению цвета, деформации и появлению трещин.

- Рис.11: 1. Вытяжное отверстие 2. Впускное вентиляционное отверстие

Инструмент и его вентиляционные отверстия должны содержаться в чистоте. Производите регулярную очистку вентиляционных отверстий инструмента или очищайте их в том случае, если отверстия станут засоряться.

## Порядок установки или снятия пылезащитной крышки (дополнительное приспособление)

### Внимание:

- Перед установкой или снятием пылезащитной крышки выключите инструмент и извлеките его вилку из розетки сети питания.
- Несоблюдение этого требования может привести к повреждению инструмента и вызвать травму.
- Очистите пылезащитную крышку, если поток воздуха через нее становится затрудненным из-за скопления пыли или посторонних веществ. Длительная эксплуатация инструмента в данной ситуации может привести к его повреждению.
- Во время снятия пылезащитной крышки попытка поднять ее, не отсоединив крючок А или В, может привести к повреждению элементов крючка.

► Рис.12: 1. Ручка П 2. Пылезащитная крышка П 3. Ручка Л 4. Пылезащитная крышка Л

Пылезащитные крышки П/Л устанавливаются соответственно на ручки П/Л указанными сторонами в направлении инструмента.

► Рис.13: 1. Крючок В 2. Крючок А 3. Ребро А 4. Вентиляционное отверстие А 5. Вентиляционное отверстие В

Чтобы установить крышки, вставьте крючок А и ребро А в вентиляционное отверстие А.

Вставьте крючок В в вентиляционное отверстие В.

► Рис.14: 1. Пылезащитная крышка П 2. Пылезащитная крышка Л 3. Отвертка

Для снятия поднимите ее с помощью плоской отвертки, установленной рядом с крючком В. Поднимите также рядом с крючком А.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Пылезащитные крышки, установленные на моделях GS5000 и GS6000, не закрывают вентиляционные отверстия над и под держателем щетки (они пыленепроницаемые).

## Замена угольных щеток

► Рис.15: 1. Коммутатор 2. Изоляционный наконечник 3. Угольная щетка

Когда полимерный изоляционный наконечник внутри угольной щетки оголится и соприкоснется с коммутатором, он автоматически отключит двигатель. Когда это произойдет, необходимо заменить обе угольные щетки. Содержите угольные щетки в чистоте и в свободном для скольжения в держателях положении. При замене необходимо менять обе угольные щетки одновременно. Используйте только одинаковые угольные щетки.

► Рис.16: 1. Колпачок держателя щетки 2. Отвертка

Используйте отвертку для снятия крышек щеткодержателей. Извлеките изношенные угольные щетки, вставьте новые и закрутите крышки щеткодержателей.

Для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и НАДЕЖНОСТИ оборудования, ремонта, любое другое техобслуживание или регулировку необходимо производить в уполномоченных сервис-центрах Makita, с использованием только сменных частей производства Makita.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

### Внимание:

- Эти принадлежности или насадки рекомендуется использовать вместе с вашим инструментом Makita, описанным в данном руководстве. Использование каких-либо других принадлежностей или насадок может представлять опасность получения травм. Используйте принадлежность или насадку только по указанному назначению.

Если вам необходимо содействие в получении дополнительной информации по этим принадлежностям, свяжитесь со своим местным сервис-центром Makita.

- Крючок
- Кожух для пыли
- Шестигранный ключ
- Держатель гаечного ключа
- Шлифовальный диск

### Примечание:

- Некоторые элементы списка могут входить в комплект инструмента в качестве стандартных приспособлений. Они могут отличаться в зависимости от страны.

**Makita Europe N.V.** Jan-Baptist Vinkstraat 2,  
3070 Kortenberg, Belgium

**Makita Corporation** 3-11-8, Sumiyoshi-cho,  
Anjo, Aichi 446-8502 Japan

[www.makita.com](http://www.makita.com)

885199C985  
EN, SV, NO, FI, LV,  
LT, ET, RU  
20170329