
## Дрель-миксер HAMMER UDD 600M



Nomber, Nomber							
No	Part name	Наименование	pcs.	No	Part name	Наименование	Nomber, pcs.
1	Cable	Шнур		23	Chuck key	Ключ патрона	
2	Self-tapping screw ST4×14	Самонарезающий винт ST4X14		24	Negater head screw M5 × 22	Винт М5Х22	
3	Cable armor	Усилитель шнура		25	Chuck	Патрон	
4	Cable pressboard	Держатель шнура		26	Socket cap screw M4 × 20	Винт М4Х20	
5	Hex screw M8× 20	Винт М8Х20		27	Spring washer Φ4	Пружинная шайба d4	
6	Washer Φ24×Φ8×2.2	Шайба 24X8X2,2		28	Plane washer Φ4	Плоская шайба d4	
7	Back handle	D-образная рукоятка		29	Oil bearing 10ΧΦ6Χ8	Скользящий подшипник	
8	Nut plate	плоская гайка		30	Friction washer B	Шайба В	
9	Left housing case	Левый корпус		31	Woodruffkey3×10	Шпонка 3X10	
10	Switch	Выключатель		32	Gear shaft	Вал-шестерня	
11	Brush holder	Щеткодержатель		33	Big gear B	Большая шестерня В	
12	Carbon brush	Угольные щетки		34	Friction washer A	Шайба А	
13	Brush holder cover	Крышка щеткодержателя		35	Oil bearing Φ12×Φ8×10	Скользящий подшипник 12X8X10	
14	Bearing 608	Подшипник 608		36	Intermediate mass	Диффузор	
15	Circlip for shaft Φ12	Стопорное кольцо для вала d12		37	Rotor	Ротор	
16	Additional handle	Дополнительная рукоятка		38	Stator	Статор	
17	Big gear A	Большая шестерня А		39	Bearing 626	Подшипник 626	
18	Circlip for hole Φ35	Стопорное кольцо d35		40	Self-tapping screw ST4 ×18	Самонарезающий винт ST4X18	
19	Bearing 6202	Подшипник 6202		41	Lable	Этикетка	
20	Woodruff key 4×13	Шпонка 4X13		42	Right housing case	Правый корпус	
21	Output spindle	Шпиндель		43	Capacitor 0.22 μ F	Конденсатор µ F	
22	Gearbox	Редуктор		44	Inductance 67 μ H	Индуктивность 67 µ Н	